

LEMBAR DOKUMENTASI



Gambar 1 : Jalan Doho yang IMBnya tidak sesuai dengan GSB




Gambar 2 : Pembangunan di area Sutet



Gambar 3 : Bangunan yg dibongkar karna tidak sesuai IMB di daerah pasar setono betek



Gambar 4 : Rusunawa yang belum dijalankan sesuai fungsi bangunan

NAMA PROYEK : BENGKEL GUDANG - PARKIR	
LOKASI : DANAU SUNTER SEL	
NO. IP	: 2181/R/U/07 TGL : 07. 11. 07
NO. IMB	: TGL :
PEMBORONG	: KELAS :
ALAMAT	: NO. TDR :
DIREKSI	: 
NO. SIBP	:

Gambar 5 : Papan plat kuning

