

Lampiran 4. Gambar Penelitian



Gambar L.1 Busa lerak yang dipakai



Gambar L.2 Rangkaian tulangan dalam panel

Lampiran 4. Gambar Penelitian




Gambar L.3 Pencetakan benda uji



Gambar L.4 Pengujian kuat lentur panel

Lampiran 4. Gambar Penelitian



Gambar L.5 Pola retak pada panel



