

(Lanjutan 1) Lampiran 2. Data Kecelakaan Tahun 2012

| Jenis Kecelakaan | Terpeleset Lantai Licin | Tertimpa Rangka Divan | Terjatuh dari Ketinggian | Terkena Bahan Kimia | Tersandung material kerja | Tersengat aliran listrik | Terbentur Mesin Foaming | Tergores Pisau Pemotong Busa | Terbentur Meja Tembak Rangka | Tertusuk Paku Penembak Kasur | Tertusuk Kawat Per | Gangguan Pernafasan dan mata di foaming | Terjatuh akibat hand rill | Tersandung Rangka Sandaran |
|------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| Absen | | | | | | | | | | √ | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| Absen | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | √ | | | | | | | | | | | √ |
| Absen | | | 1 | | | | | | | | | | | 2 |
| 16 | | | | | | | | √ | | | | | | |
| Absen | | | | | | | | 4 | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | √ | | | |
| Absen | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 18 | √ | | | | | | | | | | | | | |
| Absen | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | √ | | | | | | | | | | |
| Absen | | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | √ | | | | | | |
| Absen | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| Absen | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | |
| Absen | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | √ | | | | | | | | | | | | |
| Absen | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | √ | | | | |
| Absen | | | | | | | | | | 0 | | | | |

(Lanjutan 2) Lampiran 2. Data Kecelakaan Tahun 2012

| Jenis Kecelakaan | Terpeleset Lantai Licin | Tertimpa Rangka | Terjatuh dari Ketinggian | Terkena Bahan Kimia | Tersandung material kerja | Tersengat aliran listrik | Terbentur Mesin Foaming | Tergores Pisau Pemotong Busa | Terbentur Meja Tembak Rangka | Tertusuk Paku Penembak Kasur | Tertusuk Kawat Per | Gangguan Pernafasan dan mata di foaming | Terjatuh akibat hand rill | Tersandung Rangka Sandaran |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| 25 | | | | | √ | | | | | | | √ | | √ |
| Absen | | | | | 0 | | | | | | | 3 | | 2 |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| Absen | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | √ | | | | | |
| Absen | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 28 | | | | | | √ | | | | | | | | |
| Absen | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | √ | | | | |
| Absen | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 30 | | | | | √ | | | | | | | | | |
| Absen | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | √ | |
| Absen | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| Absen | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | √ | | | | | | | | |
| Absen | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | |
| Absen | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | |
| Absen | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | √ | | | | | | | | | | | | |
| Absen | | 13 | | | | | | | | | | | | |

(Lanjutan 3) Lampiran 2. Data Kecelakaan Tahun 2012

| Jenis Kecelakaan | Terpeleset Lantai Licin | Tertimpa Rangka | Terjatuh dari Ketinggian | Terkena Bahan Kimia | Tersandung material kerja | Tersengat aliran listrik | Terbentur Mesin Foaming | Tergores Pisau Pemotong Busa | Terbentur Meja Tembak Rangka | Tertusuk Paku Penembak Kasur | Tertusuk Kawat Per | Gangguan Pernafasan dan mata di foaming | Terjatuh akibat hand rill | Tersandung Rangka Sandaran |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| 37 | | | | | | | | | | √ | | | | √ |
| Absen | | | | | | | | | | 0 | | | | 2 |
| 38 | | | | | √ | | | | | | | | | |
| Absen | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | √ | | | | | | | |
| Absen | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Absen | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan:

- | | | | |
|----------------------------------|-------------|---|-------------|
| 1. Terpeleset Lantai Licin | = 3 Pekerja | 11. Tertusuk Kawat Per | = 4 Pekerja |
| 2. Tertimpa Rangka | = 2 Pekerja | 12. Gangguan Pernafasan dan mata di foaming | = 4 Pekerja |
| 3. Terjatuh dari Ketinggian | = 3 Pekerja | 13. Terjatuh akibat hand rill | = 1 Pekerja |
| 4. Terkena Bahan Kimia | = 4 Pekerja | 14. Tersandung Rangka Sandaran | = 3 Pekerja |
| 5. Tersandung material kerja | = 4 Pekerja | | |
| 6. Tersengat aliran listrik | = 2 Pekerja | | |
| 7. Terbentur Mesin Foaming | = 5 Pekerja | | |
| 8. Tergores Pisau Pemotong Busa | = 2 Pekerja | | |
| 9. Terbentur Meja Tembak Rangka | = 2 Pekerja | | |
| 10. Tertusuk Paku Penembak Kasur | = 4 Pekerja | | |