

### 3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Metalurgi Fisik, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya dan Laboratorium Pengecoran Logam, Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.

### 3.2 Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

#### 1. Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang besarnya ditentukan oleh peneliti harganya dapat diubah-ubah dengan metode tertentu untuk mendapatkan nilai variabel terikat dari obyek penelitian, sehingga dapat diperoleh hubungan antara keduanya.

- Besar tekanan ( $P_{plunger} = 0 \text{ MPa}$ ) pada saat melakukan *squeeze casting*.
- Besar tekanan ( $P_{plunger} = 10 \text{ MPa}$ ) pada saat melakukan *squeeze casting*
- Besar tekanan ( $P_{plunger} = 30 \text{ MPa}$ ) pada saat melakukan *squeeze casting*
- Besar tekanan ( $P_{plunger} = 50 \text{ MPa}$ ) pada saat melakukan *squeeze casting*

#### 2. Variabel terikat

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel bebas dan diketahui setelah penelitian dilakukan. Variabel terikatnya adalah nilai kekerasan.

#### 3. Variabel terkontrol

Variabel terkontrol adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh peneliti dan dikondisikan konstan. Dalam penelitian ini variabel terkontrolnya adalah:

- Proses *solution treatment* pada suhu  $530^{\circ}\text{C}$  *holding* selama 8 jam dan proses *precipitation hardening* pada suhu  $200^{\circ}\text{C}$  *holding* selama 8 jam.
- Ukuran serat *e-glass* 50-60  $\mu\text{m}$ .
- Temperatur logam cair =  $900^{\circ}\text{C}$ .
- Lama penekanan = 15 menit.
- Pada Al-6061 dengan penambahan 10% *E-GLASS*



### 3.3 Alat dan bahan :

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Dapur Listrik



Digunakan untuk meleburkan Aluminium Al-Mg-Si.

2. Cetakan Logam

Digunakan untuk membentuk logam cair sesuai bentuk yang diinginkan.

3. Dongkrak Hidrolik

Digunakan untuk memberikan tekanan terhadap plunger.

4. *Plunger*

Digunakan untuk meneruskan gaya dorong yang dihasilkan oleh *accumulator* terhadap logam cair.

5. *Pressure Gauge*

Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan pada kompresor.

6. Cawan Tuang (Ladel)

Digunakan untuk mengambil logam cair dalam dapur listrik dan menuangkan ke dalam saluran masuk *squeeze casting*.

7. *Burner*

Digunakan untuk memanaskan cetakan yang ada pada *squeeze casting*.

8. *Infrared thermometer*

Digunakan untuk melihat suhu pada saat penuangan aluminium ke cetakan.

9. Peralatan *safety* (Standar Laboratorium).

Digunakan sebagai pengaman tubuh saat melakukan proses pengecoran *squeeze casting*.

- 10 Timbangan elektrik

Digunakan untuk menimbang komposisi serbuk kaca yang nantinya akan divariasikan.

### 11 Mesin Pengguncang Rotap



Berfungsi untuk menyaring hasil tumbukan e-glass sampai ukuran yang diinginkan.

### 12 Dapur Pemanas



Digunakan untuk memberikan heat treatment pada benda uji.


### 13 Penjepit

Digunakan untuk memindahkan benda uji setelah pemanasan dalam dapur.

### 14 Stopwatch

Digunakan untuk mengukur waktu *holding*.

### 15 Vernier calipper (Jangka sorong)



Digunakan untuk mengukur spesimen.

### 16 Vickers hardness tester





Digunakan untuk mengetahui kekerasan spesimen (VHN).

### 17 Kamera Digital

Digunakan untuk dokumentasi selama proses *squeeze casting*.

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Alumunium paduan Al-Mg-Si
- Serbuk gelas tipe E atau *E-glass*.
- Geometri Spesimen
- Titik pengambilan data



Gambar : 3.1 Titik pengambilan kekerasan *Vickers*

- **Satuan dalam bentuk (mm)**


### 3.4 Prosedur Penelitian

#### 3.4.1 Prosedur *squeeze casting* variasi tekanan dan pencampuran serat *e-glass*


Langkah kerja dalam penelitian ini adalah:

1. Persiapan percobaan, yaitu menyiapkan dapur peleburan, menyiapkan bahan dan cetakan logam, menyiapkan alat-alat yang digunakan.
2. Menyiapkan serat *e-glass* yang sudah dipotong 3-5 mm untuk kemudian dicampur bersama Aluminium paduan Al-Mg-Si.
3. Membuat cetakan produk yang akan digunakan. Berdasarkan gambar di bawah seperti di tunjukkan pada gambar 3.4
  - Cetakan produk pada *squeeze casting*


- Satuan dalam bentuk (mm)



Gambar 3.2 Cetakan produk *squeeze casting*



Gambar 3.3 Instalasi *Squeeze Casting*



- Gambar 3.4 instalasi tekanan plunger

Keterangan :

1. Dongkrak
2. Meja penggerak
3. Besi penopang alat
4. Plunger
5. Cetakan
6. *Pressure gauge*





Gambar 3.5 Pengontrolan tekanan plunger

4. Meleburkan Al-Mg-Si hingga mencair dengan suhu 900°C pada dapur listrik. Mencampur serat *E-glass* dengan komposisi 10 wt% dan aluminium untuk kemudian diaduk bersamaan, dengan variasi tekanan 0; 10; 30; 50 MPa.
5. Memasang cetakan logam pada alat *squeeze casting*.
6. Memanaskan cetakan logam menggunakan alat pemanas (*burner*) hingga suhu 150°C kemudian meneliti dengan *infrared thermometer* pada semua titik cetakan.
7. Mematikan alat pemanas (*burner*), kemudian menuangkan logam cair kedalam saluran masuk dari alat *squeeze casting* secukupnya.
8. Memberikan tekanan dengan besar variasi yang telah ditentukan , dengan *time delay* 5 menit. Berdasarkan gambar di atas seperti di tunjukan pada gambar 3.3
9. Membuka cetakannya dan melepas benda kerja secara perlahan setelah temperatur pada logam cair sudah turun.


#### **3.4.2 Prosedur pengujian dan pengambilan data kekerasan**

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian kekerasan dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Pengambilan data:
  - a. Menyiapkan alat uji kekerasan (*Vickers Hardness Tester*). Dengan beban indentasi 0.98 N
  - b. Menyiapkan spesimen yang akan diuji dengan dimensi seperti pada gambar 3.3

2. Melakukan pengulangan langkah a sampai c pada spesimen Al-Mg-Si – serat *E-glass* pada penampang A, B dan C pada variasi komposisi serat *E-glass* 0%, 5%, 10%, dan 15%.
3. Mengolah data hasil pengujian.
4. Melakukan analisa dan pembahasan dari data-data yang diperoleh.
5. Mengambil kesimpulan

### 3.5 Diagram Alir Penelitian



Gambar 3.6 Diagram alir penelitian