

## ABSTRAKSI

**Muhammad Fadli Fathoni**, Jurusan Pengairan, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Juli 2013, *Studi Normalisasi Kali Porong Akibat Buangan Lumpur Sidoarjo*, Dosen Pembimbing : Bapak Very Dermawan dan Bapak Ery Suhartanto.

Pada Mei 2006 terjadi semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di sekitar tempat pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas. Lumpur ditampung pada kolam penampung dan sesuai dengan Perpres 14/2007 jo. Perpres 48/2008 jo. Perpres 40/2009 jo, luapan lumpur Sidoarjo dialirkan ke laut melalui Kali Porong. Permasalahan yang mungkin terjadi akibat pembuangan lumpur melalui Kali Porong antara lain aliran sungai menjadi tidak lancar dengan banyaknya volume lumpur yang dibuang pada Kali Porong, kurangnya kapasitas tampungan sungai akibat naiknya elevasi dasar sungai, dan pendangkalan di muara sebagai dampak dari jumlah sedimen yang terbawa akibat bertemu arus dari sungai dan laut. Studi ini bertujuan untuk menentukan upaya pemecahan permasalahan yang terjadi di sepanjang aliran Kali Porong yang bermuara di Selat Madura.

Kali Porong mempunyai panjang total 47 km yang dalam studi ini dikaji pada ruas KP150 yang berlokasi didekat stasiun AWLR Porong hingga KP270 yang berlokasi di muara Selat Madura sepanjang 23 km mulai. Analisa yang dilakukan pada studi ini adalah analisa kondisi hidrolika aliran dan geometri sungai sebelum dan sesudah pembuangan lumpur ke Kali Porong. Perhitungan hidrologi untuk menentukan besaran debit menggunakan metode *flow characteristic*. Dalam analisa digunakan software HEC-RAS. Normalisasi sungai dilakukan pada Kali Porong apabila ditemukan atau dihasilkan daerah-daerah yang terkena dampak akibat pembuangan lumpur tersebut. Normalisasi yang direncanakan antara lain: perbaikan lereng, pembuatan tanggul, dan perencanaan ambang. Setelahnya dilakukan analisa kembali terhadap hasil perencanaan tersebut. Dalam kajian ini perhitungan stabilitas lereng tanggul menggunakan bantuan program Geoslope Student Version.

Berdasarkan *running* program atau analisa, didapatkan hasil pada KP150 hingga KP270 terdapat ruas-ruas yang mengalami banjir akibat pembuangan lumpur. Dengan adanya upaya normalisasi sungai berupa perbaikan lereng menggunakan pasangan batu dengan tanaman pada celahnya mulai dari KP150 hingga KP240 dan pembuatan tanggul setinggi 1,61 m ( $h_{air} +$ tinggi jagaan) di KP250 hingga KP270 dan ambang dengan pasangan batu kosong pada KP205 setinggi 1,5 m dari dasar sungai, maka didapatkan hasil dari *running* atau analisa dengan program HEC-RAS bahwa Kali Porong mampu menampung debit andalan ( $Q_{26\%}$ ) sebesar 1279,88  $m^3/dt$  dan mampu mengalirkan lumpur yang dibuang dengan lancar.

Kata kunci : Buangan Lumpur, HEC-RAS 4.1, Normalisasi, Tanggul, Stabilitas Lereng.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul "**Studi Normalisasi Kali Porong Akibat Buangan Lumpur Sidoarjo**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh gelar Sarjana (S-1) di Jurusan Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Semoga setiap kata yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan juga untuk penulis sendiri.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penyusun sampaikan kepada:

1. Orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan penyusun tanpa henti.
2. Bapak Dr. Very Dermawan, ST. MT dan Bapak Dr. Ery Suhartanto, ST. MT selaku dosen pembimbing yang telah begitu banyak menyumbangkan tenaga, pikiran dan berkenan meluangkan waktu dalam kesibukan beliau, mulai dari awal penulisan sampai akhirnya terwujud dalam bentuk laporan skripsi.
3. Seluruh Staf di UUKBPP FT-UB, khususnya Bapak Ir. Suwanto Marsudi, MS dan Mas Kadek atas data-data dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
4. Kawan-kawan Pengairan'08 serta seluruh mahasiswa pengairan atas segala bentuk dukungannya.
5. Teman- teman KK 21 atas perhatian, bantuan, kritik dan saran yang diberikan.
6. Semua pihak yang belum terucapkan dalam pengantar ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki penulis. Untuk itu penulis berharap saran dan kritik untuk skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Malang, Juli 2013

Penulis

Muhammad Fadli F

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAKSI .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	2
1.3. Batasan Masalah .....	2
1.4. Rumusan Masalah .....	3
1.5. Tujuan dan Manfaat .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Permukaan Air Sungai dan Debit .....	4
2.2. Metode <i>Flow Characteristic</i> .....	4
2.2. Distribusi Log Pearson III .....	5
2.4. HECRAS .....	7
2.4.1. Memulai Pekerjaan Baru .....	7
2.4.2. Memasukkan Data Geometri .....	8
2.4.3. Memasukkan Data Aliran <i>Steady Flow</i> .....	11
2.4.4. Melakukan Perhitungan .....	14
2.4.5. Aliran Tidak Tetap ( <i>Unsteady Flow</i> ) pada Saluran Terbuka .....	14
2.4.6. Kondisi Batas Pada Aliran Tidak Tetap .....	15
2.4.7. Menampilkan Hasil .....	16
2.5. Analisa Hidrolik .....	17
2.5.1. Persamaan Energi .....	17
2.5.2. Kehilangan Tinggi Energi .....	18
2.5.3. Kapasitas Angkut Tampang .....	19
2.5.4. Tinggi Energi Kinetik Rata-Rata .....	20
2.5.5. Tinggi Hilang Karena Gesekan .....	21
2.5.6. Koefisien Persempitan Dan Perlebaran Tampang .....	21
2.5.7. Koefisien Kekasaran .....	21
2.6. Analisa <i>Transport Sedimen</i> .....	22

2.7. Perbaikan Alur Sungai .....	25
2.7.1. Tanggul .....	25
2.7.2. Stabilitas Tanggul .....	27
2.7.2.1. Formasi Garis Depresi .....	27
2.7.2.2. Stabilitas Lereng Tanggul dengan Program Geoslope .....	29
2.7.2.3. Menentukan Lokasi Titik Pusat Bidang Longsor .....	31
2.7.3. Perkuatan Lereng .....	33
2.7.4. Ambang ( <i>Groundsill</i> ) .....	34
2.8. Konsep Eko-Hidraulik dalam Pengelolaan Sungai .....	36
2.9. Perbaikan Sungai dengan Konsep Eko-Hidraulik .....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1. Lokasi Daerah Studi .....	39
3.2. Kondisi Daerah Studi .....	41
3.2.1. Kondisi Hidrologi .....	41
3.2.2. Kondisi Wilayah Terdampak Luapan Lumpur Lapindo .....	41
3.2.3. Kondisi Topografi .....	42
3.2.4. Kondisi Geologi .....	42
3.3. Data-data Yang Diperlukan .....	43
3.4. Sistematika Penggerjaan Skripsi .....	44
3.5. Sistematika Penggerjaan HECRAS .....	46
<b>BAB IV PERHITUNGAN DAN ANALISA DATA</b>	
4.1. Analisa Hidrologi .....	49
4.1.1. Data AWLR .....	49
4.1.2. Metode <i>Flow Characterstic</i> .....	49
4.1.3. Lengkung Debit ( <i>Rating Curve</i> ) .....	49
4.2. Analisa Geometri Sungai.....	52
4.2.1. Data Potongan Memanjang .....	52
4.2.2. Data Potongan Melintang Sungai .....	54
4.3. Analisa Data Sedimen .....	54
4.4. Analisa Data Pasang Surut .....	55
4.5. Analisa Aliran ( <i>Flow Analysis</i> ) Kondisi Eksisting.....	58
4.5.1. Input Data Geometri.....	58
4.5.2. Analisa Aliran Mantap ( <i>Steady Flow Analysis</i> ).....	60
4.5.3. Analisa Aliran Tidak Mantap ( <i>Unsteady Flow Analysis</i> ).....	69

4.5.4. Perbandingan Hasil <i>Running HEC-RAS Steady Flow dengan Unsteady Flow</i> .....	73
4.6. Analisa Sedimen ( <i>Sediment Analysis</i> ) Kondisi Eksisting dengan Lumpur ...	73
4.7. Upaya Perbaikan Sungai .....	76
4.7.1. Perbaikan Lereng .....	77
4.7.2. Perencanaan Tanggul .....	77
4.7.3. Perencanaan Ambang .....	80
4.10. Stabilitas Tanggul .....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	88
5.2. Saran .....	89

**DAFTAR PUSTAKA****DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Faktor frekuensi (K) fungsi dari nilai koefisien asimetri (Cs) dan kala ulang (T) .....	6
Tabel 2.2. Koefisien kontraksi dan ekspansi untuk aliran subkritis.....	18
Tabel 2.3. Koefisien Manning's.....	22
Tabel 2.4. Debit Banjir Rencana dan Jagaan .....	26
Tabel 2.5. Debit Banjir Rencana dan lebar puncak tanggul .....	27
Tabel 2.6. Sudut-sudut petunjuk menurut Fellenius .....	31
Tabel 3.1. Rekapitulasi Lokasi Administrasi Patok .....	41
Tabel 4.1. Data Tinggi Muka Air .....	50
Tabel 4.2. Metode <i>Flow Characteristic</i> .....	51
Tabel 4.3. Rekapitulasi $Q_{andalan}$ .....	52
Tabel 4.4. Hasil Analisa Saringan KP150 Kiri Tengah.....	54
Tabel 4.5. Hasil Analisa Saringan KP262 Kanan Tengah.....	55
Tabel 4.6. Hasil Analisa Saringan Muara Kiri Tengah .....	55
Tabel 4.7. Data Pasang Surut .....	57
Tabel 4.8. Rekapitulasi Patok Yang Meluber .....	67
Tabel 4.9. Rekapitulasi $Q_{andalan}$ Dengan Muatan .....	69
Tabel 4.10. Rekapitulasi Analisa Saringan Untuk HEC-RAS .....	74
Tabel 4.11. Rekapitulasi Perubahan Dasar Sungai Eksisting Dengan Lumpur .....	74
Tabel 4.12. Kecepatan Eksisting Sungai Porong Dengan Lumpur .....	75
Tabel 4.13. Perubahan Dasar Sungai Dengan Tanggul .....	78
Tabel 4.14. Kecepatan Aliran Setelah Normalisasi Dengan Tanggul .....	79
Tabel 4.15. Kecepatan Aliran Dengan Tanggul Dan Ambang .....	81
Tabel 4.16. Perubahan Dasar Sungai dengan Tanggul dan Ambang .....	82
Tabel 4.17. Rekapitulasi Hasil Analisis Stabilitas Lereng Sungai Porong menggunakan Geo Studio Slope .....	87

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Jendela <i>New Project</i> .....	8
Gambar 2.2. Jendela Geometri Data.....	9
Gambar 2.3. Jendela <i>Editor Data Cross Section</i> .....	10
Gambar 2.4. Jendela <i>Editor Data Aliran Steady Flow</i> .....	11
Gambar 2.5. Jendela <i>Editor Kondisi Batas</i> .....	12
Gambar 2.6. Tampilan <i>Steady Flow Analysis</i> .....	14
Gambar 2.7. Diagram aliran berubah beraturan.....	18
Gambar 2.8. Pembagian tampang untuk keperluan hitungan kapasitas angkut .....	20
Gambar 2.9. Hitungan tinggi energi kinetik rata-rata di suatu tampang .....	20
Gambar 2.10. Bagian-Bagian Tanggul .....	26
Gambar 2.11. Berm dan Kemiringan lereng.....	27
Gambar 2.12. Garis depresi pada bendungan homogen (sesuai dengan garis parabola) .....	28
Gambar 2.13. Stabilitas lereng tanggul dengan metode Irisan .....	31
Gambar 2.14. Posisi titik pusat busur longsor kritis metode Fellenius untuk hilir .....	32
Gambar 2.15. Posisi titik pusat busur longsor kritis metode Fellenius untuk hulu .....	32
Gambar 2.16. Posisi titik pusat busur longsor kritis pada kuat geser kecil .....	33
Gambar 2.17. Perkuatan Tebing .....	33
Gambar 2.18. Contoh konstruksi pasangan batu kosong dan pasangan batu .....	34
Gambar 2.19. Panjang Lantai Lindung pada Ambang .....	36
Gambar 2.20. Tanaman Antara Pasangan Batu Kosong .....	37
Gambar 2.21. Krib Penahan Arus Dari Batu dan Akar/Potongan Tumbuhan.....	38
Gambar 2.22. Bendung Rendah Dari Batu Lepas .....	38
Gambar 3.1. Peta Lokasi Studi .....	39
Gambar 3.2. Lokasi Patok Kali Porong .....	40
Gambar 3.3. Diagram Alur Penggerjaan Studi .....	45
Gambar 3.4. Diagram Alur Penggerjaan HECRAS .....	47
Gambar 3.5. Diagram Alur Penggerjaan GEOSLOPE .....	48
Gambar 4.1. <i>Rating Curve</i> (Lengkung Debit) .....	50
Gambar 4.2. Potongan Memanjang Kali Porong .....	53
Gambar 4.3. Grafik Pasang Surut .....	56
Gambar 4.4. Skema Sistem Sungai Porong .....	59
Gambar 4.5. <i>Cross Section</i> pada KP270 dengan $Q_{26\%}$ kondisi pasang .....	60

Gambar 4.6. <i>Cross Section</i> pada KP265 dengan $Q_{26\%}$ kondisi pasang .....	61
Gambar 4.7. <i>Cross Section</i> pada KP260 dengan $Q_{26\%}$ kondisi pasang .....	61
Gambar 4.8. <i>Cross Section</i> pada KP255 dengan $Q_{26\%}$ kondisi pasang .....	62
Gambar 4.9. <i>Cross Section</i> pada KP250 dengan $Q_{26\%}$ kondisi pasang .....	62
Gambar 4.10. Profil Muka Air $Q_{26\%}$ kondisi pasang.....	63
Gambar 4.11. Profil Muka Air $Q_{50\%}$ kondisi pasang.....	64
Gambar 4.12. Profil Muka Air $Q_{75\%}$ kondisi pasang.....	65
Gambar 4.13. Profil Muka Air $Q_{97\%}$ kondisi pasang.....	66
Gambar 4.14. <i>Cross Section</i> pada KP270 dengan <i>Unsteady Flow</i> 31 Januari 2009 - 2 Februari 2009 .....	70
Gambar 4.15. <i>Cross Section</i> pada KP265 dengan <i>Unsteady Flow</i> 31 Januari 2009 - 2 Februari 2009 .....	70
Gambar 4.16. <i>Cross Section</i> pada KP260 dengan <i>Unsteady Flow</i> 31 Januari 2009 - 2 Februari 2009 .....	71
Gambar 4.17. Profil Muka Air <i>Unsteady Flow</i> 31 Januari 2009 - 2 Februari 2009 .....	72
Gambar 4.18. Grafik Perubahan Dasar Sungai Eksisting Dengan Lumpur .....	75
Gambar 4.19. Grafik Kecepatan Aliran Eksisting Dengan Lumpur .....	76
Gambar 4.20. Grafik Perubahan Dasar Sungai Setelah Normalisasi Dengan Tanggul .....	79
Gambar 4.21. Grafik Kecepatan Aliran Setelah Normalisasi dengan Tanggul .....	80
Gambar 4.22 Grafik Kecepatan Aliran Dengan Tanggul dan Ambang .....	81
Gambar 4.23. Grafik Perubahan dasar sungai dengan Tanggul dan Ambang .....	82
Gambar 4.24. Hasil Running HEC-RAS pada KP265 setelah dibangun Tanggul dan Ambang .....	83
Gambar 4.25. Profil Muka Air Setelah Normalisasi Setelah Normalisasi .....	84
Gambar 4.26. Stabilitas Tanggul Kiri KP265.....	85
Gambar 4.27. Nilai Keamanan Minimum ( <i>Safety Factor</i> ) Tanggul Kiri KP265 .....	85
Gambar 4.28. Stabilitas Tanggul Kanan KP265 .....	86
Gambar 4.29. Nilai Keamanan Minimum ( <i>Safety Factor</i> ) Tanggul Kanan KP265 .....	86

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data AWLR 2008-2011

Lampiran II Data Cross Section Kali Porong Pengukuran Desember 2011

Lampiran III Data Sedimen

Lampiran IV Detail Gambar Tanggul

Lampiran V Detail Gambar Perkuatan Tanggul

Lampiran VI Detail Gambar Ambang

Lampiran VII Langkah Pengerjaan HEC-RAS Dengan Sedimen

Lampiran VIII Langkah Pengerjaan Geostudio-Slope

