














Tabel 4.1 Perubahan secara Spasial dan Visual Bangunan Induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan

Denah	Tahun 1990	Tahun 2006	Tahun 2015(saat ini)
<p>Denah</p> 	<p>Tahun 1990 denah bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan tidak mengalami perubahan, penambahan, atau pengurangan bentuk bangunan secara spasial. Karakter spasial bangunan induk Kantor Bakorwil masih asli seperti awal dibangunnya bangunan Kantor Bakorwil</p>	<p>Tambahan kanopi belakang bangunan induk Kantor Bakorwil sekitar tahun 1993-tahun 1994. Penambahan kanopi tidak merubah keaslian dan karakter asli dari bangunan,</p> 	<p>Tambahan kanopi depan bangunan induk Kantor Bakorwil sekitar tahun 1993-tahun 1994. Penambahan kanopi tidak merubah keaslian dan karakter asli dari bangunan, karena penambahan elemen tidak secara langsung menempel bangunan</p> 
<p>Denah</p> 	<p>Tambahan kanopi samping bangunan induk Kantor Bakorwil sekitar tahun 1993-tahun 1994. Penambahan kanopi tidak merubah keaslian dan karakter asli dari bangunan, karena penambahan elemen tidak secara langsung menempel bangunan</p> 	<p>Ruang ganti ketinggian dibawah batas plafon, yaitu 4 meter dari permukaan lantai, tebal dinding setengah bata. Ukuran denah ruang ganti 1,5meter x 1,5meter</p> 	

Lanjutan dari Tabel 4.1 Perubahan secara Spasial dan Visual Bangunan Induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan

	Tahun 1990	Tahun 2006	Tahun 2015(saat ini)
Denah		<p>Fungsi ruang ini dari awal tidak mengalami perubahan yaitu ruang rapat</p> <p>Fungsi ruang ini dari awal tidak mengalami perubahan, tetap sebagai ruang Pembantu Gubernur hanya berubah nama menjadi Kepala Bakorwil, yaitu ruang bagi ketua dari pengkoordinasian wilayah. Ruang-ruang disebelahnya juga tidak mengalami perubahan yaitu sebagai mushollah dan gudang</p> <p>Fungsi ruang ini dari awal tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai ruang aula pertemuan</p> <p>DENAH</p> <p>KETERANGAN : ■ Ruang yang mengalami perubahan fungsi ■</p>	<p>Fungsi ruang ini dari awal tidak mengalami perubahan yaitu</p> <p>Fungsi ruang ini dari awal tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebagai ruang Pembantu Gubernur hanya berubah nama menjadi Kepala Bakorwil, yaitu ruang bagi ketua dari pengkoordinasian wilayah. Ruang-ruang disebelahnya juga tidak mengalami perubahan yaitu sebagai mushollah dan</p> <p>Fungsi ruang ini dari awal tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai ruang aula pertemuan</p> <p>DENAH</p> <p>KETERANGAN : ■ Ruang yang mengalami perubahan fungsi ■</p>
Tampak	<p>TAMPAK DEPAN</p> <p>Tahun 1990 tampak depan bangunan induk Kantor Bakorwil, masih dalam kondisi dan bentuk asli tanpa adanya perubahan, penambahan, dan pengurangan bentuk dan elemen bangunan, sehingga karakter asli dari bangunan masih terlihat dari awal dibangun</p>	<p>TAMPAK DEPAN</p> <p>Tahun 2006 tampak depan bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan mengalami penambahan kanopi depan berupa atap datar dan atap limasan. Kanopi depan tetap menyesuaikan/menyelaraskan dengan kanopi asli dan karakter bangunan, sehingga dengan adanya tambahan elemen berupa kanopi tidak merubah/mempengaruhi bentuk dan karakter asli dari bangunan Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan. Karakter dan bentuk asli dari bangunan kantor Bakorwil masih tetap terlihat</p>	<p>TAMPAK DEPAN</p> <p>Tahun 2015 tampak depan bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan mengalami penambahan material baru berupa keramik berwarna krem dengan ketinggian 2m dari permukaan lantai. Adanya penambahan material keramik pada tampak depan bangunan induk Kantor Bakorwil, tidak mempengaruhi bentuk asli dari bangunan karena dominasi karakter asli</p>

Lanjutan dari Tabel 4.1 Perubahan secara Spasial dan Visual Bangunan Induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan

	Tahun 1990	Tahun 2006	Tahun 2015-saat ini
Tampak	 <p data-bbox="780 506 1077 527" style="text-align: center;">TAMPAK BELAKANG</p> <p data-bbox="311 548 1092 667">Tahun 1990 tampak belakang bangunan induk Kantor Bakorwil, masih dalam kondisi dan bentuk asli tanpa adanya perubahan, penambahan, dan pengurangan bentuk dan elemen bangunan, sehingga karakter asli dari bangunan masih terlihat dari awal dibangun</p>	 <p data-bbox="1679 537 1976 558" style="text-align: center;">TAMPAK BELAKANG</p> <p data-bbox="1130 594 1991 814">Tahun 2006 tampak belakang bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan mengalami penambahan kanopi belakang berupa atap struktur baja ringan. Kanopi belakang bangunan tidak memperkuat karakter bangunan, karena memiliki bentuk arsitektur masa kini(modern). Adanya penambahan kanopi belakang bangunan induk Kantor Bakorwil, tidak merubah/mempengaruhi karakter bentuk asli dari bangunan kantor karena elemen tersebut tidak secara langsung menempel pada bangunan Kantor Bakorwil</p>	 <p data-bbox="2519 537 2816 558" style="text-align: center;">TAMPAK BELAKANG</p> <p data-bbox="2030 594 2810 846">Tahun 2015 tampak belakang bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasa tidak mengalami penambahan material keramik pada dinding bangunan, dinding masih dalam kondisi yang asli tanpa adanya perubahan/penambahan material baru. Tampak belakang mengalami penambahan kanopi belakang atap struktur baja ringan. Kanopi belakang tidak memperkuat karakter bangunan, karena memiliki bentuk arsitektur masa kini(modern). Adanya penambahan kanopi belakang bangunan induk Kantor Bakorwil tidak merubah/mempengaruhi karakter bentuk asli dari bangunan Kantor Bakorwil.</p>
	 <p data-bbox="810 888 1077 909" style="text-align: center;">TAMPAK TENGAH</p> <p data-bbox="311 930 1092 1050">Tahun 1990 tampak tengah bangunan induk Kantor Bakorwil, masih dalam kondisi dan bentuk asli tanpa adanya perubahan, penambahan, dan pengurangan bentuk dan elemen bangunan, sehingga karakter asli dari bangunan masih terlihat dari awal dibangun</p>	 <p data-bbox="1650 1062 2006 1083" style="text-align: center;">TAMPAK SAMPING(TIMUR)</p> <p data-bbox="1130 1119 1991 1318">Tahun 2006 tampak samping(timur) bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan mengalami penambahan kanopi depan berupa atap datar. Kanopi samping(timur) tetap menyesuaikan/menyelaraskan dengan kanopi asli dan karakter bangunan, sehingga dengan adanya tambahan elemen berupa kanopi tidak merubah/mempengaruhi bentuk dan karakter asli dari bangunan Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan. Karakter dan bentuk asli dari bangunan kantor Bakorwil masih tetap ...</p>	 <p data-bbox="2460 1098 2816 1119" style="text-align: center;">TAMPAK SAMPING(TIMUR)</p> <p data-bbox="2030 1140 2810 1360">Tahun 2015 tampak samping(timur) bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan mengalami penambahan material baru berupa keramik berwarna krem dengan ketinggian 2m dari permukaan lantai. Adanya penambahan material keramik pada tampak samping(timur) bangunan induk Kantor Bakorwil, tidak mempengaruhi bentuk asli dari bangunan karena dominasi karakter asli bangunan masih jelas terlihat pada tampak samping(timur) bangunan Kantor Bakorwil</p>
	 <p data-bbox="691 1335 1077 1356" style="text-align: center;">TAMPAK SAMPING(TIMUR)</p> <p data-bbox="311 1371 1092 1465">Tampak samping(timur) bangunan induk, masih dalam kondisi dan bentuk asli tanpa adanya perubahan, penambahan, dan pengurangan bentuk dan elemen bangunan. Karakter asli dari bangunan masih terlihat dari awal dibangun</p>	 <p data-bbox="1679 1587 2006 1608" style="text-align: center;">TAMPAK SAMPING(BARAT)</p> <p data-bbox="1130 1644 1991 1770">Tahun 2006 tampak samping(barat) bangunan induk kantor Bakorwil, masih dalam kondisi dan bentuk asli tanpa adanya perubahan, penambahan, dan pengurangan bentuk dan elemen bangunan, sehingga karakter asli dari bangunan masih terlihat dari awal dibangun</p>	 <p data-bbox="2460 1570 2816 1591" style="text-align: center;">TAMPAK SAMPING(BARAT)</p> <p data-bbox="2030 1612 2810 1843">Tahun 2015 tampak samping(barat) bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan mengalami penambahan material baru berupa keramik berwarna krem dengan ketinggian 2m dari permukaan lantai. Adanya penambahan material keramik pada tampak samping(barat) bangunan induk Kantor Bakorwil, tidak mempengaruhi bentuk asli dari bangunan karena dominasi karakter asli bangunan masih jelas terlihat pada tampak samping(barat) bangunan Kantor Bakorwil</p>
	 <p data-bbox="721 1749 1077 1770" style="text-align: center;">TAMPAK SAMPING(BARAT)</p> <p data-bbox="311 1812 1092 1906">Tampak samping(barat) bangunan induk, masih dalam kondisi dan bentuk asli tanpa adanya perubahan, penambahan, dan pengurangan bentuk dan elemen bangunan,. Karakter asli dari bangunan masih terlihat dari awal dibangun</p>		

Tahun 1990


Tahun 2006-saat ini

Potongan




POTONGAN A-A'

Tahun 1990 potongan A-A' bangunan induk Kantor Bakorwil konstruksi/struktur dari bangunan, yaitu konstruksi/struktur atap dan dinding tidak mengalami perubahan. Bentuk konstruksi/struktur bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan masih asli dari awal dibangun



POTONGAN B-B'

Tahun 1990 potongan B-B' bangunan induk Kantor Bakorwil konstruksi/struktur bangunan, yaitu konstruksi/struktur atap dan dinding tidak mengalami perubahan. Bentuk konstruksi/struktur bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan masih asli dari awal dibangun



POTONGAN A-A'




Tahun 2006 hingga saat ini potongan A-A' bangunan induk Kantor Bakorwil konstruksi/struktur dari bangunan, yaitu konstruksi/struktur atap dan dinding tidak mengalami perubahan. Bentuk konstruksi/struktur bangunan masih asli dari awal dibangun. Pada ruang aula pertemuan mengalami penambahan ruang baru, yaitu ruang ganti sehingga terjadi penambahan struktur dinding pada bangunan. Adanya penambahan ruang ganti pada ruang aula pertemuan tidak berpengaruh pada struktur/konstruksi asli dari bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan



POTONGAN B-B'

Tahun 2006 hingga saat ini potongan B-B' bangunan induk Kantor Bakorwil konstruksi/struktur dari bangunan, yaitu konstruksi/struktur atap dan dinding tidak mengalami perubahan. Bentuk konstruksi/struktur bangunan masih asli dari awal dibangun. Pada ruang aula pertemuan mengalami penambahan ruang baru, yaitu ruang ganti sehingga terjadi penambahan struktur dinding pada bangunan. Adanya penambahan ruang ganti pada ruang aula pertemuan tidak berpengaruh pada struktur/konstruksi asli dari bangunan induk Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan

Tabel 4.2 Karakteristik Spasial dan Visual Bangunan Penunjang Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan

Tahun 1858 (awal dibangun) - 2015 (saat ini)	Tahun 1858 (awal dibangun) - 2015 (saat ini)
<p>Denah</p>  <p>Denah bangunan penunjang Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan dari awal dibangun abad ke-18 hingga saat ini, bangunan masih dalam bentuk/kondisi asli tanpa adanya perubahan, penambah, atau pengurangan bentuk pada denah. Karakter spasial pada bangunan penunjang Kantor Bakorwil, masih dalam kondisi asli, sehingga karakter dari bangunan masih tinggi/kuat dalam bangunan</p> <p>Massa bangunan pertama bangunan penunjang Kantor Bakorwil IV Jatim Paamekasan fungsi ruang-ruangnya dominan sebagai ruang arsip, ruang koperasi, ruang PPID, perpustakaan, dan gudang. Ketinggian tiap ruangnya 5,5 meter dari permukaan lantai ke plafon</p> <p>Selasar Gudang Ruang koperasi Ruang arsip Perpustakaan Ruang PPID</p> <p>DENAH</p>	<p>Tampak</p>  <p>TAMPAK DEPAN Tampak depan bangunan penunjang Kantor Bakorwil dari awal dibangun yaitu abad ke-18 hingga saat ini, masih dalam kondisi dan bentuk asli tanpa adanya perubahan, penambahan, dan pengurangan bentuk dan elemen bangunan. Kaeakter asli dari bangunan penunjang Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan masih terlihat dari awal dibangun hingga saat ini</p> <p>TAMPAK BELAKANG Tampak belakang bangunan penunjang Kantor Bakorwil dari awal dibangun yaitu abad ke-18 hingga saat ini, masih dalam kondisi dan bentuk asli tanpa adanya perubahan, penambahan, dan pengurangan bentuk dan elemen bangunan. Karakter asli dari bangunan penunjang Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan masih terlihat dari awal dibangun hingga saat ini</p> <p>TAMPAK SAMPING(SELATAN) Tampak samping(selatan) bangunan penunjang Kantor Bakorwil dari awal dibangun yaitu abad ke-18 hingga saat ini, masih dalam kondisi dan bentuk asli tanpa adanya perubahan, penambahan, dan pengurangan bentuk dan elemen bangunan. Karakter asli dari bangunan penunjang Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan masih terlihat dari awal dibangun hingga saat ini</p>
<p>Massa bangunan kedua bangunan penunjang Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan fungsi ruang-ruang dominan sebagai gudang dan masih belum difungsikan sebagai ruang-ruang kantor. Ruang-ruang ini masih dalam proses perbaikan atau renovasi agar dapat difungsikan sebagai ruang-ruang kantor untuk jangka waktu yang akan datang. Ketinggian tiap ruang yaitu 6 meter dari permukaan lantai ke plafon</p> <p>DENAH</p>  <p>Gudang Gudang Gudang Gudang</p>	<p>Potongan</p>  <p>POTONGAN C-C' Awal dibangun hingga saat ini potongan C-C' bangunan penunjang Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan konstruksi/struktur dari bangunan, yaitu konstruksi/struktur atap dan dinding tidak mengalami perubahan. Bentuk konstruksi/struktur dari bangunan penunjang Kantor Bakorwil IV Jatim Pamekasan masih asli dari awal dibangun hingga saat ini</p>

