

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
DALAM PENDUGAAN SEBARAN DAERAH RAWAN LONGSOR
DI KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR**

**Oleh
REZA MUHAMMADI**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
MALANG**

2018

PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
DALAM PENDUGAAN SEBARAN DAERAH RAWAN LONGSOR
DI KECAMATAN NGARGOYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh :

REZA MUHAMMADI

135040200111157

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI
MINAT MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Pertanian Strata Satu (S-1)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN TANAH
MALANG

2018

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa segala pernyataan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian saya sendiri, dengan bimbingan komisi pembimbing. Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang dengan jelas di tunjukkan rujukannya dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, Agustus 2018

Reza Muhammadi



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul penelitian : Penerapan Sistem Informasi Geografis dalam Pendugaan Sebaran Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar
Nama Mahasiswa : Reza Muhammadi
NIM : 135040200111157
Jurusan : Tanah
Program Studi : Agroekoteknologi
Laboratorium : Pedologi dan Sistem Informasi Sumberdaya Lahan

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Ir. M. Lutfi Rayes, M.Sc.
NIP. 19540505 198003 1 008

Pembimbing Pendamping II,

Istika Nita, SP., MP.
NIK. 201609 891118 2 001

Diketahui,
Ketua Jurusan Tanah

Prof. Dr. Ir. Zaenal Kusuma, SU.
NIP. 19540501 198103 1 006

Tanggal Persetujuan

LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan

MAJELIS PENGUJI

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Ir. Zaenal Kusuma, SU
NIP. 19540501 198103 1 006

Dr. Ir. Retno Suntari, MS.
NIP. 19580503 198303 2 002

Penguji III

Penguji IV

Prof. Dr. Ir. M. Luthfi Rayes, M. Sc.
NIP. 19540505 198003 1 008

Istika Nita, SP., MP.
NIK. 201609 891118 2 001

Tanggal Lulus.....

Jadilah seperti bunga yang
memberikan keharuman
bahkan kepada tangan
yang telah
menghancurkannya.
(Ali bin Abi Thalib)



Skripsi ini kupersembahkan kepada,
Kedua orang tua, adik-adik saya
dan teruntuk kekasihku tercinta

RINGKASAN

REZA MUHAMMADI. 135040200111157. Penerapan Sistem Informasi Geografi dalam Pendugaan Sebaran daerah Rawan Longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar. Dibawah bimbingan Mochtar Luthfi Rayes sebagai Pembimbing Utama dan Istika Nita sebagai Pembimbing Pendamping

Kecamatan Ngargoyoso termasuk wilayah yang berpotensi terjadi bencana tanah longsor. Wilayah Kecamatan Ngargoyoso yang berlokasi di lereng barat Gunung Lawu memiliki topografi pegunungan dan perbukitan yang mempunyai lereng curam menjadikan wilayah tersebut rawan terhadap bencana tanah longsor. Penelitian ini bertujuan memetakan sebaran daerah rawan longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ngargoyoso yang secara administrasi terbagi kedalam 9 desa. Parameter kerawanan tanah longsor yang digunakan meliputi curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, geologi, serta karakteristik sifat fisik tanah yakni permeabilitas, tekstur dan kedalaman efektif. Metode yang digunakan adalah survei lapangan didasarkan pada satuan peta lahan dan juga analisis *scoring*. Satuan peta lahan (SPL) dibuat berdasarkan *overlay* peta *landform*, peta kemiringan lereng dan peta geologi. Terdapat 16 satuan peta lahan yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam survei lapangan untuk menentukan karakteristik sifat fisik tanah. Untuk mengetahui sebaran daerah rawan longsor dilakukan analisis *scoring* atau pengharkatan dari setiap parameter kerawanan tanah longsor yang kemudian diklasifikasikan menjadi tiga kelas kerawanan yakni rendah, menengah dan tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan kelas kerawanan tanah longsor rendah terdapat pada SPL 1,2,3,4,5 dan 9, berada dominan di Desa Dukuh, Nglegok, Puntukrejo dicirikan curah hujan sedang hingga agak basah, kemiringan lereng datar hingga landai, dengan penggunaan lahan berupa permukiman, perkebunan, sawah dan tegalan. Kelas kerawanan menengah terdapat pada SPL 3,4,5,6,7,8,10,11,12,14 dan 15, dominan terdapat di Desa Girimulyo, Kemuning, Jatirejo dan Nglegok. Kerawanan menengah dicirikan curah hujan sedang hingga agak basah, kemiringan landai hingga sangat curam, penggunaan lahan berupa hutan/perkebunan, permukiman, semak belukar dan sawah/tegalan. Kelas kerawanan tinggi terdapat pada SPL 6,7,8,11,12,13,15 dan 16 tersebar dominan di Desa Berjo, Ngargoyoso dan Segorogunung, dicirikan dengan curah hujan agak basah, kemiringan lereng agak curam hingga sangat curam, penggunaan lahan hutan/perkebunan, semak belukar, dan sawah/tegalan.. Hasil validasi peta sebaran daerah rawan longsor menunjukkan tingkat keakuriasan sebesar 85,71% dimana faktor kemiringan lereng, penggunaan lahan serta kedalaman efektif tanah menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya tanah longsor di Kecamatan Ngargoyoso.

SUMMARRY

REZA MUHAMMADI. 135040200111157. Application of Geography Information System in the Landslide Prone area Distribution Prediction in Ngargoyoso Subdistrict, Karanganyar. Supervised by Mochtar Luthfi Rayes and Istika Nita.

Ngargoyoso Subdistrict includes areas that have the potential to cause landslides. The Ngargoyoso Subdistrict area, located on the western slope of Mount Lawu, has a topography of mountains and hills that have steep slopes, making the area prone to landslides. This research aims to map the distribution of landslide-prone areas in Ngargoyoso Subdistrict, Karanganyar Regency.

This research was carried out in Ngargoyoso which is divided into 9 administrative villages. Parameter of the landslide insecurity used include rainfall, slope, land use, geology, and physical properties of the soil characteristics include permeability, texture and depth. The method used is a field survey based on a unit of land maps and also scoring analysis. Land map units (SPL) is based on landform map overlays, slope map and geological maps. There are 16 units of SPL that was later used as a field survey to rate the characteristics of the physical properties of the soil. To know the distribution of landslide prone areas was conducted analysis of scoring or weighting of each parameter of the landslide insecurity which then are classified into three classes, is a low of landslide-prone, medium and high.

The results of the research showed that low landslide-prone classes were found in SPL 1,2,3,4,5 and 9, dominant in Dukuh, Nglegok, and Puntukrejo Villages, characterized by moderate to rather wet rainfall, flat slope to slope, with land use in the form of settlements, plantations, rice fields and moor. Medium landslide prone classes are found in SPL 3,4,5,6,7,8,10,11,12,14 and 15, predominantly in the villages of Girimulyo, Kemuning, Jatirejo and Nglegok. Medium landslide-prone is characterized by moderate to slightly wet rainfall, gentle slope to very steep, land use in the form of forests/plantations, settlements, shrubs and fields/moor. High landslide-prone classes are found in SPL 6,7,8,11,12,13,15 and 16 are predominantly distributed in Berjo, Ngargoyoso and Segorogunung villages, characterized by rather wet rainfall, rather steep slope to very steep slopes, forest land use/plantations, shrubs, and fields/moorings. The validation of landslide-prone areas shows that the accuracy level is 85.71% where the slope factor, land use and effective depth of soil are the most influential factors in the occurrence of landslides in Ngargoyoso Sub-district.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga setelah penulis mampu menyelesaikan penelitian dengan topik **“Penerapan Sistem Informasi Geografi dalam Pendugaan Sebaran Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar”**. Penelitian ini merupakan tugas akhir skripsi sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada program Strata-1, di Jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya serta adik-adik yang senantiasa memberikan dukungan baik moril ataupun materiil sehingga dalam penyelesaian skripsi dapat terselesaikan dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mochtar Lutfi Rayes, M.Sc dan Istika Nita, SP. MP., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian skripsi.
3. Bapak Wiyono, S.Sos. M.Si., beserta keluarga yang sudah membantu dalam kegiatan penelitian.
4. Meida Sinta Dewati, Amd.Gz., yang tak henti memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Cahya Nurul Huda, S.Pd dan Ahda Syifaul Absori yang telah membantu dalam kegiatan survei lapangan.
6. Sahabat penghuni kontrakan sarang coro, yaitu : Nur Dian Laksono, SP., Abdul Lathif Rabbani, SP., Choirul Anam, SP., Alif Nur Rizki, Mualif Adi Saputra, Gidi Bayu Mandewa W. serta M. Jauhar Firdaus yang memberikan motivasi beserta hujatan yang membangun semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar LPM Canopy yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
8. Rekan – rekan satu dosen pembimbing, Ahmad Idhan Rifaldi, SP., Andre Sitinjak, Athirah Arum, Pramudito Kartiko, Emansyah Tarjulin, dan Iman Irsyad yang saling memberikan motivasi, kritik dan saran yang membangun bagi penulis.
9. Seluruh warga Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar yang dengan ramah membantu dalam penyelesaian kegiatan penelitian.
10. Serta, seluruh civitas akademika dan rekan rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Tanah, FP UB yang telah dukungan baik kritik ataupun saran bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masukan dan kritik sangat dibutuhkan oleh penulis. Diharapkan hasil dari penelitian dapat memberikan manfaat baik bagi rekan-rekan mahasiswa, instansi pemerintah, pihak-pihak di lokasi penulis melaksanakan penelitian, masyarakat umum, dan berbagai pihak yang lainnya sekedar sebagai bahan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi penulis khususnya.

Malang, Agustus 2018

Penulis

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Reza Muhammadi, dilahirkan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Oktober 1995 dari keluarga Bapak Nur Ahmadi Thohari, S.PdI dan Ibu Sri Paryani, S.Pd dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 2 Lalung, Karanganyar pada tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Karangayor dan lulus pada tahun 2010, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Karanganyar dan lulus pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan Strata satu (S1) di Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya Malang melalui jalur SBMPTN, selanjutnya penulis mengambil Minat Manajemen Sumberdaya Lahan, Laboratorium Pedologi dan Sistem Informasi Sumberdaya Lahan. Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif dalam organisasi pers mahasiswa yakni menjadi pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Canopy FP-UB periode 2015 sampai 2017. Penulis telah melaksanakan magang kerja di PT. Perkebunan Nusantara XII, Kebun Pancursari, Kabupaten Malang dan sekarang telah menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian Penerapan Sistem Informasi Geografi dalam Pendugaan Sebaran Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| RINGKASAN | i |
| SUMMARRY | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| RIWAYAT HIDUP | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| I. PENDAHULUAN | |
| Error! Bookmark not defined. | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 3 |
| 1.5. Hipotesis Penelitian..... | 3 |
| 1.6. Alur Pikir Penelitian..... | 3 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1. Tanah Longsor..... | 5 |
| 2.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Longsor | 5 |
| 2.3. Dampak Bencana Tanah Longsor | 10 |
| 2.4. Sistem Informasi Geografi (SIG) | 11 |
| 2.5. Sistem Informasi Geografi dalam Pemetaan Kawasan Rawan Longsor | 11 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 12 |
| 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian | 12 |
| 3.2. Alat dan Bahan | 12 |
| 3.3. Metode..... | 13 |
| 3.4. Pelaksanaan Penelitian | 16 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 22 |
| 4.1. Hasil..... | 22 |
| 4.2. Pembahasan | 37 |
| V. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 49 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 49 |
| 5.2. Saran..... | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA | 50 |
| LAMPIRAN..... | 53 |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Teks | Halaman |
|-------|---|---------|
| 1. | Faktor Penyebab dan Faktor Pemicu Tanah Longsor..... | 6 |
| 2. | Alat Penelitian | 12 |
| 3. | Bahan Penelitian..... | 13 |
| 4. | <i>Scoring</i> Parameter Curah Hujan | 14 |
| 5. | <i>Scoring</i> Parameter Kemiringan Lereng | 14 |
| 6. | <i>Scoring</i> Parameter Penggunaan Lahan | 14 |
| 7. | <i>Scoring</i> Parameter Geologi..... | 14 |
| 8. | <i>Scoring</i> Parameter Permeabilitas Tanah..... | 15 |
| 9. | <i>Scoring</i> Parameter Tekstur Tanah | 15 |
| 10. | <i>Scoring</i> Parameter Kedalaman Efektif Tanah | 15 |
| 11. | Keterangan Satuan Peta Lahan di Lokasi Penelitian | 19 |
| 12. | Analisis Karakteristik Fisika Tanah | 20 |
| 13. | Intensitas dan Distribusi Curah Hujan Kecamatan Ngargoyoso . | 24 |
| 14. | Luas dan Presentase Kemiringan Lereng Kecamatan Ngargoyoso..... | 25 |
| 15. | Luas dan Presentase Penggunaan Lahan di Kecamatan Ngargoyoso..... | 28 |
| 16. | Luas dan Presentase Geologi di Kecamatan Ngargoyoso | 34 |
| 17. | Karakteristik Sifat Fisik Tanah di Lokasi Penelitian..... | 35 |
| 18. | Luas dan Distribusi Permeabilitas Tanah Kecamatan Ngargoyoso..... | 35 |
| 19. | Luas dan Distribusi Tekstur Tanah Kecamatan Ngargoyoso | 36 |
| 20. | Sebaran Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Ngargoyoso..... | 37 |
| 21. | Data Kejadian Longsor Aktual di Kecamatan Ngargoyoso | 46 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Teks | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Bagan Alur Pikir Penelitian..... | 4 |
| 2. | Alur Operasional Penelitian | 16 |
| 3. | Bagan Pembuatan Satuan Peta Lahan | 18 |
| 4. | Peta Curah Hujan Kecamatan Ngargoyoso | 23 |
| 5. | Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Ngargoyoso | 26 |
| 6. | Penggunaan Lahan Tegalan pada Kemiringan Lereng Curam.... | 27 |
| 7. | Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Ngargoyoso | 29 |
| 8. | Penggunaan Lahan Hutan di Kecamatan Ngargoyoso | 28 |
| 9. | Penggunaan Lahan Perkebunan di Kecamatan Ngargoyoso | 30 |
| 10. | Penggunaan Lahan Permukiman di Kecamatan Ngargoyoso | 30 |
| 11. | Penggunaan Lahan Sawah di Kecamatan Ngargoyoso | 31 |
| 12. | Penggunaan Lahan Semak Belukar di Kecamatan Ngargoyoso . | 31 |
| 13. | Penggunaan Lahan Tegalan di Kecamatan Ngargoyoso | 32 |
| 14. | Peta Geologi Kecamatan Ngargoyoso..... | 33 |
| 15. | (a) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Rendah di Desa Puntukrejo (SPL 3), (b) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Rendah di Desa Puntukrejo (SPL 1)..... | 38 |
| 16. | (a) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Menengah di Desa Girimulyo (SPL 7), (b) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Menengah di Desa Kemuning (SPL 8)..... | 39 |
| 17. | Tiang Listrik Miring Akibat Pergerakan Tanah di Desa Berjo (SPL 12)..... | 39 |
| 18. | (a) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Tinggi di Desa Berjo (SPL 13), (b) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Tinggi di Desa Ngargoyoso (SPL 15)..... | 40 |
| 19. | (a) Kejadian Longsor Aktual Titik 1 (SPL 7),..... | 43 |
| 20. | (a) Kejadian Longsor Aktual Titik 6 (SPL 16),..... | 44 |
| 21. | Kejadian Longsor Aktual Titik 2 (SPL 5) | 45 |
| 22. | (a) Kejadian Longsor Aktual Titik 3 (SPL 13),..... | 45 |
| 23. | Peta Sebaran Titik Kejadian Longsor Aktual Kecamatan Ngargoyoso..... | 48 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Teks | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Tahapan Pembuatan Peta Geologi Kecamatan Ngargoyoso | 53 |
| 2. | Tahapan Pembuatan Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Ngargoyoso..... | 54 |
| 3. | Tahapan Pembuatan Peta Landform/Bentuk Lahan Kecamatan Ngargoyoso..... | 55 |
| 4. | Peta Landform/Bentuk Lahan Kecamatan Ngargoyoso | 56 |
| 5. | Satuan Peta Lahan dan Titik Lokasi Pengamatan Tanah di Kecamatan Ngargoyoso..... | 57 |
| 6. | Peta Permeabilitas Tanah Kecamatan Ngargoyoso | 58 |
| 7. | Peta Tekstur Tanah Kecamatan Ngargoyoso | 59 |
| 8. | Perhitungan Interval Skor Kelas Kerawanan Tanah Longsor | 60 |
| 9. | Acuan Validasi Peta Sebaran Daerah Rawan Longsor Kecamatan Ngargoyoso..... | 61 |
| 10. | Data Curah Hujan..... | 62 |
| 11. | Hasil Analisis Laboratorium Tekstur Tanah | 65 |
| 12. | Hasil Analisis Laboratorium Permeabilitas Tanah..... | 66 |
| 13. | Deskripsi dan Morfologi Tanah di Lokasi Penelitian..... | 67 |
| 14. | Atribut Keterangan Longsor..... | 73 |
| 15. | Dokumentasi Penelitian..... | 77 |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai dua potensi besar, yaitu potensi sumber daya alam dan potensi bencana. Salah satu dari potensi bencana tersebut yakni tanah longsor. Longsor merupakan proses geologi yang berupa gerakan perpindahan material dalam jumlah yang besar berupa batuan, *regolith*, atau tanah, dari tempat tinggi ke tempat rendah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang kemudian mampu tertumpuk di kaki lereng atau hanyut bersama aliran sungai yang selanjutnya diendapkan pada tempat yang relatif datar (Prijono *et al.*, 2009). Bencana gerakan tanah atau lebih dikenal sebagai tanah longsor merupakan fenomena alam yang dikontrol oleh kondisi geologi, curah hujan dan pemanfaatan lahan pada lereng (BNPB, 2016). Fenomena alam ini berubah menjadi bencana alam manakala tanah longsor tersebut menyebabkan kerusakan lahan pertanian ataupun sarana dan prasarana yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda. Mekanisme terjadinya longsor umumnya banyak dipicu oleh beberapa hal yaitu faktor topografi (kemiringan lereng yang terjal), curah hujan yang sangat deras dan perubahan penutupan lahan yang ekstrim dengan skala bentang lahan yang luas (Suprayogo *et al.*, 2005 *dalam* Prijono *et al.*, 2009)

Kecamatan Ngargoyoso terletak di antara $7^{\circ}34'00''$ - $7^{\circ}38'00''$ LS dan $114^{\circ}4'00''$ - $111^{\circ}12'00''$ BT, merupakan salah satu daerah yang diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai kawasan rawan bencana longsor. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata frekuensi bencana tanah longsor yang ada di Kabupaten Karanganyar yang memiliki frekuensi tertinggi yakni 300 dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan intensitas bencana yang terjadi serta kerusakan yang mungkin ditimbulkan, bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar dikategorikan menjadi 2 kawasan bencana tanah longsor menengah dan tinggi. Wilayah Kabupaten Karanganyar yang termasuk dalam kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi yakni Kecamatan Ngargoyoso, Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jenawi, dan Kecamatan Kerjo (BAPPEDA Kabupaten Karanganyar, 2015).

Wilayah Kecamatan Ngargoyoso yang berlokasi di dataran tinggi (lereng barat Gunung Lawu) mempunyai kemiringan lereng yang curam menjadikan daerah tersebut rawan bencana longsor. Terdapat banyak kejadian longsor yang melanda wilayah tersebut selama beberapa tahun terakhir. Bencana longsor yang terjadi tak hanya merusak lahan pertanian ataupun pemukiman warga namun juga kerugian materi yang ditaksir juga begitu besar seperti halnya menurut Rudi Hartono *dalam joglosemar.co* tertanggal 10 November 2016 memuat berita kejadian longsor yang menimpa rumah warga di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar pada Rabu (09/11). Meski tidak mengakibatkan korban jiwa atau luka, kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Sedangkan, menurut Rudi Hartono *dalam radarsolo.jawapos.com* tertanggal 15 April 2017 memuat berita mengenai bencana alam tanah longsor terjadi selama dua hari berturut-turut (14-15/04) menimpa tanah pekarangan dan tebing yang berada di lahan persawahan di dua desa di Kecamatan Ngargoyoso. Beberapa bulan lalu longsor di Kecamatan Ngargoyoso kembali terjadi, hal tersebut diungkapkan oleh Sri Sumi Handayani *dalam laman solopos.com* tertanggal 24 April 2017 telah terjadi longsor di Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso pada Sabtu (22/04) tidak ada korban jiwa namun longsor yang terjadi menimpa tiga talut rumah warga.

Beberapa kejadian longsor yang terjadi mengindikasikan kurangnya kewaspadaan dan kesigapan dalam menghadapi bencana. Sehingga perlu adanya informasi mengenai sebaran daerah rawan longsor di Kecamatan Ngargoyoso yang dimana notabanya termasuk kawasan rawan bencana tanah longsor tinggi agar dalam upaya mitigasi bencana oleh pemerintah ataupun masyarakat sekitar dapat lebih optimal. Sistem Informasi Geografi (SIG) dapat dijelaskan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi serta mengolah informasi geografis secara cepat dan akurat. Sistem Informasi Geografi dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi mengenai persebaran daerah rawan bencana longsor. Pemetaan bahaya longsor lahan merupakan salah satu langkah dalam studi daerah rawan bencana yang akan dilakukan di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Sistem Informasi Geografi dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis parameter-parameter

daerah yang memiliki kerawanan bencana tanah longsor serta menyajikan data hasil analisis untuk digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Pembobotan masing-masing parameter akan menghasilkan bobot nilai baru yang menentukan tingkat kerawanan tanah longsor di suatu daerah. Penilaian kerawanan longsor dapat dianggap sebagai langkah awal untuk manajemen bahaya dan resiko longsor (Leonardi *et al.*, 2016). Penyampaian informasi daerah rawan bencana secara visual melalui peta akan lebih mudah dipahami masyarakat awam sebagai upaya mitigasi, sehingga dampak yang mungkin terjadi dapat dikurangi.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana persebaran daerah rawan longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Memetakan sebaran daerah rawan longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

1.4. Manfaat Penelitian


1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai tambahan referensi dalam bidang ilmu pengetahuan serta pembelajaran dalam penelitian mengenai pemetaan kerawanan tanah longsor selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi terhadap pemerintah daerah ataupun pihak yang berkompeten serta masyarakat sekitar dalam upaya pengelolaan pembangunan dan tata ruang di daerah penelitian.

1.5. Hipotesis Penelitian

Faktor kemiringan lereng, penggunaan lahan dan kedalaman efektif tanah merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya tanah longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar.

1.6. Alur Pikir Penelitian

Bagan alur pikir penelitian tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alur Pikir Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanah Longsor

Tanah longsor identik dengan pergerakan atau perpindahan massa tanah yang berdampak pada perubahan bentuk lahan atau kondisi lingkungan tertentu. Bencana gerakan tanah atau lebih dikenal sebagai tanah longsor merupakan fenomena alam yang dikontrol oleh kondisi geologi, curah hujan dan pemanfaatan lahan pada lereng (BNPB, 2016). Hugget (2003) dalam Marfai *et al.* (2016) menyebutkan bahwa longsor lahan merupakan proses geomorfologi yang termasuk dalam gerakan massa (*mass movement*). Gerakan massa yakni perpindahan massa batuan, *regolith* dan tanah dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah karena pengaruh gravitasi. Menurut Prijono *et al.* (2009) longsor merupakan proses geologi yang berupa gerakan perpindahan material dalam jumlah yang besar berupa batuan, *regolith*, atau tanah, dari tempat tinggi ke tempat rendah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang kemudian mampu tertumpuk di kaki lereng atau hanyut bersama aliran sungai yang selanjutnya diendapkan pada tempat yang relatif datar. Selanjutnya, menurut PVMBG (2005) mendefinisikan tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak kebawah atau keluar lereng.

2.2. Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Longsor

Terjadinya tanah longsor merupakan salah satu fenomena atau kejadian alam dalam mencari keseimbangan. Kejadian tersebut dapat diakibatkan oleh berbagai faktor baik alam maupun kegiatan manusia. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tanah longsor antara lain :

a. Faktor alam

Faktor alam juga berpengaruh sebagai penyebab terjadinya tanah longsor yang meliputi lereng terjal sebagai akibat patahan dan lipatan kulit bumi, erosi dan pengikisan, daerah longsoran lama, ketebalan tanah pelapukan bersifat lembek, butiran halus, jenuh karena air hujan, adanya retakan karena proses alam (gempa bumi, tektonik), air (hujan diatas

normal, susut air cepat, banjir, aliran air bawah tanah pada sungai lama), lapisan batuan yang kedap air miring kearah lereng yang berfungsi sebagai bidang longsoran.

b. Faktor manusia

Aktivitas manusia yang langsung berhubungan dengan alam menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya longsor seperti lereng menjadi terjal akibat pemotongan lereng dan penggerusan oleh air saluran di tebing, tanah lembek dipicu oleh perubahan tata lahan menjadi lahan basah, adanya kola mikan, genangan air, retakan akibat getaran mesin, ledakan, beban masa yang bertambah dipicu beban kendaraan, bangunan dekat tebing, tanah kurang padat karena material urungan atau material longsoran lama pada tebing, bocoran air saluran, luapan air saluran, kola mikan, penggundulan hutan sehingga terjadi pengikisan oleh air permukaan.

Menurut Goenadi *et al.* (2003) dalam Alhasanah (2006) faktor pemicu terjadinya tanah longsor dikelompokkan menjadi dua yakni faktor yang bersifat tetap (statis) dan faktor yang bersifat mudah berubah (dinamis). Yang termasuk dalam kategori faktor pemicu bersifat dinamis antara lain kemiringan lereng, curah hujan, serta penggunaan lahan. Sedangkan faktor pemicu statis terbagi dalam dua kelompok meliputi batuan (jenis litologi penyusun dan struktur geologi) dan (sifat fisik) tanah. Lebih rincinya faktor-faktor diatas disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Penyebab dan Faktor Pemicu Tanah Longsor

| No. | Faktor Penyebab | Parameter |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | Faktor Pemicu Dinamis | 1. Kemiringan Lereng 2. Curah Hujan 3. Penggunaan Lahan (aktivitas manusia) 4. Jenis Batuan dan Struktur Geologi 5. Kedalaman Tanah 6. Permeabilitas Tanah 7. Tekstur Tanah |
| 2. | Faktor Pemicu Statis | |

Sumber : Goenadi *et al.* (2003) dalam Alhasanah (2006)

Mekanisme terjadinya longsor umumnya banyak dipicu oleh beberapa hal yaitu faktor topografi (kemiringan lereng yang terjal), curah hujan yang sangat deras dan perubahan penutupan lahan yang ekstrim dengan skala bentang lahan yang luas (Suprayogo *et al.*, 2005 dalam Prijono *et al.*, 2009).

Salah satu alasan penyebab terjadinya tanah longsor adalah intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan kandungan air tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah air akan masuk dan terakumulasi dibagian dasar lereng, sehingga terjadi gerakan lateral (Nandi, 2007).

Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya tanah longsor yang digunakan dalam pendugaan kerawanan longsor di lokasi penelitian antara lain :

2.2.1. Curah hujan

Curah hujan tinggi dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah air akan masuk dan terakumulasi dibagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Hardiyatmo (2006) dalam Prijono *et al.* (2009) mengemukakan bahwa intensitas curah hujan yang cukup tinggi, ditunjang dengan kondisi tanah yang kurang stabil mengakibatkan longsor. Curah hujan meningkatkan presipitas dan kejemuhan tanah serta naiknya muka air tanah. Hujan juga dapat menyebabkan terjadinya aliran permukaan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi pada kaki lereng dan berpotensi menambah besar sudut kelerengan yang akan berpotensi menyebabkan longsoran (Karnawati, 2003).

2.2.2. Kemiringan lereng

Semakin tinggi dan terjal lereng maka semakin berpotensi terjadi tanah longsor. Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor penting dalam terjadinya tanah longsor. Kondisi lereng melebihi 45% perlu diperhatikan terhadap terjadinya tanah longsor serta memperhatikan faktor lain yang mendukung (Karnawati, 2003). Semakin besar sudut kemiringan lerengnya maka gaya gravitasi yang ditimbulkan juga semakin besar sehingga akan memperbesar potensi untuk timbulnya longsor lahan. Menurut Nursa'ban *et al.* (2009) kemiringan lereng akan memperbesar jumlah aliran permukaan dan kecepatan aliran meningkat sehingga kekuatan mengangkut material meningkat pula akhirnya kemampuan air untuk mengerosi atau melongsorkan tanah semakin besar.

2.2.3. Geologi

Kondisi litologi merupakan faktor penting yang dapat memicu terjadinya proses tanah longsor atau gerakan tanah di suatu daerah. Pengaruh litologi terhadap terjadinya tanah longsor salah satunya ditentukan berdasar asal batuan serta komposisi mineral yang peka terhadap erosi dan longsor. Menurut Marwanto *et al.* (2007) bahwa setiap jenis bahan induk akan menghasilkan tingkat kepekaan erosi yang berbeda tergantung asal batuan dan komposisi mineraloginya. Umumnya gerakan tanah terjadi pada batuan breksi tufaan, batuan gunung api muda dan gunung api tua (Wahyunto *et al.*, 2003)

2.2.4. Penggunaan lahan

Kondisi penggunaan lahan berkaitan dengan kestabilan lahan, kontrol terhadap kejemuhan air serta kekuatan ikatan partikel tanah. Penggunaan lahan seperti persawahan maupun tegalan dan semak belukar, terutama pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan lahan terjal umumnya sering terjadi tanah longsor. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor (Prijono *et al.*, 2009). Menurut Wahyunto *et al.* (2003) minimnya penutupan permukaan tanah dan vegetasi, sehingga perakaran sebagai pengikat tanah menjadi berkurang dan mempermudah tanah menjadi retak-retak pada musim kemarau. Pada musim penghujan air akan mudah meresap ke dalam lapisan tanah melalui retakan tersebut dan dapat menyebabkan lapisan tanah menjadi jenuh air sehingga cepat atau lambat akan mengakibatkan terjadinya longsor atau gerakan tanah.

2.2.5. Tanah

Tingkat kepekaan terhadap longsor berhubungan dengan tingkat kemampuan tanah menahan dan melepaskan air yang masuk. Tanah dengan permeabilitas sangat lambat mampu sangat kuat menahan air yang masuk dan sangat sulit untuk melepaskannya. Hal tersebut menyebabkan tanah menahan beban yang lebih besar dan apabila intensitas curah hujan tinggi serta tanah tersebut berada pada wilayah yang memiliki topografi terjal sampai sangat curam maka kemungkinan terjadi longsor sangat tinggi.

Peristiwa longsor erat kaitannya dengan tinggi tendahnya tingkat permeabilitas tanah yang dapat dinyatakan dengan konduktivitas hidrolik jenuh. Konduktivitas hidrolik jenuh dapat diartikan sebagai kecepatan bergeraknya suatu cairan pada media berpori dalam keadaan jenuh (Utomo, 1996 *dalam* Prijono *et al.*, 2009). Pada kondisi tanah yang jenuh semua pori terisi air dan mengalirkan air sehingga kontinuitas serta kehantaran dalam keadaan maksimum. Apabila dominasi tanah cenderung memiliki populasi pori-pori tanah yang relatif kecil maka kemampuan tanah dalam mengalirkan air sangat sedikit sehingga lapisan atas sampai batas kontak lapisan kedap air akan terus menerus terisi air dan tidak mampu mengalir kelapisan lebih bawah. Oleh karena itu terjadi penjenuhan dan berpotensi longsor. Tingkat permeabilitas bergantung pada tekstur tanah, tekstur tanah mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyimpan dan menghantarkan air. Proporsi tanah baik dari butir pasir, debu, dan liat akan sangat mempengaruhi respon terhadap masukan air (infiltrasi) tanah sehingga mampu menentukan peluang terjadinya longsor (Prijono *et al.*, 2009). Tanah bertekstur pasir dan debu sangat rentan terhadap longsor dibandingkan dengan tekstur liat yang memiliki daya menahan air lebih baik. Tanah dengan tekstur pasir, pasir berlempung dan lempung berpasir umumnya bersifat lunak dan mudah dilalui air sehingga mudah terjadi longsor (Kocher and John, 2006).

Kedalaman tanah juga berpengaruh terhadap proses terjadinya longsor. Kedalaman tanah berhubungan dengan kondisi pertumbuhan akar tanaman dalam menjaga kestabilan lereng. Menurut Rayes (2007) kedalaman efektif tanah adalah kedalaman tanah yang baik bagi pertumbuhan akar tanaman, yaitu sampai pada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh akar tanaman. Lapisan tersebut dapat berupa kontak-lithik, lapisan padas keras, padas liat, padas rapuh atau lapisan *phlinit*. Lereng yang tersusun oleh tumpukan tanah yang tebal relatif lebih rentan terhadap longsor lahan karena mampu menyimpan air lebih banyak dan mengakibatkan penjenuhan pada tanah sehingga tekanan air untuk merenggangkan ikatan tanah meningkat dan akhirnya massa tanah terangkut oleh aliran air dalam lereng (Karnawati, 2003).

2.3. Dampak Bencana Tanah Longsor

Terjadinya tanah longsor tidak hanya berdampak kerugian bagi manusia baik dari segi fisik atau materi, namun juga bagi hewan, tumbuhan dan terhadap lingkungan. Menurut Nandi (2007) dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya tanah longsor antara lain :

1. Dampak terhadap kehidupan

Terjadinya bencana tanah longsor memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan, khususnya manusia. Bila tanah longsor itu terjadi pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, maka korban jiwa yang ditimbulkan akan sangat besar terutama bencana tanah longsor yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali adanya tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor.

Adapun dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya tanah longsor terhadap kehidupan adalah sebagai berikut :

- a. bencana longsor banyak menelan korban jiwa;
- b. terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan dan sebagainya;
- c. kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung perkantoran dan perumahan penduduk serta sarana peribadatan;
- d. menghambat proses aktivitas manusia dan merugikan baik masyarakat yang terdapat disekitar bencana maupun pemerintah.

2. Dampak terhadap lingkungan

Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat terjadinya tanah longsor adalah sebagai berikut :

- a. terjadinya kerusakan lahan;
- b. hilangnya vegetasi penutup lahan;
- c. terganggunya keseimbangan ekosistem;
- d. lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis;
- e. terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan lain seperti sawah, kebun dan lahan produktif lainnya.

2.4. Sistem Informasi Geografi (SIG)

Sistem Informasi Geografi dapat dijelaskan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi serta mengolah informasi geografi. Menurut Prahasta (2009) Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan sistem komputer yang memiliki subsistem terdiri atas empat kemampuan dalam menangani data yang berasal dari geografis, yaitu :

1. *data input*, subsistem ini terkait dengan tugas mengumpulkan, mempersiapkan dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber;
2. *data output*, merupakan subsistem yang mampu menampilkan atau menghasilkan keluaran keseluruhan atau sebagian data dalam bentuk tabel, grafik, peta ataupun laporan;
3. *data management*, bertugas untuk mengorganisasikan data, baik data spasial maupun atribut yang terkait ke dalam sistem basis data sehingga mudah untuk dipanggil kembali. Sehingga sering disebut juga sebagai *subsistem storage and retrieval* (penyimpanan dan pemanggilan data);
4. *data manipulation and analysis*, subsistem ini melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan.

2.5. Sistem Informasi Geografi dalam Pemetaan Kawasan Rawan Longsor

Sistem Informasi Geografi saat ini telah banyak berkembang dan digunakan untuk berbagai hal dalam disiplin ilmu. SIG dapat diterapkan dalam bidang perencanaan, bidang kependudukan dan demografi, bidang lingkungan dan pemantauannya, bidang sumber daya alam dan lain-lain (Prahasta, 2009). Pada kasus gerakan massa (tanah longsor) pendekatan dengan sistem informasi geografi menjadi alternatif saat ini (Marjanovic, 2009). Kerawanan longsor dimaknai sebagai kemungkinan terjadinya tanah longsor di suatu daerah berdasarkan kondisi medan local (Fell *et al.*, 2008). Dengan bantuan SIG, memungkinkan untuk mengintegrasikan data spasial untuk ditentukan pengaruh parameter pada kejadian tanah longsor. Pengaruh dari masing-masing parameter ditentukan berdasarkan bobot dan skor yang akan menghasilkan bobot nilai baru yang menentukan tingkat kerawanan tanah longsor pada suatu daerah.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2017 – April 2018, untuk lokasi pengamatan dan pengambilan data berada di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dengan letak koordinat $7^{\circ}34'00''$ - $7^{\circ}38'00''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}4'00''$ - $111^{\circ}12'00''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Ngargoyoso yakni $61.156,4 \text{ km}^2$ atau $6.115.64 \text{ ha}$. Secara administrasi wilayah Kecamatan Ngargoyoso meliputi 9 desa yakni Desa Berjo, Desa Dukuh, Desa Girimulyo, Desa Jatirejo, Desa Kemuning, Desa Ngargoyoso, Desa Nglegok, Desa Puntukrejo dan Desa Segorogunung.

Sedangkan untuk pengolahan dan analisis data dilaksanakan di Laboratorium Fisika Tanah serta Laboratorium Pedologi dan Sistem Informasi Sumberdaya Lahan, Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi laptop, printer serta *software Arc.GIS 9.3* yang digunakan untuk pengolahan data serta *GPS, survey set*, kamera dan alat tulis untuk digunakan dalam kegiatan survei lapangan. Berikut Tabel 2 menjelaskan mengenai alat yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1. Alat Penelitian

| Alat | Fungsi |
|--|--|
| Laptop | Sebagai penunjang dalam pengolahan bahan serta penyusunan laporan |
| <i>Arc.GIS 9.3</i> | Untuk mengolah data dan membuat peta |
| <i>Microsoft Word</i> dan <i>Microsoft Excel</i> | Untuk mengolah draft dan data hasil survei lapangan |
| <i>GPS</i> | Untuk menentukan titik lokasi survi lapangan dan titik kejadian longsor aktual. |
| <i>Survey set</i> | Sebagai penunjang dalam kegiatan lapangan berupa pembuatan minipit dan pengambilan sampel tanah. |
| Kamera | Untuk mendokumentasikan kondisi aktual di lokasi penelitian. |
| Alat tulis | Untuk mencatat data hasil survei lapangan. |

Bahan yang digunakan dalam penelitian meliputi beberapa peta dan juga data dasar serta data hasil survei lapangan yang tersaji pada Tabel 3. Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Bahan Penelitian

| Bahan | Sumber | Fungsi |
|---|---|--|
| Peta RBI Lembar Tawangmangu 1508-131 (Skala 1:25.000) | Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Tahun 2000 | Untuk membuat peta administrasi dan peta bentuk lahan/ <i>landform</i> |
| Peta RBI Lembar Poncol 1508-132 (Skala 1:25.000) | | |
| Peta RBI Lembar Karangpandan 1508-133 (Skala 1:25.000) | | |
| Peta RBI Lembar Ngrambe 1508-134 (Skala 1:25.000) | | |
| Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Karanganyar (Skala 1:100.000) Tahun 2015 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Karanganyar | Untuk membuat peta penggunaan lahan |
| Peta Geologi Lembar Ponorogo (Skala 1:100.000) Tahun 1997 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi | Untuk membuat peta geologi |
| Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Karanganyar (PVMBG) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar | Sebagai acuan validasi peta sebaran daerah rawan longsor |
| <i>Digital Elevation Model Alos Palsar AP14434FBDF7030RT1</i> | Alaska Satellite Facility | Untuk membuat peta kemiringan lereng |
| Data curah hujan Kabupaten Karanganyar | Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar | Untuk membuat peta curah hujan |
| Data curah hujan Kecamatan Ngargoyoso | PT. Rumpun Sari, Ngargoyoso | |
| Data hasil survei lapangan dan analisis tanah (kedalaman efektif, tekstur, permeabilitas) | Data survei lapangan tahun 2017 | Untuk membuat peta sebaran daerah rawan longsor |

3.3. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *scoring*. Metode *scoring* dilakukan untuk memberikan bobot pada setiap parameter kerawanan tanah longsor yang meliputi curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, geologi, tekstur tanah, permeabilitas serta kedalaman efektif tanah. Pembobotan parameter curah hujan, kemiringan lereng serta penggunaan lahan mengacu pada penelitian dari BBSDLP (2009) seperti pada Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6. Pembobotan parameter geologi mengacu pada Buchori dan Susilo

(2012) seperti pada Tabel 7. Pembobotan parameter permeabilitas serta kedalaman efektif tanah dan tekstur tanah mengacu pada Arsyad (2010) seperti pada Tabel 8 dan Tabel 9. Pembobotan tekstur tanah mengacu pada Flecher dan Gibb (1990) seperti pada Tabel 10. Berikut skor dari setiap parameter terjadinya tanah longsor tersaji pada Tabel 4 sampai dengan 10.

Tabel 3. Scoring Parameter Curah Hujan

| No | Curah Hujan (mm/tahun) | Keterangan | Skor |
|----|------------------------|---------------|------|
| 1 | >4000 | Sangat basah | 5 |
| 2 | >3000 – 4000 | Agak basah | 4 |
| 3 | >2000 – 3000 | Sedang | 3 |
| 4 | >1000 – 2000 | Agak kering | 2 |
| 5 | <1000 | Sangat kering | 1 |

Sumber : BBSDLP (2009)

Tabel 4. Scoring Parameter Kemiringan Lereng

| No | Kemiringan Lereng (%) | Keterangan | Skor |
|----|-----------------------|--------------|------|
| 1 | >45 | Sangat curam | 5 |
| 2 | >25 – 45 | Curam | 4 |
| 3 | >15 – 25 | Agak curam | 3 |
| 4 | >8 – 15 | Landai | 2 |
| 5 | <8 | Datar | 1 |

Sumber : BBSDLP (2009)

Tabel 5. Scoring Parameter Penggunaan Lahan

| No | Penggunaan Lahan | Tingkat Kepekaan | Skor |
|----|-------------------------|------------------|------|
| 1 | Tegalan, Sawah | Sangat peka | 5 |
| 2 | Semak belukar | Agak peka | 4 |
| 3 | Hutan dan perkebunan | Sedang | 3 |
| 4 | Permukiman | Kurang peka | 2 |
| 5 | Tambak, waduk, perairan | Tidak peka | 1 |

Sumber : BBSDLP (2009)

Tabel 6. Scoring Parameter Geologi

| No | Geologi | Tingkat Kepekaan | Skor |
|----|---|------------------|------|
| 1 | Batuhan Gunung Api; Breksi, aglomerat, tuf dan lava bersifat andesit basalt, mengandung sisipan batupasir, batulanau serpih dan batugamping | Sangat Peka | 4 |
| 2 | Batuhan Gunung Api; Tuf, tuf lapilli, breksi, lahar dan lava bersifat andesit banyak mengandung pecahan batuapung | Peka | 3 |
| 3 | Batuhan Gunung Api Muda; lava, bom, lapilli dan abu | Sedang | 2 |
| 4 | Endapan Danau dan Sungai Tua; pasir, lanau dan lempung | Kurang Peka | 1 |

Sumber : Buchori dan Susilo (2012)

Tabel 7. Scoring Parameter Permeabilitas Tanah

| No | Permeabilitas (cm/jam) | Keterangan | Skor |
|----|------------------------|----------------------|------|
| 1 | <0,5 | Sangat lambat | 6 |
| 2 | >0,5 – 2 | Lambat | 5 |
| 3 | >2 – 6,3 | Lambat sampai sedang | 4 |
| 4 | >6,3 – 12,7 | Sedang | 3 |
| 5 | >12,7 – 25,4 | Sedang sampai cepat | 2 |
| 6 | >25,4 | Sangat cepat | 1 |

Sumber : Arsyad (2010)

Tabel 8. Scoring Parameter Tekstur Tanah

| No | Tekstur | Tingkat Kepekaan | Skor |
|----|--|------------------|------|
| 1 | Pasir, Pasir berlempung, Lempung | Sangat tinggi | 4 |
| 2 | Lempung berpasir, Lempung liat berpasir, Lempung berdebu | Agak tinggi | 3 |
| 3 | Lempung liat berdebu, Debu, Liat berdebu | Sedang | 2 |
| 4 | Liat, Lempung berliat | Agak rendah | 1 |

Sumber : Flecher dan Gibb (1990)

Tabel 9. Scoring Parameter Kedalaman Efektif Tanah

| No | Kedalaman Efektif (cm) | Keterangan | Skor |
|----|------------------------|----------------|------|
| 1 | >90 | Dalam | 4 |
| 2 | 90 – 50 | Sedang | 3 |
| 3 | 50 – 25 | Dangkal | 2 |
| 4 | <25 | Sangat dangkal | 1 |

Sumber : Arsyad (2010)


Pendugaan sebaran daerah rawan longsor di lokasi penelitian digunakan model penentuan skor kumulatif dari Taufiq dan Suharyadi (2008) dengan klasifikasi kerawanan tanah longsor menjadi 3 kelas yakni kelas kerawanan rendah, kelas kerawanan menengah dan kelas kerawanan tinggi. Berdasarkan model tersebut rumus skor yang digunakan yakni :

$$\text{Skor kumulatif} = (0,2 \times \text{curah hujan}) + (0,3 \times \text{kemiringan lereng}) + (0,2 \times \text{penggunaan lahan}) + (0,15 \times \text{geologi}) + (0,05 \times \text{tekstur tanah}) + (0,05 \times \text{permeabilitas}) + (0,05 \times \text{kedalaman efektif tanah}).$$

Penentuan interval skor ditentukan dengan pendekatan relatif dengan cara menentukan nilai maksimum dan minimum kemudian dibagi jumlah kelas. Hasil perhitungan interval skor dari setiap kelas kerawanan tersaji pada Lampiran 8. Rumus penentuan selang skor yakni:

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kelas Klasifikasi}}$$

Alur operasional penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Alur Operasional Penelitian

3.4. Pelaksanaan Penelitian


3.4.1. Perizinan dan Persiapan Data

Dalam pelaksanaan penelitian terlebih dahulu mengurus perizinan di daerah penelitian serta kepada pihak-pihak yang berkaitan. Selanjutnya dilakukan pencarian data sebagai bahan pembuatan peta meliputi data curah hujan untuk wilayah Kecamatan Ngargoyoso dan sekitarnya, data geologi di lokasi penelitian, data penggunaan lahan serta data DEM yang digunakan untuk membuat peta kemiringan lereng. Dari data dasar yang sudah didapatkan, dalam pembuatan peta kemiringan lereng Kecamatan Ngargoyoso dilakukan dengan mengolah data *Digital Elevation Model Alos Palsar* tanggal perekam 27 Agustus 2009 dengan resolusi 12,5 meter yang didownload dari website www.asf.alaska.edu, kemudian diolah dengan menggunakan *software ArcGIS* 9.3. Pembuatan peta penggunaan lahan Kecamatan Ngargoyoso dilakukan dengan digitasi ulang dari peta penggunaan lahan Kabupaten Karanganyar tahun 2015 skala 1 : 100.000 yang diterbitkan Bappeda Kabupaten Karanganyar. Pembuatan peta geologi dilakukan dengan digitasi ulang dari peta geologi lembar Ponorogo skala 1 : 100.000 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi tahun 1997. Untuk pembuatan peta curah hujan mengacu pada sumber data curah hujan dari 3 stasiun pengukuran curah hujan di Kabupaten Karanganyar yakni Stasiun Klimatologi Karangpandan, Tawangmangu yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar dan Stasiun pengukuran PT. Rumpun Sari Kemuning Kecamatan Ngargoyoso, kemudian data diolah dengan *software ArcGIS* 9.3 dengan menggunakan metode *polygon thiessen*. Penerapan metode *polygon thiessen* adalah anggapan bahwa setiap stasiun hujan dapat mewakili tebal hujan dari suatu daerah dengan luas tertentu yang dibatasi garis tegak lurus yang menghubungkan setiap stasiun hujan yang berdekatan, sehingga stasiun hujan terletak di dalam satu *polygon* (Prijono, 2009). Metode *thiessen* tersebut memperhitungkan rata-rata bobot (*weighted average*) dari masing-masing stasiun hujan kemudian ditentukan luas daerah pengaruhnya berdasarkan *polygon* yang dibentuk.

3.4.2. Pembuatan Satuan Peta Lahan (SPL)

Pembuatan Satuan Peta Lahan (SPL) di lokasi penelitian didasarkan pada pedoman Petunjuk Teknis Survei dan Pemetaan Tanah Tingkat Semi Detail yang diterbitkan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2014. SPL dibuat berdasarkan *overlay* peta kemiringan lereng, peta geologi dan peta bentuk lahan menggunakan *software ArcGIS* 9.3. Pembuatan peta kemiringan lereng mengacu dari data DEM kemudian diolah menggunakan *software ArcGIS* 9.3. Pembuatan peta geologi dilakukan dengan digitasi ulang dari peta geologi lembar Ponorogo skala 1:100.000 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi tahun 1997.

Delineasi satuan *landform* dilakukan dengan menganalisis data DEM yang di-*overlay*-kan dengan peta geologi, peta rupabumi, serta data kontur. Penamaan grup-sub grup *landform* mengacu pada Pedoman Klasifikasi Landform (Marsoedi *et al.*, 1997). Hasil analisis menunjukkan wilayah Kecamatan Ngargoyoso terbagi atas 5 bentuk lahan yakni kepundan/kawah, lereng vulkan atas, lereng vulkan tengah, lereng vulkan bawah dan perbukitan vulkan. Bentuk lahan lereng vulkan atas dan kepundan/kawah tidak dimasukkan ke dalam satuan peta lahan dikarenakan akses yang tersedia kurang memadai (termasuk kawasan hutan) serta diasumsikan walaupun terjadi peristiwa longsor pada bentuk lahan tersebut kurang terlalu berdampak kepada masyarakat sekitar. Peta *landform* atau bentuk lahan Kecamatan Ngargoyoso tersaji pada Lampiran 4. Bagan pembuatan satuan peta lahan Kecamatan Ngargoyoso adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Bagan Pembuatan SPL

SPL dibuat sebagai acuan dalam pengambilan data lapangan berupa pembuatan *minipit* ditambah pengeboran tanah untuk identifikasi kedalaman efektif dan pengambilan sampel tanah untuk dianalisis tekstur serta permeabilitas. Peta SPL Kecamatan Ngargoyoso dan titik lokasi pengamatan tanah tersaji pada

Lampiran 5. Dari hasil *overlay* didapat 16 satuan peta lahan di lokasi penelitian yang tersaji pada Tabel 11 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Keterangan Satuan Peta Lahan di Lokasi Penelitian

| No SPL | Kode SPL | Landform | Keterangan | Geologi |
|--------|----------------|----------------------|------------|------------------------|
| 1. | V1113.I.Qlla | Lereng Vulkan Bawah | 0% -8% | Lahar Lawu |
| 2. | V1113.I.Qvl | Lereng Vulkan Bawah | 0%-8% | Batuhan Gunungapi Lawu |
| 3. | V1113.II.Qlla | Lereng Vulkan Bawah | >8%-15% | Lahar Lawu |
| 4. | V1113.II.Qvl | Lereng Vulkan Bawah | >8%-15% | Batuhan Gunungapi Lawu |
| 5. | V1113.III.Qlla | Lereng Vulkan Bawah | >15%-25% | Lahar Lawu |
| 6. | V1113.III.Qvl | Lereng Vulkan Bawah | >15%-25% | Batuhan Gunungapi Lawu |
| 7. | V1113.IV.Qlla | Lereng Vulkan Bawah | >25%-45% | Lahar Lawu |
| 8. | V1113.IV.Qvl | Lereng Vulkan Bawah | >25%-45% | Batuhan Gunungapi Lawu |
| 9. | V1112.II.Qvl | Lereng Vulkan Tengah | >8%-15% | Batuhan Gunungapi Lawu |
| 10. | V1112.III.Qvl | Lereng Vulkan Tengah | >15%-25% | Batuhan Gunungapi Lawu |
| 11. | V1112.III.Qlla | Lereng Vulkan Tengah | >15%-25% | Lahar Lawu |
| 12. | V1112.IV.Qlla | Lereng Vulkan Tengah | >25%-45% | Lahar Lawu |
| 13. | V1112.V.Qvl | Lereng Vulkan Tengah | >45% | Batuhan Gunungapi Lawu |
| 14. | V71.III.Qvl | Perbukitan Vulkan | >15%-25% | Batuhan Gunungapi Lawu |
| 15. | V71.IV.Qvl | Perbukitan Vulkan | >25%-45% | Batuhan Gunungapi Lawu |
| 16. | V71.V.Qvl | Perbukitan Vulkan | >45% | Batuhan Gunungapi Lawu |

3.4.3. Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan mengacu pada satuan peta lahan yang sudah dibuat. Kegiatan lapangan meliputi pembuatan *minipit* dengan kedalaman 50 cm ditambah pengeboran tanah sebanyak 3 kali untuk mengidentifikasi kedalaman efektif serta pengambilan sampel tanah utuh untuk analisis laboratorium sifat fisik tanah yang meliputi tekstur serta permeabilitas. Pada setiap satuan peta lahan metode pengambilan sampel tanah dilakukan dengan menggunakan *ring* sampel pada kedalaman 0-30 cm kemudian diwadahkan plastik dan diberi label. Terdapat

48 sampel tanah utuh untuk dianalisis laboratorium, dengan pembagian 32 sampel tanah untuk analisis tingkat permeabilitas (dilakukan 2 kali ulangan) dengan sampel tanah yang berbeda pada setiap SPL. Sedangkan 16 sampel berikutnya ditujukan untuk analisis tekstur tanah. Analisis sifat fisik tanah dilakukan di Laboratorium Fisika Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya. Berikut Tabel 12 menjelaskan analisis karakteristik sifat fisik tanah yang diperlukan dalam penelitian.

Tabel 11. Analisis Karakteristik Fisika Tanah

| No | Karakteristik | Metode/Alat |
|----|---------------|-------------|
| 1. | Tekstur | Pipet |
| 2. | Permeabilitas | Permeameter |

Selanjutnya, dari data lapangan yang sudah dapat kemudian diolah dengan menggunakan *software ArcGIS* 9.3 untuk dimasukkan ke dalam atribut SPL kemudian diberi skor pada setiap kelas permeabilitas tanah, tekstur tanah dan kedalaman efektif tanah.

3.4.4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan melakukan pengolahan data yang sudah didapatkan sebelumnya seperti data curah hujan, kemiringan lereng, geologi, penggunaan lahan serta data lapangan yakni sifat fisik tanah yang diwakili dalam satuan peta lahan meliputi data permeabilitas tanah, tekstur tanah serta kedalaman efektif tanah yang kemudian di tumpangsusunkan/*overlay* untuk dibuat peta sebaran daerah rawan longsor dengan menggunakan *software ArcGIS* 9.3.

3.4.5. Validasi Peta

Validasi peta dilakukan dengan survei lapang mengacu pada peta sebaran daerah rawan longsor yang sudah dibuat. Survei ini juga dilakukan untuk meninjau titik-titik kejadian longsor yang terjadi dengan kondisi aktual di lapang yang disebut *groundcheck*. Sesuai dengan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menerangkan bahwa kriteria zona kerawanan rendah dicirikan dengan kemiringan lereng landai (5-15%) hingga sangat terjal (50-70%), tergantung pada sifat fisik tanah dan batuan, dengan vegetasi umumnya berupa hutan atau perkebunan. Zona kerawanan menengah dicirikan dengan kemiringan lereng landai (5-15%) sampai sangat curam hingga

hampir tegak (>70%), tergantung pada sifat fisik tanah dan batuan, dengan vegetasi umumnya kurang sampai sangat jarang. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan dan gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi. Zona kerawanan tinggi dicirikan dengan kemiringan lereng agak terjal (30-50%) hingga hampir tegak (>70%), tergantung pada sifat fisik tanah dan batuan, dengan vegetasi umumnya sangat jarang. Pada zona ini gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan tinggi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2007 menambahkan kriteria zona berpotensi longsor di daerah lereng gunung atau pegunungan untuk kriteria penggunaan lahan pada daerah kerawanan tinggi dan menengah dicirikan dengan penggunaan lahan tanaman berakar serabut yakni sawah/ladang, sedangkan untuk daerah kerawanan menengah dicirikan dengan penggunaan lahan pohon kayu yang berakar tunjang (hutan/perkebunan). Kemudian dihitung presentase keakurasiannya dengan membandingkan antara kecocokan titik sampel dengan temuan di lapang lalu dibagi dengan jumlah titik sampel yang ada.

Berikut rumus *accuracy assessment* :

$$\text{Accuracy assessment} = \frac{\sum \text{titik cocok dengan groundcheck}}{\sum \text{semua titik pengamatan}} \times 100\%$$

Menurut *National Park Service Vegetation Inventory* (2010), hasil *accuracy assessment* dikatakan akurat apabila nilai yang dihasilkan $\geq 80\%$, jika hasil $< 80\%$ maka data yang dihasilkan tidak akurat.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil


4.1.1. Karakteristik Lokasi Penelitian

Karakteristik lokasi penelitian terbagi atas beberapa faktor pemicu terjadinya tanah longsor yang digunakan antara lain karakteristik curah hujan, kemiringan lereng, geologi, penggunaan lahan serta faktor sifat fisik tanah yang meliputi permeabilitas, tekstur dan kedalaman efektif tanah. Beberapa faktor tersebut dijelaskan mulai dari A sampai G di bawah.

A. Curah Hujan

Sebagai salah satu parameter penting pemicu terjadinya tanah longsor, intensitas curah hujan akan dapat menentukan seberapa besar peluang dan lokasi akan terjadinya tanah longsor. Hujan dengan intensitas tinggi akan lebih berpotensi terjadinya tanah longsor di suatu daerah. Berdasarkan klasifikasi curah hujan menurut BBSDLP (2009), kondisi intensitas curah hujan di Kecamatan Ngargoyoso terbagi antara $>2000 - 3000$ mm/tahun dan $>3000 - 4000$ mm/tahun. Data curah hujan yang digunakan mulai dari kurun waktu tahun 2007-2016 dari 3 stasiun pengukuran curah hujan yakni stasiun klimatologi Karangpandan, Tawangmangu dan stasiun klimatologi PT. Rumpun Sari, Ngargoyoso. Pembuatan peta curah hujan dilakukan dengan menggunakan metode *polygon thiessen*.

Penerapan metode *polygon thiessen* adalah anggapan bahwa setiap stasiun hujan dapat mewakili tebal hujan dari suatu daerah dengan luas tertentu yang dibatasi garis tegak lurus yang menghubungkan setiap stasiun hujan yang berdekatan, sehingga stasiun hujan terletak di dalam satu *polygon* (Prijono, 2009) Metode *thiessen* tersebut memperhitungkan rata-rata bobot (*weighted average*) dari masing-masing stasiun hujan kemudian ditentukan luas daerah pengaruhnya berdasarkan *polygon* yang dibentuk. Peta curah hujan Kecamatan Ngargoyoso tersaji pada Gambar 4.



Gambar 1. Peta Curah Hujan Kecamatan Ngargoyoso

Berikut kondisi persebaran intensitas curah hujan di Kecamatan Ngargoyoso yang tersaji pada Tabel 13.

Tabel 1. Intensitas dan Distribusi Curah Hujan Kecamatan Ngargoyoso

| No | Curah Hujan (mm/tahun) | SPL | Skor | Luas (ha) | Presentase (%) |
|---------------|---------------------------|-------------------|------|-----------------|----------------|
| 1. | >2000-3000 (Sedang) | 3, 5, 6, 7, dan 8 | 3 | 657,36 | 10,75 |
| 2. | >3000-4000 (Agak basah) | 1 sampai 16 | 4 | 5.458,28 | 89,25 |
| Jumlah | | | | 6.115,64 | 100 |

Sumber: Hasil analisis

Wilayah Kecamatan Ngargoyoso terbagi atas 2 klasifikasi curah hujan dengan intensitas sedang dan agak basah. Intensitas curah hujan agak basah yakni >3000-4000 mm/tahun dengan luas sekitar 5.458,28 ha dengan presentase 89,25% terdapat pada semua SPL di Kecamatan Ngargoyoso, kemudian intensitas curah hujan sedang yakni >2000-3000 mm/tahun mempunyai luas 657,36 ha dengan presentasenya 10,75% dan terdapat pada sebagian SPL 3,5,6,7 dan 8.

Hardiyatmo (2006) dalam Prijono *et al.* (2009) mengemukakan bahwa intensitas curah hujan yang cukup tinggi, ditunjang dengan kondisi tanah yang kurang stabil mengakibatkan longsor. Hujan juga dapat menyebabkan terjadinya aliran permukaan yang dapat menyebabkan terjadinya erosi pada kaki lereng dan berpotensi menambah besaran sudut kelerengan yang akan berpotensi menyebabkan longsoran (Karnawati, 2003).

B. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan faktor penting pemicu terjadinya tanah longsor. Karnawati (2003) mengemukakan kemiringan lereng merupakan salah satu faktor penting dalam terjadinya tanah longsor. Kondisi lereng melebihi 45% perlu diperhatikan terhadap terjadinya tanah longsor serta memperhatikan faktor lain yang mendukung. Nursa'ban *et al.* (2009) menambahkan kemiringan lereng akan memperbesar jumlah aliran permukaan dan kecepatan aliran meningkat sehingga kekuatan mengangkut material meningkat pula akhirnya kemampuan air untuk mengerosi atau melongsorkan tanah semakin besar. Pembuatan peta kemiringan lereng Kecamatan Ngargoyoso didasarkan pada pengolahan data *Digital Elevation Model (DEM)* alos palsar tahun perekam 27 Agustus 2009 dengan menggunakan *software Arc.GIS 9.3*.

Berikut Tabel 14 menjelaskan luas dan presentase kemiringan lereng di Kecamatan Ngargoyoso.

Tabel 2. Luas dan Presentase Kemiringan Lereng Kecamatan Ngargoyoso

| No | Kemiringan Lereng | SPL | Skor | Luas (ha) | Presentase (%) |
|---------------|----------------------|----------------------|------|-----------|----------------|
| 1. | 0-8% (Datar) | 1 dan 2 | 1 | 108,46 | 1,77 |
| 2. | >8-15% (Landai) | 3,4, dan 9 | 2 | 684,29 | 11,19 |
| 3. | >15-25% (Agak curam) | 5,6,10,11, dan 14 | 3 | 1.820,81 | 29,77 |
| 4. | >25-45% (Curam) | 7,8,12 dan 15 | 4 | 3.126,06 | 51,12 |
| 5. | >45% (Sangat curam) | 13 dan 16 | 5 | 376,02 | 6,15 |
| Jumlah | | | | 6.115,64 | 100 |

Sumber: Hasil analisis

Berdasarkan tabel diatas untuk klasifikasi kemiringan lereng di Kecamatan Ngargoyoso terbagi menjadi :

1. Kemiringan datar (0 – 8%)


Daerah dengan kelas kemiringan datar yakni menempati distribusi luasan paling sedikit di Kecamatan Ngargoyoso sekitar 108,46 ha atau 1,77%. Wilayah dengan kemiringan ini tersebar dominan di bagian tengah dan sebagian selatan Kecamatan Ngargoyoso terdapat pada SPL 1 dan 2. Wilayah dengan kemiringan datar dominan terdapat di Desa Kemuning dan Desa Puntukrejo.

2. Kemiringan landai (>8 – 15%)

Daerah dengan tingkat kemiringan lereng landai mempunyai luas sekitar 684,29 ha atau 11,19% dari total luas Kecamatan Ngargoyoso. Tersebar di bagian tengah dan barat wilayah Kecamatan Ngargoyoso, terdapat pada SPL 3,4 dan 9. Wilayah dengan kemiringan ini dominan terdapat di Desa Kemuning, Desa Girimulyo dan Desa Puntukrejo. Kawasan permukiman dan sawah lebih mendominasi penggunaan lahan pada kemiringan lereng tersebut.

3. Kemiringan agak curam (>15 – 25%)

Wilayah dengan kemiringan agak curam tersebar dominan di bagian barat wilayah Kecamatan Ngargoyoso, berada di Desa Dukuh, Desa Nglegok dan Desa Jatirejo. Wilayah dengan kemiringan lereng curam memiliki luas sekitar 3.126,06 ha atau 51,12% dari total luas Kecamatan Ngargoyoso, terdapat pada SPL 5,6,10,11 dan 14. Peta kemiringan lereng Kecamatan Ngargoyoso tersaji pada Gambar 5.



Gambar 2. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Ngargoyoso

4. Kemiringan curam ($>25 - 45\%$)

Sesuai dengan kondisi wilayah Kecamatan Ngargoyoso yang berada di lereng sebelah barat Gunung Lawu, untuk tingkat kemiringan lereng curam mendominasi pada wilayah tersebut Wilayah dengan kemiringan lereng curam memiliki luas sekitar 3.126,06 ha atau 51,12%. Kemiringan tersebut tersebar merata di bagian utara, selatan dan timur wilayah Kecamatan Ngargoyoso, terdapat pada SPL 7,8,12 dan 15 dan berada dominan di Desa Ngargoyoso, Desa Segorogunung, Desa Berjo.

5. Kemiringan Sangat Curam ($>45\%$)

Daerah dengan tingkat kemiringan curam memiliki luas sekitar 376,02 ha atau 6,15%. Persebaran kemiringan lereng ini dominan berada di bagian utara dan selatan Kecamatan Ngargoyoso tepatnya di Desa Ngargoyoso, Desa Kemuning dan Desa Berjo. Penggunaan lahan pada kemiringan lereng ini didominasi hutan, perkebunan dan sebagian tegalan.

C. Penggunaan Lahan

Kondisi penggunaan lahan berkaitan erat dengan dengan peristiwa tanah longsor. Penggunaan lahan berupa hutan atau perkebunan dengan perakaran dalam akan lebih bisa menahan tanah sehingga kurang berpotensi terjadinya tanah longsor. Sebaliknya, daerah dengan penggunaan lahan berupa sawah, tegalan ataupun semak belukar yang berada pada kemiringan lereng curam maka akan berpotensi terjadinya tanah longsor. Wilayah Kecamatan Ngargoyoso yang berada di dataran tinggi tersebut banyak dijumpai kegiatan pertanian semusim yang dilakukan di lereng curam seperti Gambar 6, dimana hal tersebut sangat memicu terjadinya longsor.



Gambar 3. Penggunaan Lahan Tegalan pada Kemiringan Lereng Curam di Desa Berjo (SPL 12)

Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor (Prijono *et al.*, 2009). Berdasarkan klasifikasi penggunaan lahan menurut BBSDLDP (2009) penggunaan lahan Kecamatan Ngargoyoso terbagi atas permukiman, hutan, perkebunan, semak belukar, tegalan dan sawah. Sumber peta berasal dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2015. Peta penggunaan lahan Kecamatan Ngargoyoso tersaji pada Gambar 8. Berikut Tabel 15 menjelaskan luas dan distribusi penggunaan lahan di Kecamatan Ngargoyoso.

Tabel 3. Luas dan Presentase Penggunaan Lahan di Kecamatan Ngargoyoso

| No | Penggunaan Lahan | SPL | Skor | Luas (ha) | Presentase (%) |
|---------------|-------------------------|---|------|------------------|----------------|
| 1. | Permukiman | 1,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, dan 15 | 2 | 1.122,40 | 18,35 |
| 2. | Hutan dan Perkebunan | 2,3,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15, dan 16 | 3 | 3.680,76 | 60,19 |
| 3. | Semak belukar | 6,7,8,10,12,13,14, 15, dan 16 | 4 | 451,26 | 7,38 |
| 4. | Sawah dan Tegalan | 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 11,12,13,dan 15 | 5 | 861,22 | 14,08 |
| Jumlah | | | | 6.1154,64 | 100 |


Sumber : Hasil analisis

1. Hutan

Penggunaan lahan berupa hutan di Kecamatan Ngargoyoso terdapat di bagian timur lebih tepatnya dominan berada di Desa Berjo dan Desa Segorogunung. Kawasan hutan tersebut memiliki luas sekitar 1.800,78 ha atau 29,45% dari total luas Kecamatan Ngargoyoso. Penggunaan lahan ini terdapat di SPL 2,3,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15, dan 16, berada pada kelas kemiringan beragam mulai landau hingga sangat curam.



Gambar 4. Penggunaan Lahan Hutan di Kecamatan Ngargoyoso



Gambar 5. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Ngargoyoso

2. Kebun/Perkebunan

Penggunaan lahan kebun/perkebunan di Kecamatan Ngargoyoso mendapati presentase luasan terbesar yakni sekitar 1.879,98 ha atau 30,74% dari total luas Kecamatan Ngargoyoso dengan persebaran terdapat di seluruh desa. Penggunaan lahan ini dominan terdapat di bagian barat, tengah, utara Kecamatan Ngargoyoso atau lebih tepatnya dominan berada di Desa Nglegok, Desa Puntukrejo, Desa Kemuning dan Desa Segorogunung. Penggunaan lahan tersebut terdapat pada SPL 2,3,5,6,7,8,9, 10,11, 12,13,14,15, dan 16, berada pada kelas kemiringan beragam mulai landai hingga sangat curam.



Gambar 6. Penggunaan Lahan Perkebunan di Kecamatan Ngargoyoso

3. Permukiman

Wilayah permukiman yang terdapat di Kecamatan Ngargoyoso mempunyai luas sekitar 1.122,40 atau 18,35% dari total luas Kecamatan Ngargoyoso. Penggunaan lahan ini terdapat pada SPL 1,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12, dan 15 tersebar di seluruh desa dan terdapat pada berbagai kelas kemiringan mulai dari datar hingga curam.



Gambar 7. Penggunaan Lahan Permukiman di Kecamatan Ngargoyoso

4. Sawah

Penggunaan lahan persawahan di Kecamatan Ngargoyoso memiliki luas 767,21 ha atau sekitar 12,55%. Lahan sawah di Kecamatan

Ngargoyoso tersebar di seluruh desa dengan luasan dominan berada di Desa Dukuh dan Desa Jatirejo, Desa Berjo, Desa Girimulyo, Desa Segorogunung. Penggunaan lahan persawahan di Kecamatan Ngargoyoso terdapat pada SPL 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,dan 15, berada pada kemiringan antara datar hingga agak curam.



Gambar 8. Penggunaan Lahan Sawah di Kecamatan Ngargoyoso

5. Semak Belukar

Areal semak belukar di Kecamatan Ngargoyoso memiliki luas sekitar 451,26 ha atau 7,38% dari total luas Kecamatan Ngargoyoso. Persebaran areal semak belukar dominan berada di bagian utara tepatnya di Desa Ngargoyoso, dan sebagian di Desa Berjo dan Desa Segorogunung. Penggunaan lahan berupa semak belukar terdapat pada SPL 6,7,8,10,12,13,14, 15, dan 16, berada di kelas kemiringan agak curam sampai sangat curam.



Gambar 9. Penggunaan Lahan Semak Belukar di Kecamatan Ngargoyoso

6. Tegalan

Penggunaan lahan berupa tegalan yang terdapat di Kecamatan Ngargoyoso memiliki luas sekitar 94,01 ha atau sekitar 1,53% dari total luas Kecamatan Ngargoyoso. Persebaran lahan tegalan berada di Desa Berjo, Desa Dukuh, Desa Girimulyo, Desa Kemuning, Desa Ngargoyoso dan Desa Segorogunung. Penggunaan lahan tersebut terdapat pada SPL

1,2,3,4,5,6,7, 8,10,11,12,13,dan 15 berada di kemiringan landai hingga sangat curam.



Gambar 10. Penggunaan Lahan Tegalan di Kecamatan Ngargoyoso


D. Geologi

Struktur batuan dan komposisi mineraloginya merupakan salah satu faktor penting pemicu terjadinya peristiwa tanah longsor. Di daerah pegunungan, jenis batuan didominasi oleh bahan sedimen dan vulkanik yang mempunyai sifat kedap air sehingga pada kondisi jenuh air dapat berfungsi sebagai bidang luncur pada kejadian longsor. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2007 menjelaskan untuk sifat batuan yang mempunyai kepekaan tinggi terhadap terjadinya tanah longsor yakni batuan yang tersusun atas andesit, breksi andesit, tuf, napal dan batu lempung. Respati *et al.* (2010) menambahkan litologi breksi andesit dan breksi tuff mempunyai tingkat pelapukan yang tinggi sehingga menghasilkan lempung yang bersifat impermeable. Zona impermeable yang tidak dapat ditembus air ini kemudian menjadi bidang gelincir yang baik untuk mendukung terjadinya gerakan tanah atau longsoran.

Berdasarkan peta geologi lembar Ponorogo 1508-1 skala 1 : 100.00 yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi tahun 1997 terdapat dua satuan batuan di Kecamatan Ngargoyoso antara lain :

1. Qvl (Batuan Gunungapi Lawu)

Batuan gunungapi lawu tersusun atas tuf dan breksi gunungapi bersisipan lava, umumnya bersusunan andesit. Sebagian besar satuan batuan di Kecamatan Ngargoyoso terdiri dari batuan tersebut dengan luas sekitar 4.208,46 atau 68,81% dan terdapat pada SPL 2,4,6,8,9,10,12,13,14,15 dan 16. Peta geologi Kecamatan Ngargoyoso tersaji pada Gambar 14.



Gambar 11. Peta Geologi Kecamatan Ngargoyoso

Berikut Tabel 16 menjelaskan luas dan distribusi satuan batuan di Kecamatan Ngargoyoso.

Tabel 4. Luas dan Presentase Geologi di Kecamatan Ngargoyoso

| No | Geologi | SPL | Skor | Luas (ha) | Presentase (%) |
|---------------|---|-----------------------------------|------|-----------------|----------------|
| 1. | Qvl (Batuan Gunungapi Lawu); Tuf dan breksi gunungapi bersisipan lava, umumnya bersusunan andesit | 2,4,6,8,9, 10,12,13, 14,15 dan 16 | 4 | 4.208,46 | 68,81 |
| 2. | Qlla (Lahar Lawu); Komponen andesit, basal dan sedikit batuapung beragam ukuran yang bercampur pasir gunung api | 1,3,5,7 dan 11 | 3 | 1.907,18 | 31,19 |
| Jumlah | | | | 6.115,64 | 100 |

Sumber: Hasil analisis

2. Qlla (Lahar Lawu)

Lahar lawu tersusun atas komponen andesit, basal dan sedikit batuapung beragam ukuran yang bercampur pasir gunung api. Sebarannya terutama mengisi wilayah dataran di kaki gunungapi atau membentuk beberapa perbukitan rendah. Luasan satuan batuan tersebut sekitar 1.907,18 ha atau 31,19% terdapat pada SPL 1,3,5,7 dan 11.

E. Tanah

Parameter sifat fisik tanah merupakan salah satu faktor penting pemicu terjadinya tanah longsor. Faktor sifat fisik tanah yang dimaksud antara lain tekstur, permeabilitas dan juga kedalaman efektif tanah. Data sifat fisik tanah diatas didapatkan dari pengamatan lapang dan analisis laboratorium pada tiap satuan lahan yang sudah dibuat. Peristiwa longsor erat kaitannya dengan tinggi rendahnya tingkat permeabilitas tanah yang dinyatakan dengan konduktivitas hidraulik jenuh. Konduktivitas hidrolik jenuh dapat diartikan sebagai kecepatan bergeraknya suatu cairan pada media berpori dalam keadaan jenuh (Utomo, 1996 *dalam* Prijono *et al.*, 2009). Pada kondisi tanah yang jenuh semua pori terisi air dan mengalirkan air sehingga kontinuitas serta kehantaran dalam keadaan maksimum. Apabila dominasi tanah cenderung memiliki populasi pori-pori tanah yang relatif kecil maka kemampuan tanah dalam mengalirkan air sangat sedikit sehingga lapisan atas sampai batas kontak lapisan kedap air akan terus menerus terisi air dan tidak mampu mengalir kelapisan lebih bawah. Oleh karena itu terjadi penjenuhan dan berpotensi longsor (Prijono *et al.*, 2009).

Berikut Tabel 17 menjelaskan karakteristik sifat fisik tanah di lokasi penelitian yang terwakili dalam satuan peta lahan.

Tabel 5. Karakteristik Sifat Fisik Tanah di Lokasi Penelitian

| No. | SPL | Permeabilitas | Tekstur Tanah | Kedalaman Efektif |
|-----|----------------|---------------|----------------------|-------------------|
| 1. | V1113.I.Qlla | Sedang | Lempung berdebu | Dalam |
| 2. | V1113.I.Qvl | Sedang | Lempung berdebu | Dalam |
| 3. | V1113.II.Qlla | Agak lambat | Lempung berliat | Dalam |
| 4. | V1113.II.Qvl | Agak lambat | Lempung berliat | Dalam |
| 5. | V1113.III.Qlla | Sedang | Lempung berdebu | Dalam |
| 6. | V1113.III.Qvl | Sedang | Lempung berliat | Dalam |
| 7. | V1113.IV.Qlla | Sedang | Lempung | Dalam |
| 8. | V1113.IV.Qvl | Cepat | Lempung berdebu | Dalam |
| 9. | V1112.II.Qvl | Agak cepat | Lempung | Dalam |
| 10. | V1112.III.Qvl | Sedang | Lempung berdebu | Dalam |
| 11. | V1112.III.Qlla | Agak cepat | Lempung berdebu | Dalam |
| 12. | V1112.IV.Qvl | Agak cepat | Lempung berdebu | Dalam |
| 13. | V1112.V.Qvl | Cepat | Lempung berdebu | Dalam |
| 14. | V71.III.Qvl | Sedang | Lempung liat berdebu | Dalam |
| 15. | V71.IV.Qvl | Agak cepat | Lempung liat berdebu | Dalam |
| 16. | V71.V.Qvl | Agak cepat | Lempung berdebu | Dalam |

Sumber: Hasil analisis

Hasil analisis laboratorium menunjukkan kelas permeabilitas di wilayah Kecamatan Ngargoyoso cenderung beragam mulai agak lambat hingga cepat. Kelas permeabilitas agak lambat terdapat pada SPL 3 dan 4 dengan luas 626,97 ha atau 10,25%. Kelas permeabilitas sedang memiliki luas 2.208,65 ha atau 36,11% dan terdapat pada SPL 1,2,5,6,7,10 dan 14. Kelas permeabilitas agak cepat merupakan yang mendominasi di wilayah Kecamatan Ngargoyoso dengan luas 2.339,14 ha atau 38,25% terdapat pada SPL 9,11,12,15 dan 16. Selanjutnya kelas permeabilitas cepat memiliki luas 940,88 atau 15,38% terdapat pada SPL 8 dan 13. Peta permeabilitas tanah Kecamatan Ngargoyoso tersaji pada Lampiran 6.

Berikut Tabel 18 menjelaskan permeabilitas tanah di Kecamatan Ngargoyoso.

Tabel 6. Luas dan Distribusi Permeabilitas Tanah Kecamatan Ngargoyoso

| No | Permeabilitas/KHJ (cm/jam) | SPL | Skor | Luas (ha) | Presentase (%) |
|---------------|-------------------------------|------------------------|------|-----------------|----------------|
| 1. | Sangat lambat (<0,5) | - | 5 | - | - |
| 2. | Agak lambat (>0,5-2) | 3 dan 4 | 4 | 626,97 | 10,25 |
| 3. | Sedang (>2-6,25) | 1,2,5,6,7,10 dan 14 | 3 | 2.208,65 | 36,11 |
| 4. | Agak cepat (>6,25-12,5) | 9,11,12,15 dan 16 | 2 | 2.339,14 | 38,25 |
| 5. | Cepat (>12,5) | 8 dan 13 | 1 | 940,88 | 15,38 |
| Jumlah | | | | 6.115,64 | 100 |

Sumber: Hasil analisis

Sifat fisik tanah yakni tekstur tanah juga berpengaruh terhadap terjadinya tanah longsor. Proporsi tanah baik dari butir pasir, debu, dan liat akan sangat mempengaruhi respon terhadap masukan air (infiltrasi) tanah sehingga mampu menentukan peluang terjadinya longsor (Prijono *et al.*, 2009). Hasil analisis laboratorium menunjukkan lokasi penelitian dominan oleh tekstur tanah lempung berdebu dengan luas 4.631,32 ha atau 75,72% terdapat pada SPL 1,2,5,8,10,11,12, 13 dan 15 selanjutnya tekstur lempung berliat dengan luas 908,27 ha atau 14,85% terdapat pada SPL 3,4 dan 6. Tekstur tanah lempung memiliki luas 339,24 ha atau 5,55% terdapat pada SPL 7 dan 9 dan tekstur lempung liat berdebu terdapat pada SPL 14 dan 16 dengan luas 236,29 ha atau 3,83%. Berikut Tabel 19 menjelaskan mengenai tekstur tanah di lokasi penelitian.

Tabel 7. Luas dan Distribusi Tekstur Tanah Kecamatan Ngargoyoso

| No | Tekstur | SPL | Skor | Luas (ha) | Persentase (%) |
|---------------|--|-----------------------------------|------|-----------|----------------|
| 1 | Pasir, Pasir berlempung, Lempung | 7 dan 9 | 4 | 339,24 | 5,55 |
| 2 | Lempung berpasir, Lempung liat berpasir, Lempung berdebu | 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13 dan 15 | 3 | 4.631,32 | 75,72 |
| 3 | Lempung liat berdebu, Debu, Liat berdebu | 14 dan 16 | 2 | 236,29 | 3,83 |
| 4 | Liat, Lempung berliat | 3, 4 dan 6 | 1 | 908,27 | 14,85 |
| Jumlah | | | | 6.115,64 | 100 |

Sumber: Hasil analisis

Kocher dan John (2006) mengemukakan tanah bertekstur pasir dan debu sangat rawan terhadap terjadinya longsor dibandingkan dengan tekstur liat yang memiliki daya menahan air lebih baik. Tanah dengan tekstur pasir, pasir berlempung dan lempung berpasir umumnya bersifat lunak dan mudah dilalui air sehingga mudah terjadi longsor. Peta tekstur tanah Kecamatan Ngargoyoso tersaji pada Lampiran 7.

Kedalaman efektif tanah juga berpengaruh terhadap proses terjadinya longsor, semakin dalam tanah maka semakin peka terhadap longsor. Identifikasi kedalaman efektif tanah dilakukan dengan membuat minipit dengan kedalaman 50 cm kemudian ditambah dengan pengeboran tanah sebanyak 3 kali pada setiap satuan peta lahan. Hasil identifikasi menunjukkan tingkat kedalaman efektif tanah di Kecamatan Ngargoyoso termasuk kedalaman efektif dalam yakni >90 cm. Kedalaman tanah berhubungan dengan kondisi pertumbuhan akar tanaman dalam

menjaga kestabilan lereng. Lereng yang tersusun oleh tumpukan tanah yang tebal relatif lebih rentan terhadap longsor lahan karena mampu menyimpan air lebih banyak dan mengakibatkan penjenuhan pada tanah sehingga tekanan air untuk merenggangkan ikatan tanah meningkat dan akhirnya massa tanah terangkut oleh aliran air dalam lereng (Karnawati, 2003).

4.2. Pembahasan

4.2.1. Sebaran Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Ngargoyoso

Peta sebaran daerah rawan longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar terbagi menjadi tiga kelas klasifikasi kerawanan yakni kerawanan rendah, menengah dan tinggi. Hasil klasifikasi kelas kerawanan didasarkan tumpangsusun/*overlay* parameter pemicu terjadinya tanah longsor antara lain faktor curah hujan, kemiringan lereng, penggunaan lahan, geologi, serta data lapangan yang diperoleh antara lain permeabilitas tanah, tekstur tanah dan kedalaman efektif tanah. Dari hasil *overlay* didapat kelas kerawanan rendah memiliki luas 963,74 ha atau 15,76% terdapat pada SPL 1,2,3,4,5 dan 9. Kelas kerawanan menengah merupakan yang mendominasi di Kecamatan Ngargoyoso dengan luas 4.198,40 ha atau 68,65% terdapat pada SPL 3,4,5,6,7,8,10,11,12,14 dan 15. Sedangkan kelas kerawanan tinggi memiliki luas 953,50 ha atau 15,59% dan terdapat pada SPL 6,7, 8,11,12,13,15 dan 16. Berikut Tabel 20 menjelaskan sebaran kelas kerawanan longsor di Kecamatan Ngargoyoso.

Tabel 8. Sebaran Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Ngargoyoso

| No. | Kelas Kerawanan | SPL | Luas (Ha) | Presentase (%) |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. | Rendah | 1,2,3,4,5 dan 9 | 963,74 | 15,76 |
| 2. | Menengah | 3,4,5,6,7,8,10,11, 12, 14 dan 15 | 4.198,40 | 68,65 |
| 3. | Tinggi | 6,7,8,11,12,13,15 dan 16 | 953,50 | 15,59 |
| Jumlah | | | 6.115,64 | 100 |

Sumber: Hasil analisis

4.2.2.1. Kelas Kerawanan Tanah Longsor Rendah

Kelas kerawanan longsor rendah artinya daerah tersebut kemungkinan kecil terjadinya tanah longsor. Daerah dengan kelas kerawanan rendah dicirikan dengan curah hujan sedang (>2000-3000 mm/tahun) hingga agak basah (>3000-4000 mm/tahun), memiliki kemiringan lereng mulai dari datar hingga landai. Penggunaan lahan pada daerah ini antara lain permukiman,

perkebunan, hutan, sawah dan tegalan. Tekstur tanah pada daerah ini meliputi lempung berliat, lempung berdebu dan lempung. Tingkat permeabilitas pada kelas kerawanan ini agak lambat hingga agak cepat dengan kedalaman efektif tanahnya dalam. Luas daerah kerawanana longsor rendah yakni 963,74 ha atau sekitar 15,76% dari total luas Kecamatan Ngargoyoso.

Kelas kerawanana longsor rendah terdapat pada SPL 1,2,3,4,5 dan 9 tersebar di wilayah barat dan sebagian kecil di tengah Kecamatan Ngargoyoso tepatnya berada dominan di Desa Dukuh dan Desa Puntukrejo. Kelas kerawanan tersebut sesuai fakta dilapangan dimana wilayah tersebut didominasi oleh kemiringan lereng yang tidak curam sehingga kemungkinan kecil terjadi bencana tanah longsor. Berikut Gambar 15 menunjukkan lokasi pengamatan kerawanan tanah longsor rendah di lokasi penelitian.



Gambar 12. (a) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Rendah di Desa Puntukrejo (SPL 3), (b) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Rendah di Desa Puntukrejo (SPL 1)

Pada lokasi pengamatan di Desa Puntukrejo (Gambar 15a) mempunyai ciri kemiringan lereng datar yakni sekitar 4% dengan penggunaan lahan berupa permukiman, selanjutnya pada lokasi pengamatan di Desa Puntukrejo (Gambar 15b) memiliki ciri kemiringan sekitar 6% dengan penggunaan lahan sawah.

4.2.2.2. Kelas Kerawanan Tanah Longsor Menengah

Kelas kerawanan longsor menengah tersebar hampir di seluruh Kecamatan Ngargoyoso. Luas daerah kerawanana longsor menengah adalah yang mendominasi di lokasi penelitian yakni 4.198,40 ha atau 68,65% dari total luas Kecamatan Ngargoyoso. Karakteristik pada daerah ini memiliki curah hujan sedang (>2000-3000 mm/tahun) hingga agak basah (>3000-4000

mm/tahun), memiliki kemiringan lereng mulai dari landai hingga sangat curam. Penggunaan lahan pada daerah ini antara lain permukiman, hutan, perkebunan, semak belukar, sawah dan tegalan. Tekstur tanah pada kelas kerawanan ini adalah lempung berliat, lempung berdebu, lempung liat berdebu dan lempung dengan permeabilitas agak lambat hingga cepat serta kedalaman efektifnya dalam. Kelas kerawanan ini terdapat pada SPL 3,4,5,6,7,8,10,11,12,14 dan 15 tersebar dominan di Desa Girimulyo, Desa Kemuning, Desa Nglegok dan Desa Jatirejo. Berikut Gambar 16 menunjukkan lokasi pengamatan kerawanan tanah longsor menengah.



Gambar 13. (a) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Menengah di Desa Girimulyo (SPL 7), (b) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Menengah di Desa Kemuning (SPL 8)

Pada lokasi pengamatan di Desa Berjo (Gambar 16a) dicirikan kemiringan lereng agak curam sekitar 25% dengan penggunaan lahan berupa tegalan dan pada pengamatan di Desa Ngargoyoso (Gambar 16b) dicirikan kemiringan lereng curam sekitar 33% dengan penggunaan lahan berupa perkebunan.



Gambar 14. Tiang Listrik Miring Akibat Pergerakan Tanah di Desa Berjo (SPL 12)

Fakta di lapangan menunjukkan adanya tanda-tanda gerakan tanah pada kelas kerawanan ini dimana kondisi tiang listrik menjadi miring akibat pergerakan tanah seperti terlihat pada Gambar 17, terlihat penggunaan lahan di sekitar tiang listrik tersebut berupa semak atau rumput dan juga tegalan yang berada pada kemiringan curam, hal tersebut perlu diwaspada apabila ditunjang dengan kondisi curah hujan tinggi akan berpotensi terjadi tanah longsor.

4.2.2.2. Kelas Kerawanan Tanah Longsor Tinggi

Kelas kerawanan tanah longsor tinggi artinya daerah tersebut sangat berpotensi terjadinya peristiwa tanah longsor. Daerah dengan kerawanan longsor tersebut dicirikan memiliki curah hujan agak basah ($>3000-4000$ mm/tahun) dengan kemiringan lereng agak curam hingga sangat curam. Penggunaan lahan pada daerah ini adalah hutan, perkebunan, sawah, tegalan dan semak belukar. Tekstur tanah di daerah ini yakni lempung berdebu ataupun lempung liat berdebu dengan permeabilitas mulai sedang hingga cepat serta kedalaman efektifnya dalam. Luasan daerah kelas kerawanan tinggi adalah 953,50 ha atau 15,59% dari total luas Kecamatan Ngargoyoso. Kelas kerawanan tersebut terdapat pada SPL 6,7,8,11,12,13,15 dan 16 tersebar pada bagian utara, tengah dan sebagian di selatan wilayah Kecamatan Ngargoyoso lebih tepatnya dominan terdapat di Desa Berjo, Desa Ngargoyoso, dan Desa Segorogunung. Berikut Gambar 18 menunjukkan lokasi kerawanan tanah longsor tinggi.



Gambar 15. (a) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Tinggi di Desa Berjo (SPL 13), (b) Lokasi Pengamatan Daerah Kerawanan Tanah Longsor Tinggi di Desa Ngargoyoso (SPL 15)

Pada Gambar 18a menunjukkan lokasi pengamatan lapangan untuk kelas kerawanan longsor tinggi di Desa Berjo dicirikan dengan kemiringan lereng sangat curam sekitar 47% dengan penggunaan lahan berupa tegalan, sementara pada pengamatan lapang di Desa Ngargoyoso (Gambar 18b) menunjukkan pola penggunaan yang sama yakni tegalan pada kemiringan curam sekitar 40% dimana kondisi tersebut dapat memicu terjadinya tanah longsor. Kondisi lereng melebihi 45% perlu diperhatikan terhadap terjadinya tanah longsor serta memperhatikan faktor lain yang mendukung (Karnawati, 2003). Wahyunto *et al.* (2003) menambahkan minimnya penutupan permukaan tanah dan vegetasi, sehingga perakaran sebagai pengikat tanah menjadi berkurang dan mempermudah tanah menjadi retak-retak pada musim kemarau. Pada musim penghujan air akan mudah meresap ke dalam lapisan tanah melalui retakan tersebut dan dapat menyebabkan lapisan tanah menjadi jenuh air sehingga cepat atau lambat akan mengakibatkan terjadinya longsor atau gerakan tanah.

4.2.2. Validasi Peta Kerawanan Tanah Longsor

Tahap validasi atau uji keakuratan peta kerawanan tanah longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan menggunakan *accrassion assessment*. *Accrassion assessment* merupakan metode validasi sebuah data dengan membandingkan data sekunder penyusun berupa peta kerawanan tanah longsor dengan hasil survei pada setiap parameter di lapangan (*groundcheck*). *Groundcheck* atau pengamatan lapangan mengacu pada hasil peta kerawanan yang sudah dibuat untuk kemudian dilakukan peninjauan terhadap titik-titik kejadian longsor yang terjadi dengan kondisi aktual di lapangan.

Validasi peta kerawanan tanah longsor dilakukan dengan mengacu pada keterangan dari Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Keterangan tersebut menunjukkan kriteria untuk daerah dengan kerawanan tanah longsor rendah dicirikan kemiringan lereng landai (5-15%) hingga sangat terjal (50-70%), tergantung pada kondisi sifat fisik tanah dan batuan, dengan vegetasi umumnya berupa hutan atau perkebunan. Daerah

kerawanan tanah longsor menengah dicirikan dengan kemiringan lereng landai (5-15%) sampai sangat curam hingga hampir tegak (>70%), tergantung pada kondisi sifat fisik tanah dan batuan, dengan vegetasi umumnya kurang sampai sangat jarang. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan dan gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi. Daerah dengan kerawanan tanah longsor tinggi dicirikan dengan kemiringan lereng agak terjal (30-50%) hingga hampir tegak (>70%), tergantung pada kondisi sifat fisik tanah dan batuan, dengan vegetasi umumnya sangat jarang. Pada daerah ini gerakan tanah atau longsoran lama dapat aktif kembali akibat curah hujan tinggi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2007 menambahkan kriteria daerah berpotensi longsor di daerah lereng gunung atau pegunungan untuk kriteria penggunaan lahan pada daerah kerawanan tanah longsor tinggi dan menengah dicirikan dengan penggunaan lahan tanaman berakar serabut yakni sawah dan ladang, sedangkan untuk daerah kerawanan tanah longsor rendah dicirikan dengan penggunaan lahan pohon kayu berakar tunjang (hutan dan perkebunan).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2007 menjelaskan untuk sifat batuan yang mempunyai kepekaan tinggi terhadap terjadinya tanah longsor yakni batuan yang tersusun atas andesit, breksi andesit, tuf, napal dan batu lempung. Respati *et al.* (2010) menambahkan litologi breksi andesit dan breksi tuff mempunyai tingkat pelapukan yang tinggi sehingga menghasilkan lempung yang bersifat impermeable. Zona impermeable yang tidak dapat ditembus air ini kemudian menjadi bidang gelincir yang baik untuk mendukung terjadinya gerakan tanah atau longsoran. Sesuai dengan peta geologi lembar ponorogo untuk wilayah Kecamatan Ngargoyoso terdiri atas dua satuan batuan yakni; (a) batuan gunungapi lawu tersusun atas tuf dan breksi gunungapi bersisipan lava, umumnya bersusunan andesit, dan (b) lahar lawu tersusun atas komponen andesit, basal dan sedikit batuapung beragam ukuran yang bercampur pasir gunung api. Sehingga wilayah Kecamatan Ngargoyoso ditinjau dari kondisi geologi memiliki tingkat kepekaan tanah longsor yang tinggi.

Karakteristik sifat fisik tanah di Kecamatan Ngargoyoso cenderung memiliki tingkat kepekaan sedang terhadap tanah longsor, dimana kelas tekstur tanah di Kecamatan Ngargoyoso dominan memiliki tekstur lempung berdebu dengan permeabilitas dominan sedang hingga agak cepat. Namun, untuk kedalaman efektif tanah di lokasi penelitian termasuk kategori dalam >90 cm dimana kondisi tersebut sangat rentan untuk terjadi peristiwa tanah longsor. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Karnawati (2003) lereng yang tersusun oleh tumpukan tanah yang tebal relatif lebih rentan dan berpotensi terhadap longsor lahan karena mampu menyimpan air lebih banyak dan mengakibatkan penjenuhan pada tanah sehingga tekanan air untuk merenggangkan ikatan tanah meningkat dan akhirnya massa tanah terangkut oleh aliran air dalam lereng.

Terdapat 7 kejadian longsor aktual di Kecamatan Ngargoyoso. Kejadian longsor aktual titik 1 (Gambar 19a) terlihat longsor yang terjadi di lembah sungai di Desa Kemuning terdapat pada SPL 7 dengan kemiringan agak curam yakni 34% dengan penggunaan lahan tegalan. Kejadian longsor pada titik 1 termasuk dalam kelas tekstur tanah lempung berdebu dengan permeabilitas sedang serta termasuk dalam geologi lahar lawu.



Gambar 16. (a) Kejadian Longsor Aktual Titik 1 (SPL 7),
(b) Kejadian Longsor Aktual Titik 4 (SPL 12)

Pada kejadian longsor aktual di titik 4 (Gambar 19b) terlihat longsor yang terjadi di tebing jalan di Desa Berjo terdapat pada SPL 12 dengan kemiringan agak curam yakni 30% dengan penggunaan lahan alang-alang dan semak belukar. Longsor tersebut terdapat pada kelas tekstur tanah lempung berdebu dengan permeabilitas agak cepat serta termasuk dalam geologi batuan gunungapi lawu. Dari dua kejadian longsor aktual pada titik 1 dan 4 tersebut pada peta sebaran

daerah rawan longsor Kecamatan Ngargoyoso termasuk dalam kelas kerawanan menengah dan sesuai dengan ciri daerah kerawanan tanah longsor menengah.

Kejadian longsor aktual untuk titik 6 dan 7 terdapat di Desa Ngargoyoso (Gambar 20), dengan karakteristik tekstur tanah yakni lempung berdebu dengan permeabilitas cepat serta termasuk dalam geologi batuan gunungapi lawu. Kejadian longsor aktual pada titik 6 (Gambar 20a) terlihat longsor terjadi pada tebing yang terdapat pada SPL 16 dengan kemiringan sekitar 45% dengan penggunaan lahan berupa semak belukar. Kejadian longsor tersebut di peta sebaran daerah rawan longsor Kecamatan Ngargoyoso terdapat pada kelas kerawanan tinggi dan dari kenampakan tersebut sesuai dengan ciri zona kerawanan tinggi.



Gambar 17. (a) Kejadian Longsor Aktual Titik 6 (SPL 16),
(b) Kejadian Longsor Aktual Titik 7 (SPL 8)

Sedangkan untuk kejadian longsor aktual titik 7 (Gambar 20b), pada peta sebaran daerah rawan longsor Kecamatan Ngargoyoso termasuk dalam kelas kerawanan tinggi (SPL 8) dengan kemiringan agak curam yakni 42% namun terlihat penggunaan lahan di lokasi tersebut yakni berupa kebun atau perkebunan sehingga kenampakan tersebut tidak sesuai dengan ciri daerah kerawanan tanah longsor tinggi. Menurut keterangan dari Peta Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Karanganyar, pada daerah kerawanan tanah longsor menengah dapat terjadi gerakan tanah atau tanah longsor terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi di lapangan pada kejadian longsor aktual titik 2 (Gambar 21) menunjukkan longsor terjadi menimbun sebagian rumah warga di Desa Puntukrejo yang terdapat pada SPL 5.



Gambar 18. Kejadian Longsor Aktual Titik 2 (SPL 5)

Peristiwa longsor tersebut terjadi dikarenakan rumah tersebut berada pada posisi yang memotong lereng sehingga lereng mengalami gangguan dan terjadi tanah longsor. Titik kejadian longsor tersebut dalam peta sebaran daerah rawan longsor Kecamatan Ngargoyoso termasuk dalam kelas kerawanan menengah dan menunjukkan ciri yang sesuai untuk daerah kerawanan tanah longsor menengah.

Kejadian longsor aktual titik 3 (Gambar 22a) pada peta sebaran daerah rawan longsor Kecamatan Ngargoyoso termasuk dalam kelas kerawanan tinggi yakni terdapat pada SPL 13 yang berada di Desa Berjo, dengan bukti di lapangan menunjukkan tingkat kemiringan lereng curam sekitar 42% dengan penggunaan lahan berupa tegalan, memiliki tekstur tanah lempung berdebu dengan permeabilitas agak cepat serta termasuk dalam geologi batuan gunungapi lawu. Ciri tersebut menunjukkan kesesuaian pada daerah kerawanan tanah longsor tinggi.



Gambar 19. (a) Kejadian Longsor Aktual Titik 3 (SPL 13),
(b) Kejadian Longsor Aktual Titik 5 (SPL 12)

Pada kejadian longsor aktual titik 5 (Gambar 22b) terlihat kenampakan tebing yang mengalami longsoran terdapat pada SPL 12 di Desa Berjo, pengamatan lapangan menunjukkan lokasi pada kejadian longsor tersebut

dicirikan memiliki kemiringan lereng curam sekitar 32% dengan penggunaan lahan berupa kebun. Karakteristik tanah pada lokasi tersebut memiliki tekstur lempung berdebu dengan permeabilitas cepat serta termasuk dalam geologi batuan gunungapi lawu. Pada peta sebaran daerah rawan longsor Kecamatan Ngargoyoso lokasi tersebut termasuk dalam kelas kerawanan menengah dan menunjukkan ciri yang sesuai dengan daerah kerawanan tanah longsor menengah. Untuk lebih jelasnya mengenai data kejadian titik longsor aktual di lokasi penelitian tersaji pada Tabel 21.

Tabel 9. Data Kejadian Longsor Aktual di Kecamatan Ngargoyoso

| Titik | Koordinat | | Lokasi | Kondisi Lapangan | Akurasi |
|---------|-----------|----------|-----------------|---|---------------|
| | x | y | | | |
| Titik 1 | 111.12033 | -7.61161 | Desa Kemuning | Sesuai dengan ciri kerawanan menengah | Akurat |
| Titik 2 | 111.11065 | -7.61667 | Desa Puntukrejo | Sesuai dengan ciri kerawanan menengah | Akurat |
| Titik 3 | 111.13214 | -7.63083 | Desa Berjo | Sesuai dengan ciri kerawanan tinggi | Akurat |
| Titik 4 | 111.13383 | -7.63642 | Desa Berjo | Sesuai dengan ciri kerawanan menengah | Akurat |
| Titik 5 | 111.12822 | -7.63928 | Desa Berjo | Sesuai dengan ciri kerawanan menengah | Akurat |
| Titik 6 | 111.12678 | -7.59131 | Desa Ngargoyoso | Sesuai dengan ciri kerawanan tinggi | Akurat |
| Titik 7 | 111.11006 | -7.58386 | Desa Ngargoyoso | Tidak sesuai dengan ciri kerawanan tinggi | Kurang akurat |


Sumber: Hasil analisis

$$\text{Perhitungan accurassion assessment} = \frac{6}{7} \times 100\% = 85,71\%$$

Dari hasil perhitungan didapat tingkat keakurasaian 85,71% dari 7 kejadian longsor aktual di lokasi penelitian 6 diantaranya sesuai dengan ciri kerawanan masing-masing titik. Sehingga peta sebaran daerah rawan longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karangaylar bisa dikatakan akurat. Menurut *National Park Service Vegetation Inventory* (2010) hasil accurassion assessment dikatakan akurat apabila nilai yang dihasilkan $\geq 80\%$. Peta sebaran daerah rawan longsor dan titik kejadian longsor aktual tersaji pada Gambar 23.

Beberapa kejadian longsor aktual di Kecamatan Ngargoyoso menunjukkan bahwa faktor kemiringan lereng, penggunaan lahan dan kedalaman efektif tanah

menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya tanah longsor sehingga perlu adanya upaya dalam meminimalisir terjadinya tanah longsor tersebut khususnya dalam pola penggunaan lahan yang tepat dan sesuai. Menurut Wahyunto *et al.* (2003) vegetasi yang jarang menghasilkan perakaran sebagai pengikat tanah yang lemah sehingga memudahkan tanah menjadi retak-retak ketika musim kemarau dan saat hujan dating, retakan tersebut menjadi sarana air masuk ke dalam tanah. Apabila pori-pori tanah terisi air terus menerus sampai terjadi penjenuhan maka berpotensi terjadinya longsor. Persyaratan vegetasi untuk pengendalian longsor harus jenis yang memiliki perakaran dalam dan rapat yang mampu mengikat agregat tanah. Sitorus (2006) menjelaskan bahwa penggunaan lahan dengan tutupan lahan yang cukup lebat dapat mengurangi longsor yaitu melalui intersepsi hujan oleh tajuk vegetasi/tanaman, batang yang mengurangi kecepatan aliran permukaan dan kanopi mengurangi kekuatan merusak butir hujan, akar meningkatkan stabilitas struktur tanah dan pergerakan tanah serta transpirasi mengakibatkan kandungan air tanah berkurang. Hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya erosi atau tanah longsor.



Gambar 20. Peta Sebaran Titik Kejadian Longsor Aktual Kecamatan Ngargoyoso

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sebaran daerah rawan longsor di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar dikategorikan dalam tiga tingkat kelas kerawanan. Kelas kerawanan rendah memiliki luas 963,74 ha atau sekitar 15,76% dicirikan kemiringan lereng datar hingga landai. Dominan berada pada SPL 1,2,3,4,5 dan 9 terdapat pada wilayah barat dan sebagian kecil di tengah Kecamatan Ngargoyoso. Kelas kerawanan longsor menengah memiliki luas 4.198,40 ha atau 68,65% dicirikan dengan kemiringan lereng landai hingga sangat curam, terdapat dominan pada SPL 3,4,5,6,7,8,10,11,12,14 dan 15. Kelas kerawanan tinggi memiliki luas 953,50 ha atau 15,59% dicirikan kemiringan lereng agak curam hingga sangat curam, terdapat dominan pada SPL 6,7,8,11,12,13,15 dan 16. Hasil validasi peta menunjukkan presentase keakurasiannya 85,71% dimana kemiringan lereng, penggunaan lahan serta kedalaman efektif tanah menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya tanah longsor di Kecamatan Ngargoyoso.

5.2. Saran

Penentuan parameter dan skor tiap parameter masih umum sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan metode yang lain yang lebih detail sehingga dapat dijadikan pembanding dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Perlu adanya sosialisasi mengenai bahaya tanah longsor kepada masyarakat sekitar dengan lebih memperhatikan kegiatan pertanian semusim dan penggunaan lahan sebagai pemukiman pada daerah yang termasuk kedalam kelas kerawanan menengah hingga tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhasanah, F. 2006. *Pemetaan dan Analisi Daerah Rawan Tanah Longsor Serta Upaya Mitigasinya Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat)*. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Arsyad, S. 2010. *Konservasi Tanah dan Air*. IPB Press. Bogor.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karanganyar. 2015. *Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032*. <http://www.karanganyarkab.go.id/wp-content/uploads/2013/07/PERDA-NO-1-TH-2013.pdf>. Diakses 5 Agustus 2017.
- Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSLDP). 2009. *Identifikasi dan Karakterisasi Lahan Rawan Longsor dan Rawan Erosi di Dataran Tinggi untuk Mendukung Keberlanjutan Pengelolaan Sumberdaya Lahan Pertanian*. Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Bogor.
- BNPB. 2016. *Risiko Bencana Indonesia*. Direktur Pengurangan Risiko Bencana. Jakarta.
- Buchori, I. dan Joko, S. 2012. *Model Keruangan untuk Identifikasi Kawasan Rawan Longsor (Studi Kasus Kota Semarang)*. Jurnal Tata Loka 14(2):282-294.
- Direktorat Jendral Penataan Ruang. 2007. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2007 tentang *Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor*. Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Fell, R., C. Jordi, Christophe B., Leonardo C, L. Eric and Z. Savage William. 2008. *Guidelines for Landslide Susceptibility, Hazard and Risk Zoning for Land Use Planning*. Journal Engineering Geology 102 (2008):85-98.
- Fletcher, J. R. and Gibb R.G. 1990. *Land Resource Inventory Handbook for Soil Conservation Planning in Indonesia*. Ministry of Forestry Directorate General Reforestation and Land Rehabilitation Indonesia and Department of Scientific and Industrial Research DSIR Land Resources Palmerston North New Zealand
- Handayani, S. S. 2017. *Longsor Terjadi di Wilayah Ngargoyoso dan Jenawi Pekan Lalu*. <http://www.solopos.com/2017/04/24/longsor-karanganyar-hujan-deras-picu-longsor-di-ngargoyoso-dan-jenawi-812132>. Diakses 21 Agustus 2017.
- Hartono, R. 2017. *Longsor Ratakan Lahan Pertanian di Ngargoyoso*. <http://radarsolo.jawapos.com/read/2017/04/15/7038/longsor-ratakan-lahan-pertanian-di-ngargoyoso>. Diakses 10 Mei 2017.
- Hartono, R. 2016. *Hujan Deras, Banjir dan Longsor Ancam Karanganyar*. <https://joglosemar.co/2016/11/hujan-deras-banjir-dan-longsor-ancam-karanganyar.html>. Diakses 21 Agustus 2017.


- Hikmatullah, Suparto, C. Tafakresnanto, Sukarman, Suratman dan K. Nugroho. 2014. *Petunjuk Teknis Survei dan Pemetaan Sumberdaya Tanah Tingkat Semi Detail Skala 1:50.000*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Bogor.
- Karnawati, D. 2003. *Manajemen Bencana Gerakan Tanah*. Diktat Kuliah. Jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Kocher, S. D. and John, W. L. 2006. *Why Is My Forest The Way It Is: Soil Erosion*. Univ.of California Cooperative Extention. California.
- Leonardi, G., Rocco, P. and Francis, C. 2016. *Landslide Susceptibility Mapping Using a Fuzzy Approach*. World Multidisciplinary Cicil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium. Procedia Engineering (161) 380-387.
- Marfai, M. A., Suprapto, D. dan Hendy, F., 2016. *Analisis Bencana Menunjang Pembangunan Daerah (Studi Kabupaten Batang)*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Marjanovic, M. 2009. *Landslide Susceptibility Modelling: A Case Study on Fruška Gora Mountain, Serbia*. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 9(1):29-42.
- Marwanto, S., Dairiah, A., Subardja, D. dan Hadian, Y. 2007. *Identifikasi Lahan Rawan Longsor dan Indeks Bahaya Erosi di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal. http://balitanah.litbang.pertanian.go.id/eng/dokumentasi/prosiding2008pdf/setiari_longsor.pdf?secure=true. Diakses 13 Agustus 2017.
- Marsoedi., Widodo, J. D., Nata S., Darul S.W.P., Sarwono H., Jan H., Erik R. 1997. *Pedoman Klasifikasi Landform / Guidelines For Landform Classification*. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat. Bogor.
- Nandi. 2007. *Longsor*. <http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.PEND.GEOGRAFI/197901012005011NANDI/geologi%20lingkungan/BUKULONGSOR/.pdf>. Diakses 13 Mei 2017.
- National Park Service Vegetation Inventory (NPSVI). 2010. *Thematic Accuracy Assessment Procedures*. U S Departement of Interior National Park Service. Colorado. USA.
- Nursa'ban, M., Nurul Khotimah dan Sugiharyanto. 2009. *Study of Landslide Susceptibility in Samigaluh to Efforts The Mitigation of Hazard*. Hasil Penelitian Strategis Nasional Batch 1 Tahun 2009.
- Prahasta, E. 2009. *Sistem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar*. Informatika. Bandung.
- Prijono, S., Soemarno dan Dewi, W. 2009. *Tanah Longsor, Faktor Penyebab dan Problematikanya*. PPSUB. Malang.
- Prijono, S. 2009. *Agrohidrologi Praktis*. Cakrawala. Malang.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). 2005. *Manajemen Bencana Tanah Longsor*. <http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/kegiatan-pvmbg/download-centerdocdownload/664-booklet-qgerakan-tanahq>. Diakses 13 Mei 2017


- Rayes, M. L. 2007. *Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan*. Andi. Yogyakarta.
- Respati, Y. S., Asnanto, M. P., Azim, S., Irien, A. F. dan Salahuddin, H. 2010. *Analisis GIS Terhadap Gerakan Tanah di Girimulyo, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kajian Faktor-Faktor Pengontrolnya*. Paper International Geosciences Conference and Exposition.
- Sitorus. 2006. *Pengembangan Lahan Berpenutupan Tetap Sebagai Kontrol Terhadap Faktor Resiko Erosi dan Bencana Longsor*. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum. Jakarta
- Taufik, H. P. dan Suharyadi, 2008. *Landslide Risk Spatial Modelling Using Geographical Information System. Tutorial Landslide*. Laboratorium Sistem Informasi Geografis. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Wahyunto, H., Sastramihardja, W., Supriatna, W., Wahidin dan Sunaryo. 2003. *Kerawanan Longsor Lahan Pertanian di Daerah Aliran Sungai Citarum, Jawa Barat*. Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konservasi Lahan Pertanian : 99-112. Balai Penelitian Tanah. Bogor.

LAMPIRAN


Lampiran 1. Tahapan Pembuatan Peta Geologi Kecamatan Ngargoyoso




Lampiran 2. Tahapan Pembuatan Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Ngargoyoso




Lampiran 3. Tahapan Pembuatan Peta *Landform/Bentuk Lahan* Kecamatan Ngargoyoso




Lampiran 4. Peta *Landform*/Bentuk Lahan Kecamatan Ngargoyoso




Lampiran 5. Satuan Peta Lahan dan Titik Lokasi Pengamatan Tanah di Kecamatan Ngargoyoso



Lampiran 6. Peta Permeabilitas Tanah Kecamatan Ngargoyoso



Lampiran 7. Peta Tekstur Tanah Kecamatan Ngargoyoso



Lampiran 8. Perhitungan Interval Skor Kelas Kerawanan Tanah Longsor

$$\text{Interval Skor} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kelas Klasifikasi}}$$

$$\text{Interval Skor} = \frac{4,3 - 2,45}{3} = 0,62$$

Keterangan : Skor maksimum = 4,3
Skor minimum = 2,45

Interval Skor Kelas Kerawanan Tanah Longsor

| Kelas Kerawanan | Interval Skor |
|------------------------|----------------------|
| Rendah | 2,45 – 3,07 |
| Menengah | 3,08 – 3,70 |
| Tinggi | 3,71 – 4,3 |

Lampiran 9. Acuan Validasi Peta Sebaran Daerah Rawan Longsor Kecamatan Ngargoyoso

| Sumber | Indikator | Kerawanan | | |
|---|-------------------|--|---|---|
| | | Rendah | Menengah | Tinggi |
| Peta Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Karanganyar (PVMBG) | Kemiringan Lereng | Landai (5-15%) hingga sangat terjal (50-70%). | Landai (5-15%) hingga hampir tegak (>70%). | Agak terjal (30-50%) hingga gampir tegak (>70%). |
| | Vegetasi | Hutan dan Perkebunan. | Kurang sampai sangat jarang | Umumnya sangat jarang |
| | Lain-lain | | Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan dan gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan yang tinggi. | Pada zona ini gerakan tanah lama dapat aktif kembali akibat curah hujan tinggi. |
| Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/M/2007 | Penggunaan Lahan | Tanaman pohon berakar tunjang (hutan/perkebunan) | Tanaman berakar serabut (sawah/ladang). | Tanaman berakar serabut (sawah/ladang). |

Lampiran 10. Data Curah Hujan

a) Data atribut curah hujan

| Stasiun Klimatologi | Titik Koordinat Stasiun | | Rata-rata Curah Hujan (mm/tahun) | Klasifikasi Curah Hujan |
|---------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------|
| | x | y | | |
| Karangpandan | 111,064538 | -7,616187 | 2.413,3 | Sedang |
| Ngargoyoso | 111,111173 | -7,608142 | 3.380 | Agak basah |
| Tawangmangu | 111,118494 | -7,667754 | 3.251 | Agak basah |

b) Data curah hujan

| Bulan | Tahun 2007 | | | | | |
|---------------|--------------|-------|------------|-------|-------------|-------|
| | Karangpandan | | Ngargoyoso | | Tawangmangu | |
| | hr | mm | hr | mm | hr | mm |
| Januari | 14 | 491 | 12 | 314 | 21 | 590 |
| Februari | 15 | 383 | 22 | 1018 | 16 | 486 |
| Maret | 14 | 363 | 15 | 476 | 16 | 376 |
| April | 13 | 352 | 22 | 766 | 6 | 361 |
| Mei | 5 | 44 | 7 | 96 | 4 | 58 |
| Juni | 2 | 25 | 8 | 238 | 1 | 76 |
| Juli | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| Agustus | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 36 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 7 | 75 | 14 | 15 |
| November | 10 | 305 | 15 | 75 | 13 | 375 |
| Desember | 11 | 319 | 23 | 395 | 18 | 346 |
| Jumlah | 85 | 2.297 | 135 | 3.484 | 110 | 2.719 |

| Bulan | Tahun 2008 | | | | | |
|---------------|--------------|-------|------------|-------|-------------|-------|
| | Karangpandan | | Ngargoyoso | | Tawangmangu | |
| | hr | mm | hr | mm | hr | mm |
| Januari | 14 | 342 | 18 | 586 | 9 | 279 |
| Februari | 15 | 274 | 20 | 441 | 15 | 353 |
| Maret | 14 | 523 | 26 | 754,5 | 26 | 888 |
| April | 13 | 241 | 13 | 224 | 15 | 326 |
| Mei | 5 | 0 | 9 | 265,5 | 7 | 68 |
| Juni | 2 | 0 | 2 | 34 | 2 | 20 |
| Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Oktober | 7 | 412 | 16 | 317 | 12 | 299 |
| November | 8 | 284 | 11 | 505 | 10 | 195 |
| Desember | 4 | 382 | 8 | 220 | 25 | 422 |
| Jumlah | 82 | 2.458 | 126 | 3.371 | 121 | 2.850 |

| Bulan | Tahun 2009 | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| | Karangpandan | | Ngargoyoso | | Tawangmangu | |
| | hr | mm | hr | mm | hr | mm |
| Januari | 22 | 531 | 23 | 702 | 25 | 579 |
| Februari | 12 | 318 | 22 | 632 | 14 | 386 |
| Maret | 14 | 275 | 17 | 407 | 27 | 351 |
| April | 12 | 252 | 15 | 327 | 10 | 163 |
| Mei | 12 | 349 | 18 | 315 | 16 | 235 |
| Juni | 8 | 129 | 8 | 139 | 5 | 62 |
| Juli | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 |
| Oktober | 2 | 60 | 4 | 208 | 6 | 169 |
| November | 2 | 55 | 16 | 301 | 11 | 616 |
| Desember | 9 | 125 | 12 | 346 | 0 | 0 |
| Jumlah | 93 | 2.094 | 142 | 3.483 | 114 | 2.561 |

| Bulan | Tahun 2010 | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------------|----|
| | Karangpandan | | Ngargoyoso | | Tawangmangu | |
| | hr | mm | hr | mm | hr | mm |
| Januari | 13 | 438 | 29 | 425 | | |
| Februari | 12 | 613 | 21 | 502 | | |
| Maret | 8 | 384 | 25 | 570 | | |
| April | 5 | 124 | 14 | 142 | | |
| Mei | 12 | 310 | 22 | 230 | | |
| Juni | 7 | 211 | 11 | 87 | | |
| Juli | 5 | 116 | 7 | 80 | | |
| Agustus | 1 | 56 | 5 | 72 | | |
| September | 11 | 258 | 20 | 140 | | |
| Oktober | 11 | 329 | 16 | 354 | | |
| November | 13 | 495 | 20 | 410 | | |
| Desember | 8 | 90 | 23 | 508 | | |
| Jumlah | 106 | 3.424 | 220 | 3.520 | | |

| Bulan | Tahun 2011 | | | | | |
|-----------|--------------|-----|------------|-----|-------------|-----|
| | Karangpandan | | Ngargoyoso | | Tawangmangu | |
| | hr | mm | hr | mm | hr | mm |
| Januari | 7 | 179 | 18 | 440 | 14 | 626 |
| Februari | 11 | 265 | 19 | 476 | 13 | 557 |
| Maret | 9 | 254 | 16 | 491 | 21 | 733 |
| April | 11 | 422 | 19 | 558 | 17 | 568 |
| Mei | 6 | 230 | 13 | 262 | 11 | 319 |
| Juni | 1 | 8 | 3 | 34 | 4 | 74 |
| Juli | 2 | 58 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 46 | 3 | 4 | 60 |
| Oktober | 5 | 104 | 7 | 80 | 7 | 45 |
| November | 14 | 312 | 22 | 527 | 25 | 783 |
| Desember | 14 | 368 | 20 | 412 | 22 | 505 |

| Bulan | Tahun 2012 | | | | | |
|-----------|--------------|-----|------------|------|-------------|-----|
| | Karangpandan | | Ngargoyoso | | Tawangmangu | |
| | hr | mm | hr | mm | hr | mm |
| Januari | 9 | 331 | 12 | 314 | 26 | 505 |
| Februari | 8 | 373 | 22 | 1018 | 17 | 305 |
| Maret | 8 | 152 | 15 | 476 | 12 | 479 |
| April | 11 | 282 | 22 | 766 | 8 | 431 |
| Mei | 6 | 11 | 7 | 96 | 4 | 46 |
| Juni | 2 | 56 | 8 | 238 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 3 | 37 | 7 | 75 | 0 | 0 |
| November | 18 | 554 | 15 | 75 | 22 | 522 |
| Desember | 21 | 463 | 23 | 395 | 26 | 825 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|-----|-------|-----|-------|---------------|----|-------|-----|-------|-----|-------|
| Jumlah | 80 | 2.200 | 187 | 3.314 | 138 | 4.270 | Jumlah | 86 | 2.365 | 135 | 3.484 | 115 | 3.113 |
|---------------|----|-------|-----|-------|-----|-------|---------------|----|-------|-----|-------|-----|-------|

| Bulan | Tahun 2013 | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Karangpandan | | Ngargoyoso | | Tawangmangu | |
| | hr | mm | hr | mm | hr | mm |
| Januari | 18 | 311 | 23 | 528 | | |
| Februari | 15 | 587 | 23 | 542 | | |
| Maret | 13 | 252 | 18 | 400 | | |
| April | 12 | 386 | 19 | 495 | | |
| Mei | 0 | 0 | 21 | 363 | | |
| Juni | 0 | 0 | 15 | 157 | | |
| Juli | 2 | 10 | 10 | 131 | | |
| Agustus | 2 | 9 | 1 | 13 | | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Oktober | 8 | 122 | 9 | 112 | | |
| November | 19 | 206 | 14 | 166 | | |
| Desember | 16 | 411 | 27 | 501 | | |
| Jumlah | 105 | 2.294 | 180 | 3.408 | | |

| Bulan | Tahun 2014 | | | | | |
|---------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Karangpandan | | Ngargoyoso | | Tawangmangu | |
| | hr | mm | hr | mm | hr | mm |
| Januari | 18 | 311 | 28 | 389.5 | | |
| Februari | 15 | 587 | 18 | 257 | | |
| Maret | 13 | 252 | 18 | 442 | | |
| April | 12 | 386 | 18 | 348 | | |
| Mei | 0 | 0 | 13 | 192 | | |
| Juni | 0 | 0 | 10 | 139 | | |
| Juli | 2 | 10 | 7 | 66 | | |
| Agustus | 2 | 9 | 4 | 32 | | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Oktober | 8 | 122 | 1 | 9 | | |
| November | 19 | 206 | 21 | 391.5 | | |
| Desember | 16 | 411 | 24 | 542 | | |
| Jumlah | 105 | 2.294 | 162 | 2.808 | | |

| Bulan | Tahun 2015 | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Karangpandan | | Ngargoyoso | | Tawangmangu | |
| | hr | mm | hr | mm | hr | mm |
| Januari | 18 | 311 | 23 | 592 | | |


| Bulan | Tahun 2016 | | | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Karangpandan | | Ngargoyoso | | Tawangmangu | |
| | hr | mm | hr | mm | hr | mm |
| Januari | | | | | 31 | 463 |

| | | | | | | |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|--|--|
| Februari | 15 | 587 | 20 | 608 | | |
| Maret | 13 | 252 | 24 | 535 | | |
| April | 12 | 386 | 22 | 680 | | |
| Mei | 0 | 0 | 12 | 109 | | |
| Juni | 0 | 0 | 3 | 22 | | |
| Juli | 2 | 10 | 0 | 0 | | |
| Agustus | 2 | 9 | 0 | 0 | | |
| September | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Oktober | 8 | 122 | 0 | 0 | | |
| November | 19 | 206 | 20 | 292 | | |
| Desember | 16 | 411 | 25 | 515 | | |
| Jumlah | 105 | 2.294 | 163 | 3.353 | | |

Keterangan: hr : hari hujan

mm : milimeter

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|------------|--------------|
| Februari | | | | | 27 | 652 |
| Maret | | | | | 29 | 347 |
| April | | | | | 30 | 192 |
| Mei | | | | | 26 | 171 |
| Juni | | | | | 14 | 284 |
| Juli | | | | | 8 | 74 |
| Agustus | | | | | 13 | 171 |
| September | | | | | 14 | 210 |
| Oktober | | | | | 12 | 280 |
| November | | | | | 22 | 689 |
| Desember | | | | | 23 | 462 |
| Jumlah | | | | | 249 | 3.995 |



Lampiran 11. Hasil Analisis Laboratorium Tekstur Tanah

| SPL | (%) Pasir | (%) Debu | (%) Liat | Kelas Tekstur |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 1. | 35,90 | 53,42 | 10,68 | lempung berdebu |
| 2. | 29,96 | 60,90 | 9,14 | lempung berdebu |
| 3. | 25,00 | 40,63 | 34,37 | lempung berliat |
| 4. | 21,28 | 47,23 | 31,49 | lempung berliat |
| 5. | 25,33 | 53,76 | 20,91 | lempung berdebu |
| 6. | 20,33 | 44,61 | 35,05 | lempung berliat |
| 7. | 38,57 | 49,14 | 12,29 | lempung |
| 8. | 28,10 | 55,56 | 16,34 | lempung berdebu |
| 9. | 49,04 | 44,59 | 6,37 | lempung |
| 10. | 34,01 | 54,35 | 11,65 | lempung berdebu |
| 11. | 23,03 | 59,86 | 17,10 | lempung berdebu |
| 12. | 33,42 | 53,26 | 13,32 | lempung berdebu |
| 13. | 38,75 | 51,58 | 9,67 | lempung berdebu |
| 14. | 16,03 | 55,98 | 27,99 | lempung liat berdebu |
| 15. | 16,78 | 46,60 | 36,62 | lempung liat berdebu |
| 16. | 22,32 | 60,03 | 17,66 | lempung berdebu |



Lampiran 12. Hasil Analisis Laboratorium Permeabilitas Tanah

| SPL | Ulangan | KHJ (cm/jam) | Rata-rata (cm/jam) | Kategori |
|-----|---------|--------------|--------------------|-------------|
| 1. | I | 7,77 | 5,77 | sedang |
| | II | 3,77 | | |
| 2. | I | 8,89 | 6,09 | sedang |
| | II | 3,29 | | |
| 3. | I | 2,09 | 1,98 | agak lambat |
| | II | 1,87 | | |
| 4. | I | 1,73 | 1,88 | agak lambat |
| | II | 2,04 | | |
| 5. | I | 4,10 | 5,46 | sedang |
| | II | 6,83 | | |
| 6. | I | 5,10 | 5,49 | sedang |
| | II | 5,89 | | |
| 7. | I | 2,48 | 3,22 | sedang |
| | II | 3,96 | | |
| 8. | I | 15,10 | 15,44 | cepat |
| | II | 15,77 | | |
| 9. | I | 7,07 | 7,16 | agak cepat |
| | II | 7,26 | | |
| 10. | I | 2,24 | 2,73 | sedang |
| | II | 3,22 | | |
| 11. | I | 8,76 | 9,13 | agak cepat |
| | II | 9,51 | | |
| 12. | I | 5,77 | 8,49 | agak cepat |
| | II | 11,22 | | |
| 13. | I | 18,03 | 17,69 | cepat |
| | II | 17,35 | | |
| 14. | I | 1,53 | 2,20 | sedang |
| | II | 2,87 | | |
| 15. | I | 7,09 | 7,79 | agak cepat |
| | II | 8,50 | | |
| 16. | I | 8,10 | 7,93 | agak cepat |
| | II | 9,76 | | |

Lampiran 13. Deskripsi dan Morfologi Tanah di Lokasi Penelitian

SPL 1

| | | |
|--------------------|---|---|
| Lokasi | Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso | |
| Koordinat | 111°5'44.34''E - 7°37'3.719''S | |
| Fisiografi | Datar | |
| Ketinggian tempat | 737 mdpl | |
| Topografi | 5 % | |
| Penggunaan lahan | Sawah | |
| Permeabilitas | Agak lambat | |
| Tekstur | Lempung berlat | |
| Kedalaman efektif | Dalam | |
| Genangan banjir | Sering | |
| Erosi | Parit | |
| Vegetasi | Padi, Jagung | |
| Bahan induk | Vulkanik; lahar lawu; komponen andesit, basal dan sedikit batuapung beragam ukuran yang bercampur pasir gunungapi | |
| Rezim lengas tanah | Udic | |
| Horizon | Epipedon umbrik (0-25 cm), Endopedon argilik (25-65 cm) | |
| Ordo | Alfisol | |
| Sub ordo | Udalfs | |
| Group | Hapludalfs | |
| Sub group | Typic Hapludalfs | |
| Dideskripsi oleh | Reza Muhammadi Tanggal 6 Desember 2017 | |
| Ap | 0 – 25 cm | 10 YR 3/3; coklat gelap: berangsur, lempung liat berpasir, gumpal membulat, teguh, lekat/ agak plastis, pori halus, sedang; sedikit, kasar; biasa, perakaran halus; banyak, pH: 6, kejenuhan basa <50% |
| Bw | 25 - 53 cm | 10 YR 4/3; coklat kekuningan pudar: baur, lempung liat berpasir, gumpal membulat, teguh, lekat/agak plastis; pori halus; biasa, sedang, kasar; banyak, perakaran halus; sedikit, terdapat selaput liat, |
| Bt | 53 – (65) cm | 10 YR 3/4; coklat gelap: baur, lempung berlat, gumpal bersudut, teguh, lekat/ agak plastis, pori halus sedang kasar; biasa, perakaran halus; sedikit, |



(Gambar SPL 1)

SPL 7

| | | |
|--------------------|---|--|
| Lokasi | Desa Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso | |
| Koordinat | 117°7'17.042''E - 7°36'26.678''S | |
| Fisiografi | Teras | |
| Ketinggian tempat | 918 mdpl | |
| Topografi | 38 % | |
| Penggunaan lahan | Perkebunan | |
| Permeabilitas | Agak lambat | |
| Tekstur | Lempung | |
| Kedalaman efektif | Dalam | |
| Genangan banjir | Kadang-Kadang | |
| Erosi | Alur | |
| Vegetasi | Cengkeh, Rumput | |
| Bahan induk | Vulkanik; lahar lawu; komponen andesit, basal dan sedikit batuapung beragam ukuran yang bercampur pasir gunungapi | |
| Rezim lengas tanah | Udic | |
| Horizon | Epipedon okrik (0-32cm), Endopedon argilik (32-50 cm) | |
| Ordo | Alfisol | |
| Sub ordo | Udalfs | |
| Group | Hapludalfs | |
| Sub group | Typic Hapludalfs | |
| Dideskripsi oleh | Reza Muhammadi Tanggal 6 Desember 2017 | |
| A | 0 – 20 cm | 10 YR 5/4; coklat kekuningan pudar: jelas, lempung berpasir; gumpal membulat, gembur agak lekat/ agak plastis, pori halus, sedang; biasa, kasar; banyak, perakaran halus; banyak, pH: 6, kejemuhan basa <50% |
| Bw | 20 - 32 cm | 10 YR 3/3; coklat gelap: jelas, lempung; gumpal membulat, gembur, agak lekat/agak plastis; pori halus; sedikit, sedang, kasar; biasa, perakaran halus; biasa |
| Bt | 32 – (50) cm | 10 YR 5/4; coklat kekuningan pudar: baur, liat, gumpal bersudut, teguh, lekat/ agak plastis, pori halus sedang; biasa, kasar; sedikit, perakaran halus; biasa |



(Gambar SPL 7)

SPL 8

| | | |
|--------------------|---|--|
| Lokasi | Desa Segorogunung, Kecamatan Ngargoyoso | |
| Koordinat | 111°7'32.504''E - 7°35'46.792''S | |
| Fisiografi | Teras | |
| Ketinggian tempat | 1044 mdpl | |
| Topografi | 40 % | |
| Penggunaan lahan | Perkebunan | |
| Permeabilitas | Agak lambat | |
| Tekstur | Lempung berdebu | |
| Kedalaman efektif | Dalam | |
| Genangan banjir | Kadang-Kadang | |
| Erosi | Alur | |
| Vegetasi | Teh | |
| Bahan induk | Vulkanik; batuan gunungapi lawu; tuf dan breksi gunungapi bersisipan lava, umumnya bersusunan andesit | |
| Rezim lengas tanah | Udic | |
| Horizon | Epipedon mollik (0-18 cm), Endopedon kambik (18-50 cm) | |
| Ordo | Inceptisol | |
| Sub ordo | Udepts | |
| Group | Dystrudepts | |
| Sub group | Typic Dystrudepts | |
| Dideskripsi oleh | Reza Muhammadi Tanggal 2 Desember 2017 | |
| A | 0 – 18 cm | 10 YR 2/3; hitam kecoklatan: jelas, lempung berpasir; remah, sangat gembur agak lekat/ tidak plastis, pori halus, sedang; sedikit, kasar; banyak, perakaran halus; banyak, pH: 7, kejemuhan basa >50% |
| Bw1 | 18 - 45 cm | 10 YR 5/4; coklat kekuningan pudar: baur, lempung berdebu; gumpal bersudut, gembur, agak lekat/agak plastis; pori halus; sedang; biasa, perakaran halus; banyak |
| Bw2 | 45 – (50) cm | 10 YR 5/4; coklat kekuningan pudar: baur, lempung berdebu, gumpal bersudut, teguh, agak lekat/ agak plastis, pori halus sedang; banyak, kasar; sedikit, perakaran halus; sedang, adanya karatan warna kuning |



(Gambar SPL 8)

SPL 10

| | | |
|--------------------|---|--|
| Lokasi | Desa Segorogunung, Kecamatan Ngargoyoso | |
| Koordinat | 111°8'43.716''E - 7°36'17.205''S | |
| Fisiografi | Berombak | |
| Ketinggian tempat | 1391 mdpl | |
| Topografi | 20 % | |
| Penggunaan lahan | Semak | |
| Permeabilitas | Agak lambat | |
| Tekstur | Lempung berdebu | |
| Kedalaman efektif | Dalam | |
| Genangan banjir | Kadang-kadang | |
| Erosi | Permukaan | |
| Vegetasi | Tegalan | |
| Bahan induk | Vulkanik; batuan gunungapi lawu; tuf dan breksi gunungapi bersisipan lava, umumnya bersusunan andesit | |
| Rezim lengas tanah | Udic | |
| Horizon | Epipedon mollik (0-18 cm), Endopedon kambik (15-75 cm) | |
| Ordo | Andisol | |
| Sub ordo | Udands | |
| Group | Hapludands | |
| Sub group | Typic Hapludands | |
| Dideskripsi oleh | Reza Muhammadi Tanggal 6 Desember 2017 | |
| A | 0 – 18 cm | 10 YR 2/1; hitam: jelas, pasir berlempung, remah, sangat gembur agak lekat/ tidak plastis, pori halus, sedang; sedikit, kasar; banyak, perakaran halus; banyak, pH: 6, kejemuhan basa <50% |
| Bw1 | 15 - 47 cm | 10 YR 5/4; coklat kekuningan pudar: jelas, lempung berdebu; gumpal membulat, teguh, agak lekat/tidak plastis; pori halus; banyak, sedang kasar; sedikit, perakaran halus; sedikit |
| Bw2 | 43 – (75) cm | 10 YR 4/4; coklat: baur, lempung berdebu, gumpal bersudut, teguh, agak lekat/ agak plastis, pori halus; banyak, sedang kasar; sedikit, perakaran halus; sedikit |



(Gambar SPL 10)

SPL 13

| | | |
|--------------------|---|---|
| Lokasi | Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso | |
| Koordinat | 111°7'51.926''E - 7°37'34.787''S | |
| Fisiografi | Berbukit | |
| Ketinggian tempat | 1132 mdpl | |
| Topografi | 47 % | |
| Penggunaan lahan | Tegalan | |
| Permeabilitas | Agak lambat | |
| Tekstur | Lempung berdebu | |
| Kedalaman efektif | Dalam | |
| Genangan banjir | Kadang-kadang | |
| Erosi | Alur | |
| Vegetasi | Cabai, dan Kacang panjang, cengkeh | |
| Bahan induk | Vulkanik; batuan gunungapi lawu; tuf dan breksi gunungapi bersisipan lava, umumnya bersusunan andesit | |
| Rezim lengas tanah | Udic | |
| Horizon | Epipedon mollik (0-35 cm), Endopedon kambik (30-60 cm) | |
| Ordo | Andisol | |
| Sub ordo | Udands | |
| Group | Hapludands | |
| Sub group | Typic Hapludands | |
| Deskripsi oleh | Reza Muhammadi Tanggal 8 Desember 2017 | |
| Ap | 0 – 35 cm | 10 YR 2/2; hitam kecoklatan: jelas, lempung berdebu, gumpal membulat, gembur agak lekat/ agak plastis, pori halus, sedang; biasa, kasar; sedikit, perakaran halus; banyak, pH; 7, kejenuhan basa >50% |
| Bw | 35 – (60) cm | 10 YR 5/4; coklat kekuningan pudar: jelas, lempung berdebu; gumpal membulat, teguh, lekat/agak plastis; pori halus sedang kasar; biasa, perakaran halus; sedikit, pH; 7, kejenuhan basa >50% |



(Gambar SPL 13)

SPL 15

| | | |
|--------------------|---|---|
| Lokasi | Desa Ngargoyoso , Kecamatan Ngargoyoso | |
| Koordinat | 110°6'59.693''E - 7°35'34.079''S | |
| Fisiografi | Berombak | |
| Ketinggian tempat | 1081 mdpl | |
| Topografi | 32 % | |
| Penggunaan lahan | Perkebunan | |
| Permeabilitas | Kadang-kadang | |
| Tekstur | Lempung liat berdebu | |
| Kedalaman efektif | Dalam | |
| Genangan banjir | Kadang-kadang | |
| Erosi | Alur | |
| Vegetasi | Cengkeh | |
| Bahan induk | Vulkanik; batuan gunungapi lawu; tuf dan breksi gunungapi bersisipan lava, umumnya bersusunan andesit | |
| Rezim lengas tanah | Udic | |
| Horizon | Epipedon okrik (0-38 cm), Endopedon kambik (30-60 cm) | |
| Ordo | Inceptisol | |
| Sub ordo | Udepts | |
| Group | Dystrudepts | |
| Sub group | Typic Dystrudepts | |
| Dideskripsi oleh | Reza Muhammadi Tanggal 8 Desember 2017 | |
| A | 0 – 38 cm | 10 YR 4/3; coklat kekuningan pudar: baur, lempung liat berdebu, gumpal membulat, gembur agak lekat/ agak plastis, pori halus, sedang; sedikit, kasar; banyak, perakaran halus; banyak, pH; 6, kejenuhan basa <50% |
| Bw | 30 – (60) cm | 10 YR 5/4; coklat kekuningan pudar: baur, lempung liat berdebu; gumpal bersudut, gembur, agak lekat/tidak plastis; pori halus sedang; biasa, kasar; sedikit, perakaran halus; sedikit |



(Gambar SPL 15)

Lampiran 14. Atribut Keterangan Longsor

| SPL | CH | Skor | Lereng | Skor | Pengg. Lahan | Skor | Geologi | Skor | Tekstur | Skor | KHJ | Skor | Ked. Efektif | Skor | Skor.Tot | Ket.Skor |
|-----|------------|------|---------|------|------------------|------|-----------------------|------|-----------------|------|-------------|------|--------------|------|----------|----------|
| 1 | >3000-4000 | 4 | 0-8% | 1 | Sawah/Tegalan | 5 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.05 | Rendah |
| 1 | >3000-4000 | 4 | 0-8% | 1 | Hutan/Perkebunan | 3 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 2.65 | Rendah |
| 1 | >3000-4000 | 4 | 0-8% | 1 | Permukiman | 2 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 2.45 | Rendah |
| 2 | >3000-4000 | 4 | 0-8% | 1 | Sawah/Tegalan | 5 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.05 | Rendah |
| 2 | >3000-4000 | 4 | 0-8% | 1 | Hutan/Perkebunan | 3 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 2.8 | Rendah |
| 3 | >3000-4000 | 4 | >8-15% | 2 | Sawah/Tegalan | 5 | Lahar lawu | 3 | Lempung berliat | 1 | Agak lambat | 4 | dalam | 4 | 3.3 | Menengah |
| 3 | >3000-4000 | 4 | >8-15% | 2 | Hutan/Perkebunan | 3 | Lahar lawu | 3 | Lempung berliat | 1 | Agak lambat | 4 | dalam | 4 | 2.95 | Rendah |
| 3 | >3000-4000 | 4 | >8-15% | 2 | Permukiman | 2 | Lahar lawu | 3 | Lempung berliat | 1 | Agak lambat | 4 | dalam | 4 | 2.65 | Rendah |
| 3 | >2000-3000 | 3 | >8-15% | 2 | Sawah/Tegalan | 5 | Lahar lawu | 3 | Lempung berliat | 1 | Agak lambat | 4 | dalam | 4 | 3.1 | Menengah |
| 3 | >2000-3000 | 3 | >8-15% | 2 | Hutan/Perkebunan | 3 | Lahar lawu | 3 | Lempung berliat | 1 | Agak lambat | 4 | dalam | 4 | 2.6 | Rendah |
| 3 | >2000-3000 | 3 | >8-15% | 2 | Permukiman | 2 | Lahar lawu | 3 | Lempung berliat | 1 | Agak lambat | 4 | dalam | 4 | 2.4 | Rendah |
| 4 | >3000-4000 | 4 | >8-15% | 2 | Sawah/Tegalan | 5 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berliat | 1 | Agak lambat | 4 | dalam | 4 | 3.45 | Menengah |
| 4 | >3000-4000 | 4 | >8-15% | 2 | Permukiman | 2 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berliat | 1 | Agak lambat | 4 | dalam | 4 | 2.85 | Rendah |
| 5 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Sawah/Tegalan | 3 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.65 | Menengah |
| 5 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Hutan/Perkebunan | 3 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.25 | Menengah |
| 5 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Permukiman | 2 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.05 | Rendah |
| 5 | >2000-3000 | 3 | >15-25% | 3 | Sawah/Tegalan | 5 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.45 | Menengah |
| 5 | >2000-3000 | 3 | >15-25% | 3 | Hutan/Perkebunan | 3 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.05 | Rendah |
| 5 | >2000-3000 | 3 | >15-25% | 3 | Permukiman | 2 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 2.85 | Rendah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|---|----------------------|---|---------------------------|---|--------------------|---|---------------|---|-------|---|------|----------|
| 6 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Sawah/Tegalan | 5 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berliat | 1 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.85 | Tinggi |
| 6 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Hutan/Perkebun an | 3 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berliat | 1 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.45 | Menengah |
| 6 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Semak/Belukar | 4 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berliat | 1 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.65 | Menengah |
| 6 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Permukiman | 2 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berliat | 1 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.25 | Menengah |
| 6 | >2000-3000 | 3 | >15-25% | 3 | Sawah/Tegalan | 5 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berliat | 1 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.65 | Menengah |
| 6 | >2000-3000 | 3 | >15-25% | 3 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berliat | 1 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.25 | Menengah |
| 6 | >2000-3000 | 3 | >15-25% | 3 | Permukiman | 2 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berliat | 1 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.05 | Rendah |
| 7 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Sawah/Tegalan | 5 | Lahar lawu | 3 | Lempung | 4 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.95 | Tinggi |
| 7 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Lahar lawu | 3 | Lempung | 4 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.55 | Menengah |
| 7 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Semak/Belukar | 4 | Lahar lawu | 3 | Lempung | 4 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.75 | Tinggi |
| 7 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Permukiman | 2 | Lahar lawu | 3 | Lempung | 4 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.35 | Menengah |
| 7 | >2000-3000 | 3 | >25-45% | 4 | Sawah/Tegalan | 5 | Lahar lawu | 3 | Lempung | 4 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.75 | Tinggi |
| 7 | >2000-3000 | 3 | >25-45% | 4 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Lahar lawu | 3 | Lempung | 4 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.35 | Menengah |
| 7 | >2000-3000 | 3 | >25-45% | 4 | Permukiman | 2 | Lahar lawu | 3 | Lempung | 4 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.15 | Menengah |
| 8 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Sawah/Tegalan | 5 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Cepat | 1 | dalam | 4 | 4 | Tinggi |
| 8 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Cepat | 1 | dalam | 4 | 3.6 | Menengah |
| 8 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Semak/Belukar | 4 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Cepat | 1 | dalam | 4 | 3.8 | Tinggi |
| 8 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Permukiman | 2 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Cepat | 1 | dalam | 4 | 3.4 | Menengah |
| 8 | >2000-3000 | 3 | >25-45% | 4 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Cepat | 1 | dalam | 4 | 3.4 | Menengah |
| 8 | >2000-3000 | 4 | >25-45% | 4 | Permukiman | 2 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Cepat | 1 | dalam | 4 | 3.2 | Menengah |
| 9 | >3000-4000 | 4 | >8-15% | 2 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung | 4 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.05 | Rendah |
| 9 | >3000-4000 | 4 | >8-15% | 2 | Permukiman | 2 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung | 4 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 2.85 | Rendah |
| 10 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.4 | Menengah |
| 10 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Sawah/Tegalan | 5 | Batuhan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.8 | Tinggi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|---|----------------------|---|--------------------------|---|-------------------------|---|---------------|---|-------|---|------|----------|
| 10 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.4 | Menengah |
| 10 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Semak/Belukar | 4 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.6 | Menengah |
| 10 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Permukiman | 2 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.2 | Menengah |
| 11 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Sawah/Tegalan | 5 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.6 | Menengah |
| 11 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Permukiman | 2 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3 | Rendah |
| 11 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Lahar lawu | 3 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.5 | Rendah |
| 12 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Sawah/Tegalan | 5 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 4.05 | Tinggi |
| 12 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.65 | Menengah |
| 12 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Permukiman | 2 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.45 | Menengah |
| 12 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Sawah/Tegalan | 5 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 4.05 | Tinggi |
| 12 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.65 | Menengah |
| 12 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Semak/Belukar | 4 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.85 | Tinggi |
| 12 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Permukiman | 2 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.45 | Menengah |
| 13 | >3000-4000 | 4 | >45% | 5 | Sawah/Tegalan | 5 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Cepat | 1 | dalam | 4 | 4.3 | Tinggi |
| 13 | >3000-4000 | 4 | >45% | 5 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Cepat | 1 | dalam | 4 | 3.9 | Tinggi |
| 13 | >3000-4000 | 4 | >45% | 5 | Semak/Belukar | 4 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Cepat | 1 | dalam | 4 | 4.1 | Tinggi |
| 13 | >3000-4000 | 4 | >45% | 5 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Cepat | 1 | dalam | 4 | 3.9 | Tinggi |
| 14 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung liat berdebu | 2 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.45 | Menengah |
| 14 | >3000-4000 | 4 | >15-25% | 3 | Semak/Belukar | 4 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung liat berdebu | 2 | Sedang | 3 | dalam | 4 | 3.65 | Menengah |
| 15 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Sawah/Tegalan | 5 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung liat berdebu | 2 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 4.1 | Tinggi |
| 15 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Hutan/ Perkebunan | 3 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung liat berdebu | 2 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.7 | Tinggi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---------|---|------------------|---|-----------------------|---|----------------------|---|------------|---|-------|---|------|----------|
| 15 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Semak/Belukar | 4 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung liat berdebu | 2 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.9 | Tinggi |
| 15 | >3000-4000 | 4 | >25-45% | 4 | Permukiman | 2 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung liat berdebu | 2 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.5 | Menengah |
| 16 | >3000-4000 | 4 | >45% | 5 | Hutan/Perkebunan | 3 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 3.95 | Tinggi |
| 16 | >3000-4000 | 4 | >45% | 5 | Semak/Belukar | 4 | Batuan gunungapi lawu | 4 | Lempung berdebu | 3 | Agak cepat | 2 | dalam | 4 | 4.15 | Tinggi |


Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian



Lokasi Pengamatan Kerawanan Menengah di Desa Girimulyo (SPL 11)



Kondisi jalan yang retak akibat pengerakan tanah di Desa Segorogunung (SPL 10)



Penggunaan lahan perkebunan di Desa Girimulyo



Penggunaan lahan semak belukar di Desa Ngargoyoso



Penggunaan lahan perkebunan di Desa Nglegok



Pembuatan minipit (SPL 5)



Analisis permeabilitas tanah di laboratorium fisika tanah FP UB dengan metode permeameter



Analisis tekstur tanah di laboratorium fisika tanah FP UB dengan metode pipet

