

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Dari analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Karakteristik fisik alun-alun Nganjuk

- Alun-alun Nganjuk memiliki luas total 1,5 Ha yang berupa perkerasan rumput dan paving.
- Pada bagian selatan merupakan pusat perbelanjaan lokal. Pada bagian timur merupakan kantor pemerintahan. Pada bagian barat merupakan tempat peribadatan dan paerkantoran. Sedangkan pada bagian utara adalah tempat pendidikan berupa SMP N 1 Nganjuk.
- Patung air mancur yang berada pada bagian selatan menjadi ciri khas alun-alun Nganjuk.
- Alun-alun Nganjuk tidak memiliki fasilitas keamanan dan toilet umum.
- Utilitas yang ada pada alun-alun berupa lampu penerangan, tempat sampah serta saluran drainase.
- Pada pagi hari pengunjung memanfaatkan alun-alun sebagai tempat olahraga senam yang bertempat di lapangan basket dan lari lari mengelilingi alun-alun.
- Pepohonan yang berada disekitar alun-alun berfungsi sebagai peneduh

2. Persepsi pengunjung

Tingkat kepuasan pengunjung berkisar antara 68,77 sampai 84,08 sehingga tingkat kesesuaian rata-rata Alun-alun Nganjuk adalah 75,8. Sehingga variabel yang memiliki nilai diatas 75,8 dapat dikategorikan menjadi variabel yang telah sesuai menurut pengunjung dan variabel yang memiliki nilai dibawah 75,8 dikategorikan menjadi variabel yang memiliki kesesuaian rendah menurut pengunjung. Yang termasuk dalam kuadran I atau tingkat kesesuaian rendah yaitu: Kondisi fasilitas keamanan, keberadaan fasilitas keamanan, kondisi fasilitas kebersihan, jumlah fasilitas kebersihan, kondisi fasilitas tempat olahraga, jumlah fasilitas lampu penerangan, kondisi fasilitas parkir.

3. Arahan penataan Alun-alun Nganjuk

Secara umum penataan alun-alun dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Memberikan fasilitas keamanan.
- Memberikan tempat sampah pada lokasi yang belum ada tempat sampahnya.
- Memperbaiki kondisi fasilitas yang sudah ada serta pemberian jogging track.
- Memberikan lampu penerangan pada lokasi yang kurang pencahayaan.
- Menata fasilitas parkir agar lebih rapi dan aman.
- Menempatkan tanaman peneduh disekitar patung air mancur.
- Menempatkan tanaman yang bisa meredam kebisingan pada badiian selatan.
- Melakukan perawatan pada rumput yang sudah mulai rusak.
- Menganti sebagian perkerasan rumput menjadi *grass block* pada lokasi yang digunakan sebagai tempat senam masal.
- Menambah saluran drainase untuk mengurangi genangan pada bagian yang belum memiliki saluran drainase.
- Menaruh tempat duduk disekitar patung air mancur.
- Melakukan perbaikan pada taman bermain dengan cara memiringkan tanah 1⁰ dan mengganti perkerasan menjadi rumput agar tidak terjadi genangan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan demi menunjang studi mengenai penataan Alun-alun Nganjuk adalah:

1. Diperlukan penelitian lebih detail untuk kebutuhan parkir pada kawasan Alun-alun
2. Perawatan fasilitas alun alun secara berkala agar terhindar dari kerusakan akibat ulah manusia atau faktor alam.

