

DAFTAR ISI

halaman

| | |
|--|-------|
| HALAMAN JUDUL | .i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | .ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | .iii |
| SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI | .iv |
| PERSEMBERAHAN | .v |
| RINGKASAN | .vi |
| SUMMARY | .vii |
| KATA PENGANTAR | .viii |
| DAFTAR ISI | .ix |
| DAFTAR TABEL | .xiii |
| DAFTAR GAMBAR | .xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 3 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 4 |
| 1.4 Batasan Masalah | 4 |
| 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 4 |
| 1.5.1 Tujuan penelitian | 4 |
| 1.5.2 Manfaat penelitian | 5 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 6 |
| 1.7 Kerangka Pemikiran | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Karakteristik Arsitektural | 9 |
| 2.1.1 Karakter spasial tapak | 9 |
| 2.1.2 Karakter visual tapak | 10 |
| 2.1.3 Karakter spasial bangunan | 12 |
| 2.1.4 Karakter spasial bangunan kolonial Belanda | 14 |
| 2.1.5 Karakter visual bangunan | 16 |
| 2.1.6 Karakter visual bangunan kolonial Belanda | 21 |



| | |
|---|-----------|
| 2.2 Tinjauan Pelestarian..... | 29 |
| 2.2.1 Klasifikasi pelestarian | 29 |
| 2.2.2 Jenis kegiatan pelestarian..... | 30 |
| 2.2.3 Makna kultural bangunan | 30 |
| 2.2.4 Strategi pelestarian..... | 32 |
| 2.3 Tinjauan Riset Terdahulu..... | 34 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| 3.1 Jenis dan Metode Penelitian..... | 37 |
| 3.1.1 Jenis penelitian..... | 37 |
| 3.1.2 Metode penelitian..... | 37 |
| 3.2 Objek dan Lokasi Penelitian | 38 |
| 3.2.1 Objek penelitian | 38 |
| 3.2.2 Lokasi penelitian | 38 |
| 3.3 Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian..... | 40 |
| 3.3.1 Tahap persiapan | 40 |
| 3.3.2 Tahap pelaksanaan | 40 |
| 3.4 Jenis Pengumpulan Data | 41 |
| 3.4.1 Data premier..... | 41 |
| 3.4.2 Data sekunder..... | 42 |
| 3.5 Variabel Penelitian..... | 43 |
| 3.6 Metode Analisis Data..... | 45 |
| 3.6.1 Metode deskriptif analisis | 45 |
| 3.6.2 Metode evaluatif | 46 |
| 3.6.3 Metode <i>development</i> | 49 |
| 3.7 Desain Survei | 50 |
| 3.8 Alur Penelitian | 53 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 54 |
| 4.1 Tinjauan Objek Penelitian..... | 54 |
| 4.2 Karakter Spasial Tapak | 65 |
| 4.2.1 Posisi bangunan | 65 |
| 4.2.2 Jarak bangunan..... | 69 |
| 4.2.3 Kepadatan bangunan..... | 71 |
| 4.2.4 Aksesibilitas – sirkulasi | 72 |

| | |
|--|------------|
| 4.2.5 Organisasi massa..... | 73 |
| 4.3 Karakter Visual Tapak | 75 |
| 4.3.1 Fasade antar bangunan dalam satu tapak | 75 |
| 4.3.2 Fasade antar bangunan sebelah tapak | 76 |
| 4.4 Karakter Spasial Bangunan | 78 |
| 4.4.1 Fungsi ruang..... | 78 |
| 4.4.2 Hubungan ruang..... | 84 |
| 4.4.3 Organisasi ruang | 88 |
| 4.4.4 Orientasi ruang..... | 90 |
| 4.4.5 Orientasi bangunan | 94 |
| 4.4.6 Komposisi | 97 |
| 4.4.7 Kesimpulan karakter spasial bangunan..... | 100 |
| 4.5 Karakter Visual Bangunan | 101 |
| 4.5.1 Gaya bangunan..... | 101 |
| 4.5.2 Denah | 103 |
| 4.5.3 Pintu eksterior | 108 |
| 4.5.4 Jendela eksterior..... | 117 |
| 4.5.5 Atap..... | 126 |
| 4.5.6 Dinding eksterior | 129 |
| 4.5.7 Kolom | 131 |
| 4.5.8 Komposisi | 134 |
| 4.5.9 Pintu interior | 137 |
| 4.5.10 Jendela interior..... | 147 |
| 4.5.11 Lantai | 156 |
| 4.5.12 Plafon | 158 |
| 4.5.13 Dinding interior..... | 160 |
| 4.5.14 Volume bangunan | 164 |
| 4.5.15 Keseluruhan warna bangunan | 166 |
| 4.5.16 Komposisi | 168 |
| 4.5.17 Kesimpulan karakter visual bangunan | 172 |
| 4.6 Analisis Makna Kultural | 172 |
| 4.7 Strategi dan Arahan Pelestarian | 198 |
| BAB V PENUTUP | 208 |



5.1 Kesimpulan 208

5.2 Saran 209

DAFTAR PUSTAKA 210



DAFTAR TABEL

| No. | Judul | Halaman |
|-----|--|---------|
| | Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Makna Kultural Bangunan | 31 |
| | Tabel 2.2 Tinjauan Riset Terdahulu | 34 |
| | Tabel 3.1 Data Primer, Sumber dan Kegunaan | 42 |
| | Tabel 3.2 Data Sekunder, Sumber dan Kegunaan | 43 |
| | Tabel 3.3 Kriteria Pengamatan, Variabel, Indikator..... | 44 |
| | Tabel 3.4 Kriteria Penilaian tapak dan angungan Kantor Pelayanan Negara Kota Malang..... | 47 |
| | Tabel 3.5 Daftar Kategori Penilaian Kelangkaan..... | 49 |
| | Tabel 3.6 Teknik Konservasi Fisik..... | 50 |
| | Tabel 3.7 Desain Survei | 51 |
| | Tabel 4.1 Perubahan pada bagian denah bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara | 83 |
| | Tabel 4.2 Perubahan pada bagian atap bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Malang | 128 |
| | Tabel 4.3 Penilaian Makna Kultural..... | 173 |
| | Tabel 4.4 Rekapitulasi Makna Kultural..... | 193 |
| | Tabel 4.5 Keterangan Makna Kultural | 194 |
| | Tabel 4.6 Arahan Pelestarian Bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.. | 198 |
| | Tabel 4.7 Arahan Jika Terjadi Perkembangan Pada Bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Malang | 207 |



DAFTAR GAMBAR

| No. | Judul | Halaman |
|-----|---|---------|
| | Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran | 8 |
| | Gambar 2.1 Pola ruang pada bangunan Bakorwil Kota Madiun | 14 |
| | Gambar 2.2 Sirkulasi pada bangunan Bakorwil Kota Madiun | 15 |
| | Gambar 2.3 Orientasi ruang pada bangunan Bakorwil | 15 |
| | Gambar 2.4 Orientasi ruang pada bangunan stasiun Probolinggo | 16 |
| | Gambar 2.5 Langit-langit pada bangunan Bakorwil | 18 |
| | Gambar 2.6 Dominasi bentuk persegi ruang dalam & massa bangunan pada bangunan gedung Merah Putih Balai Pemuda | 20 |
| | Gambar 2.7 Perulangan bukaan pada bangunan gedung Merah Putih Balai Pemuda.. | 20 |
| | Gambar 2.8 Kesinambungan ornamen pada bangunan gedung Merah Putih Balai Pemuda..... | 20 |
| | Gambar 2.9 Macam-macam bentuk gevel..... | 21 |
| | Gambar 2.10 Berbagai variasi bentuk <i>Dormer</i> | 22 |
| | Gambar 2.11 <i>Balustrade</i> pada bangunan rumah dinas Bakorwil Kota Madiun | 22 |
| | Gambar 2.12 Bentuk <i>makelaar</i> | 23 |
| | Gambar 2.13 Gaya arsitektur <i>Amsterdam School</i> | 27 |
| | Gambar 2.14 Gaya arsitektur <i>De Stijl</i> | 27 |
| | Gambar 2.15 Gaya arsitektur <i>Nieuwe Bouwen</i> | 28 |
| | Gambar 2.16 Bagan Kerangka Teori..... | 36 |
| | Gambar 3.1 Peta kawasan Bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... | 39 |
| | Gambar 3.2 Diagram Alur Penelitian..... | 53 |
| | Gambar 4.1 Diagram sejarah bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... | 54 |
| | Gambar 4.2 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Malang, Jawa Timur. | 55 |
| | Gambar 4.3 Situasi tapak..... | 56 |
| | Gambar 4.4 Denah tapak | 57 |
| | Gambar 4.5 Denah lantai I tahun 1936..... | 58 |
| | Gambar 4.6 Denah lantai II tahun 1936 | 59 |
| | Gambar 4.7 Tampak bangunan tahun 2015..... | 60 |
| | Gambar 4.8 Denah lantai I tahun 2015..... | 61 |
| | Gambar 4.9 Denah lantai II tahun 2015 | 62 |
| | Gambar 4.10 Tampak bangunan tahun 2015 | 63 |
| | Gambar 4.11 Potongan bangunan tahun 1936 dan tahun 2015 | 64 |
| | Gambar 4.12 Posisi bangunan sekitar kawasan Alun-alun Kota Malang | 65 |
| | Gambar 4.13 Kondisi bangunan disekitar tapak..... | 66 |
| | Gambar 4.14 Bangunan berada pada tapak sudut | 67 |
| | Gambar 4.15 Lokasi bangunan berada pada Jalan Merdeka Selatan – Jalan S Wiryopranoto Malang | 67 |
| | Gambar 4.16 Keberadaan bangunan pada skala tapak | 68 |
| | Gambar 4.17 Jarak bangunan pada kawasan sekitar | 69 |

| | |
|---|-----|
| Gambar 4.18 Kepadatan bangunan pada kawasan sekitar..... | 70 |
| Gambar 4.19 Aksesibilitas-sirkulasi bangunan pada skala tapak dan kawasan | 71 |
| Gambar 4.20 Pencapaian menuju bangunan dari skala kawasan Alun-alun Kota Malang | 72 |
| Gambar 4.21 Aksesibilitas di dalam tapak dan sekitar tapak | 73 |
| Gambar 4.22 Organisasi massa dalam tapak | 74 |
| Gambar 4.23 Skyline bangunan tampak depan pada kawasan sekitar | 75 |
| Gambar 4.24 Skyline bangunan tampak samping kiri pada kawasan sekitar | 75 |
| Gambar 4.25 Fasade pertokoan antar bangunan dari sebelah timur | 76 |
| Gambar 4.26 Fasade antar bangunan dari arah utara | 76 |
| Gambar 4.27 Denah tahun 1936 lantai I..... | 78 |
| Gambar 4.28 Denah tahun 1936 lantai II | 79 |
| Gambar 4.29 Denah tahun 2015 lantai I | 80 |
| Gambar 4.30 Denah tahun 2015 lantai II | 81 |
| Gambar 4.31 Denah tahun 1936 Lantai I | 83 |
| Gambar 4.32 Denah tahun 1936 Lantai II | 84 |
| Gambar 4.33 Denah tahun 2015 lantai I..... | 85 |
| Gambar 4.34 Denah tahun 2015 lantai II | 86 |
| Gambar 4.35 Organisasi ruang (a) Denah tahun 1936 (b) Denah tahun 2015 lantai I..... | 87 |
| Gambar 4.36 Organisasi ruang (a) Denah tahun 1936 (b) Denah tahun 2015 lantai II | 88 |
| Gambar 4.37 Denah tahun 1936 lantai I yang menunjukkan orientasi ruang di bagian bangunan pada ruang bagian tengah dan belakang | 89 |
| Gambar 4.38 Denah tahun 1936 lantai II yang menunjukkan orientasi ruang ke bagian atas bangunan pada ruang bagian depan dan tengah belakang | 90 |
| Gambar 4.39 Denah tahun 2015 lantai I yang menunjukkan orientasi ruang ke bagian atas bangunan pada ruang bagian depan dan tengah belakang | 91 |
| Gambar 4.40 Denah baru lantai II yang menunjukkan orientasi ruang ke bagian atas bangunan pada ruang bagian depan dan tengah belakang | 92 |
| Gambar 4.41 Orientasi bangunan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Malang | 93 |
| Gambar 4.42 Peta kawasan Bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara..... | 94 |
| Gambar 4.43 Orientasi bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Malang pada skala kawasan Alun-Alun Kota Malang | 95 |
| Gambar 4.44 (a)Fasade bangunan (b) Keseimbangan fasade bangunan | 96 |
| Gambar 4.45 Simetri pada denah lantai I | 97 |
| Gambar 4.46 Simetri pada denah Lantai II | 98 |
| Gambar 4.47 Tampak bangunan..... | 100 |
| Gambar 4.48 Gaya pada bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Malang..... | 101 |

| | |
|--|-----|
| Gambar 4.49 Denah tahun 1936 lantai I..... | 102 |
| Gambar 4.50 Isometri bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Malang..... | 103 |
| Gambar 4.51 Denah tahun 1936 lantai II | 104 |
| Gambar 4.52 Denah tahun 2015 lantai I..... | 105 |
| Gambar 4.53 Denah tahun 2015 lantai II | 106 |
| Gambar 4.54 Denah tahun 1936 lantai I..... | 107 |
| Gambar 4.55 Titik pintu pada denah tahun 2015 lantai I..... | 108 |
| Gambar 4.56 Jenis pintu pada denah tahun 1936 dan tahun 2015 lantai I | 109 |
| Gambar 4.57 Kondisi eksisting jenis pintu P1 | 110 |
| Gambar 4.58 Kondisi eksisting jenis pintu P2 | 111 |
| Gambar 4.59 Kondisi eksisting jenis pintu P3 | 112 |
| Gambar 4.60 Denah tahun 1936 lantai II | 113 |
| Gambar 4.61 Denah tahun 2015 lantai II | 114 |
| Gambar 4.62 Jenis pintu pada denah tahun 1936 dan tahun 2015 lantai II..... | 115 |
| Gambar 4.63 Kondisi eksisting jenis pintu P7 | 116 |
| Gambar 4.64 Kondisi eksisting jenis pintu P11 | 116 |
| Gambar 4.65 Denah tahun 1936 lantai I, perulangan bentuk J1 pada bagian kiri denah | 117 |
| Gambar 4.66 Denah tahun 2015 lantai I..... | 118 |
| Gambar 4.67 Jenis jendela pada denah tahun 1936 dan tahun 2015 lantai I..... | 119 |
| Gambar 4.68 Kondisi eksisting jenis jendela J1 | 120 |
| Gambar 4.69 Kondisi eksisting jenis jendela J2..... | 121 |
| Gambar 4.70 Kondisi eksisting jenis jendela J3..... | 121 |
| Gambar 4.71 Denah tahun 1936 lantai II | 122 |
| Gambar 4.72 Denah tahun 2015 lantai II | 123 |
| Gambar 4.73 Jenis jendela pada denah tahun 1936 dan tahun 2015 lantai II | 124 |
| Gambar 4.74 Kondisi eksisting jenis jendela J4..... | 125 |
| Gambar 4.75 Kondisi eksisting jenis jendela J1 | 125 |
| Gambar 4.76 Bentuk atap yang mendominasi jadi bangunan | 126 |
| Gambar 4.77 Tampak atas atap | 127 |
| Gambar 4.78 Isometri atap | 127 |
| Gambar 4.79 Dinding eksterior dengan ornament batu granit | 129 |
| Gambar 4.80 Dinding eksterior tampak depan dan tampak belakang dengan ornament batu granit | 130 |
| Gambar 4.81 Dinding eksterior samping kanan dan samping kiri dengan ornament batu granit | 130 |
| Gambar 4.82 Posisi dan tipe kolom pada lantai I..... | 131 |
| Gambar 4.83 Kolom pada lantai I | 132 |
| Gambar 4.84 Posisi dan tipe kolom pada lantai II | 133 |
| Gambar 4.85 Komposisi bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Malang..... | 134 |
| Gambar 4.86 Denah lantai I..... | 135 |

| | |
|---|-----|
| Gambar 4.87 Denah lantai II | 136 |
| Gambar 4.88 Titik pintu interior pada denah tahun 1936 lantai I | 137 |
| Gambar 4.89 Titik pintu interior pada denah tahun 2015 lantai I | 138 |
| Gambar 4.90 Jenis pintu pada denah tahun 1936 dan tahun 2015 lantai I | 139 |
| Gambar 4.91 Kondisi eksisting jenis pintu P4 | 140 |
| Gambar 4.92 Kondisi eksisting jenis pintu P5 | 140 |
| Gambar 4.93 Kondisi eksisting jenis pintu P7 | 141 |
| Gambar 4.94 Kondisi eksisting jenis pintu P9 | 141 |
| Gambar 4.95 Titik pintu interior pada denah tahun 1936 lantai II | 142 |
| Gambar 4.96 Titik pintu interior pada denah tahun 2015 lantai II | 143 |
| Gambar 4.97 Jenis pintu pada denah tahun 1936 dan tahun 2015 lantai II | 144 |
| Gambar 4.98 Kondisi eksisting jenis pintu P8 | 145 |
| Gambar 4.99 Kondisi eksisting jenis pintu P9 | 145 |
| Gambar 4.100 Kondisi eksisting jenis pintu P10 | 146 |
| Gambar 4.101 Kondisi eksisting jenis pintu P12 | 146 |
| Gambar 4.102 Denah tahun 1936 lantai I | 147 |
| Gambar 4.103 Denah tahun 2015 lantai I | 148 |
| Gambar 4.104 Jenis jendela pada denah tahun 1936 dan tahun 2015 lantai I | 149 |
| Gambar 4.105 Kondisi eksisting jenis jendela J7 | 150 |
| Gambar 4.106 Kondisi eksisting jenis jendela J9 | 150 |
| Gambar 4.107 Denah tahun 1936 lantai II | 151 |
| Gambar 4.108 Denah sekaran lantai II | 152 |
| Gambar 4.109 Jenis jendela pada denah tahun 1936 dan tahun 2015 lantai II | 153 |
| Gambar 4.110 Kondisi eksisting jenis jendela J6 | 154 |
| Gambar 4.111 Kondisi eksisting jenis jendela J8 | 154 |
| Gambar 4.112 Kondisi eksisting jenis jendela J9 | 155 |
| Gambar 4.113 Jenis lantai pada lantai I | 156 |
| Gambar 4.114 Jenis lantai pada lantai II | 157 |
| Gambar 4.115 Denah lantai pada lantai I | 158 |
| Gambar 4.116 Denah lantai pada lantai II | 159 |
| Gambar 4.117 Jenis plafon pada lantai II | 160 |
| Gambar 4.118 Denah dinding interior pada lantai I | 160 |
| Gambar 4.119 Dinding interior lantai I area taman dan ruang depan | 161 |
| Gambar 4.120 Dinding interior lantai I area tengah hingga area belakang | 161 |
| Gambar 4.121 Denah dinding interior pada lantai II | 162 |
| Gambar 4.122 Dinding interior lantai II area tengah hingga area belakang | 163 |
| Gambar 4.123 Dinding interior lantai II area ruang utama | 163 |
| Gambar 4.124 Dinding interior lantai II area tengah hingga area belakang | 163 |
| Gambar 4.125 Dinding interior lantai II area tengah | 163 |
| Gambar 4.126 Perspektif bangunan bervolume massif | 164 |
| Gambar 4.127 Volume massif pada bangunan Kantor Pelayanan Perpendaharaan Negara Kota Malang | 165 |
| Gambar 4.128 Keseluruhan warna pada bangunan | 166 |



| | |
|--|-----|
| Gambar 4.129 Dominasi warna monokromatik putih dan hitam pada bangunan | 167 |
| Gambar 4.130 Isometri bangunan | 168 |
| Gambar 4.131 Keseimbangan bangunan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Malang | 169 |
| Gambar 4.132 Perulangan bentuk jendela dan pintu..... | 170 |
| Gambar 4.133 Perulangan bentuk jendela dan pintu..... | 170 |
| Gambar 4.134 Perulangan bentuk jendela tampak belakang..... | 171 |
| Gambar 4.135 Perulangan bentuk jendela tampak samping kiri | 171 |

